Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
9496	2534343	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534343	23		Hư hỏng	
9497	2534344	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534344	41		Hư hỏng	
9498	2534345	01511063000110	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534345	48		Hư hỏng	
9499	2534346	01511063000110	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534346	40		Hư hỏng	
9500	2534347	01511063000110	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534347	44		Hư hỏng	
9501	2534348	01511063000110	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534348	33		Hư hỏng	
9502	2534349	01511063000110	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534349	35		Hư hỏng	
9503	2534350	01511063000110	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534350	23		Hư hỏng	
9504	2534351	01511063000110	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534351	35		Hư hỏng	
9505	2534352	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534352	41		Hư hỏng	
9506	2534353	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534353	37		Hư hỏng	
9507	2534354	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534354	37		Hư hỏng	
9508	2534355	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534355	43		Hư hỏng	
9509	2534356	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534356	58		Hư hỏng	
9510	2534357	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534357	58		Hư hỏng	
9511	2534358	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534358	78		Hư hỏng	
9512	2534359	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534359	86		Hư hỏng	
9513	2534360	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534360	43		Hư hỏng	
9514	2534361	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534361	44		Hư hỏng	
9515	2534362	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534362	68		Hư hỏng	
9516	2534363	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534363	40		Hư hỏng	
9517	2534364	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534364	33		Hư hỏng	
9518	2534365	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534365	48		Hư hỏng	
9519	2534366	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534366	30		Hư hỏng	
9520	2534367	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534367	36		Hư hỏng	
9521	2534368	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534368	19		Hư hỏng	
9522	2534369	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534369	35		Hư hỏng	
9523	2534370	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534370	35		Hư hỏng	
9524	2534371	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534371	55		Hư hỏng	
9525	2534372	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534372	24		Hư hỏng	
9526	2534373	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534373	55		Hư hỏng	
9527	2534374	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534374	25		Hư hỏng	
9528	2534375	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534375	37		Hư hỏng	
9529	2534376	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534376	32		Hư hỏng	
9530	2534377	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534377	30		Hư hỏng	
9531	2534378	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534378	33		Hư hỏng	
9532	2534379	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534379	26		Hư hỏng	
9533	2534380	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K022746.CAPDONG.TL2534380	50		Hư hỏng	
9534	2534559	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534559	39		Hư hỏng	
9535	2534560	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534560	31		Hư hỏng	
9536	2534561	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534561	38		Hư hỏng	
9537	2534562	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534562	38		Hư hỏng	
9538	2534563	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534563	30		Hư hỏng	
9539	2534564	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534564	40		Hư hỏng	
9540	2534565	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534565	34		Hư hỏng	
9541	2534566	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534566	39		Hư hỏng	
9542	2534567	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534567	31		Hư hỏng	
9543	2534568	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534568	59		Hư hỏng	
9544	2534569	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534569	30		Hư hỏng	
9545	2534570	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534570	17		Hư hỏng	
9546	2534571	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534571	45		Hư hỏng	
9547	2534572	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534572	55		Hư hỏng	
9548	2534573	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534573	43		Hư hỏng	
9549	2534574	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534574	38		Hư hỏng	
9550	2534575	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534575	40		Hư hỏng	
9551	2534576	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534576	43		Hư hỏng	
9552	2534577	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534577	40		Hư hỏng	
9553	2534578	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534578	89		Hư hỏng	
9554	2534579	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534579	60		Hư hỏng	
9555	2534580	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534580	63		Hư hỏng	
9556	2534581	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534581	64		Hư hỏng	
9557	2534582	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534582	50		Hư hỏng	
9558	2534583	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534583	73		Hư hỏng	
9559	2534584	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534584	67		Hư hỏng	
9560	2534585	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534585	43		Hư hỏng	
9561	2534586	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534586	48		Hư hỏng	
9562	2534587	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534587	53		Hư hỏng	
9563	2534588	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534588	51		Hư hỏng	
9564	2534589	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534589	55		Hư hỏng	
9565	2534590	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534590	45		Hư hỏng	
9566	2534591	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534591	87		Hư hỏng	
9567	2534592	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534592	63		Hư hỏng	
9568	2534593	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534593	67		Hư hỏng	
9569	2534594	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534594	67		Hư hỏng	
9570	2534595	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534595	46		Hư hỏng	
9571	2534596	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534596	23		Hư hỏng	
9572	2534597	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534597	40		Hư hỏng	
9573	2534598	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534598	44		Hư hỏng	
9574	2534599	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534599	88		Hư hỏng	
9575	2534600	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534600	52		Hư hỏng	
9576	2534601	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534601	59		Hư hỏng	
9577	2534602	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534602	62		Hư hỏng	
9578	2534603	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534603	64		Hư hỏng	
9579	2534604	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534604	70		Hư hỏng	
9580	2534605	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534605	55		Hư hỏng	
9581	2534606	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534606	63		Hư hỏng	
9582	2534607	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534607	57		Hư hỏng	
9583	2534608	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534608	63		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CINH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
9584	2534609	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534609	77		Hư hỏng	
9585	2534610	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534610	83		Hư hỏng	
9586	2534611	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534611	56		Hư hỏng	
9587	2534612	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534612	74		Hư hỏng	
9588	2534613	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534613	51		Hư hỏng	
9589	2534614	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534614	52		Hư hỏng	
9590	2534615	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534615	60		Hư hỏng	
9591	2534616	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534616	48		Hư hỏng	
9592	2534617	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534617	58		Hư hỏng	
9593	2534618	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534618	51		Hư hỏng	
9594	2534619	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534619	53		Hư hỏng	
9595	2534620	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534620	51		Hư hỏng	
9596	2534621	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534621	35		Hư hỏng	
9597	2534622	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534622	42		Hư hỏng	
9598	2534623	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534623	37		Hư hỏng	
9599	2534624	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534624	47		Hư hỏng	
9600	2534625	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534625	30		Hư hỏng	
9601	2534626	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534626	42		Hư hỏng	
9602	2534627	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534627	57		Hư hỏng	
9603	2534628	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534628	50		Hư hỏng	
9604	2534629	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534629	37		Hư hỏng	
9605	2534630	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534630	100		Hư hỏng	
9606	2534631	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534631	38		Hư hỏng	
9607	2534632	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534632	40		Hư hỏng	
9608	2534633	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534633	54		Hư hỏng	
9609	2534634	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534634	68		Hư hỏng	
9610	2534635	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534635	53		Hư hỏng	
9611	2534636	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534636	41		Hư hỏng	
9612	2534637	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534637	41		Hư hỏng	
9613	2534638	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2410K022846.CAPDONG.TL2534638	44		Hư hỏng	
9614	2535481	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535481	60		Hư hỏng	
9615	2535482	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535482	71		Hư hỏng	
9616	2535483	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535483	71		Hư hỏng	
9617	2535484	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535484	30		Hư hỏng	
9618	2535485	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535485	27		Hư hỏng	
9619	2535486	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535486	33		Hư hỏng	
9620	2535487	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535487	37		Hư hỏng	
9621	2535488	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535488	105		Hư hỏng	
9622	2535489	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535489	74		Hư hỏng	
9623	2535490	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535490	32		Hư hỏng	
9624	2535491	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535491	60		Hư hỏng	
9625	2535492	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535492	39		Hư hỏng	
9626	2535493	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535493	37		Hư hỏng	
9627	2535494	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535494	84		Hư hỏng	
9628	2535495	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535495	34		Hư hỏng	
9629	2535496	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535496	55		Hư hỏng	
9630	2535497	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535497	49		Hư hỏng	
9631	2535498	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535498	37		Hư hỏng	
9632	2535499	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535499	28		Hư hỏng	
9633	2535500	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535500	64		Hư hỏng	
9634	2535501	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535501	24		Hư hỏng	
9635	2535502	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535502	32		Hư hỏng	
9636	2535503	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535503	34		Hư hỏng	
9637	2535504	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535504	32		Hư hỏng	
9638	2535505	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535505	39		Hư hỏng	
9639	2535506	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535506	21		Hư hỏng	
9640	2535507	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535507	105		Hư hỏng	
9641	2535508	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535508	69		Hư hỏng	
9642	2535509	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535509	22		Hư hỏng	
9643	2535510	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535510	33		Hư hỏng	
9644	2535511	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535511	27		Hư hỏng	
9645	2535512	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535512	29		Hư hỏng	
9646	2535513	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535513	38		Hư hỏng	
9647	2535514	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535514	32		Hư hỏng	
9648	2535515	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535515	27		Hư hỏng	
9649	2535516	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535516	35		Hư hỏng	
9650	2535517	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535517	20		Hư hỏng	
9651	2535518	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535518	35		Hư hỏng	
9652	2535519	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535519	26		Hư hỏng	
9653	2535520	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535520	25		Hư hỏng	
9654	2535521	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535521	40		Hư hỏng	
9655	2535522	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535522	26		Hư hỏng	
9656	2535523	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535523	65		Hư hỏng	
9657	2535524	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535524	49		Hư hỏng	
9658	2535525	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535525	44		Hư hỏng	
9659	2535526	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535526	34		Hư hỏng	
9660	2535527	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535527	62		Hư hỏng	
9661	2535528	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535528	42		Hư hỏng	
9662	2535529	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535529	31		Hư hỏng	
9663	2535530	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535530	46		Hư hỏng	
9664	2535531	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535531	29		Hư hỏng	
9665	2535532	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535532	40		Hư hỏng	
9666	2535533	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535533	93		Hư hỏng	
9667	2535534	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535534	56		Hư hỏng	
9668	2535535	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535535	24		Hư hỏng	
9669	2535536	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535536	31		Hư hỏng	
9670	2535537	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535537	45		Hư hỏng	
9671	2535538	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535538	56		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
9672	2535539	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535539	45		Hư hỏng	
9673	2535540	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535540	35		Hư hỏng	
9674	2535541	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535541	42		Hư hỏng	
9675	2535542	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535542	25		Hư hỏng	
9676	2535543	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535543	42		Hư hỏng	
9677	2535544	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535544	30		Hư hỏng	
9678	2535545	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535545	47		Hư hỏng	
9679	2535546	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535546	22		Hư hỏng	
9680	2535547	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535547	48		Hư hỏng	
9681	2535548	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535548	31		Hư hỏng	
9682	2535549	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535549	33		Hư hỏng	
9683	2535550	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535550	45		Hư hỏng	
9684	2535551	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535551	64		Hư hỏng	
9685	2535552	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535552	80		Hư hỏng	
9686	2535553	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535553	34		Hư hỏng	
9687	2535554	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535554	37		Hư hỏng	
9688	2535555	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535555	55		Hư hỏng	
9689	2535556	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535556	32		Hư hỏng	
9690	2535557	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535557	23		Hư hỏng	
9691	2535558	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535558	35		Hư hỏng	
9692	2535559	70003061008539	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K023146.CAPDONG.TL2535559	45		Hư hỏng	
9693		01507123117669				-		Hư hỏng	
9694	2572301	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572301	51		Hư hỏng	
9695	2572302	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572302	52		Hư hỏng	
9696	2572303	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572303	77		Hư hỏng	
9697	2572304	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572304	49		Hư hỏng	
9698	2572305	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572305	48		Hư hỏng	
9699	2572306	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572306	51		Hư hỏng	
9700	2572307	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572307	36		Hư hỏng	
9701	2572308	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572308	48		Hư hỏng	
9702	2572309	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572309	37		Hư hỏng	
9703	2572310	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572310	20		Hư hỏng	
9704	2572311	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572311	57		Hư hỏng	
9705	2572312	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572312	40		Hư hỏng	
9706	2572313	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572313	71		Hư hỏng	
9707	2572314	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572314	46		Hư hỏng	
9708	2572315	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572315	35		Hư hỏng	
9709	2572316	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572316	48		Hư hỏng	
9710	2572317	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572317	70		Hư hỏng	
9711	2572318	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572318	68		Hư hỏng	
9712	2572319	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572319	71		Hư hỏng	
9713	2572320	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572320	64		Hư hỏng	
9714	2572321	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572321	14		Hư hỏng	
9715	2572322	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572322	12		Hư hỏng	
9716	2572323	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572323	50		Hư hỏng	
9717	2572324	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572324	84		Hư hỏng	
9718	2572325	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572325	62		Hư hỏng	
9719	2572326	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572326	36		Hư hỏng	
9720	2572327	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572327	48		Hư hỏng	
9721	2572328	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K026246.CAPDONG.TL2572328	49		Hư hỏng	
9722		01508103117940				-		Hư hỏng	
9723	2562356	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562356	61		Hư hỏng	
9724	2562357	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562357	32		Hư hỏng	
9725	2562358	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562358	71		Hư hỏng	
9726	2562359	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562359	75		Hư hỏng	
9727	2562360	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562360	47		Hư hỏng	
9728	2562361	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562361	68		Hư hỏng	
9729	2562362	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562362	35		Hư hỏng	
9730	2562363	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562363	36		Hư hỏng	
9731	2562364	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562364	33		Hư hỏng	
9732	2562365	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562365	32		Hư hỏng	
9733	2562366	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562366	40		Hư hỏng	
9734	2562367	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562367	71		Hư hỏng	
9735	2562368	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562368	67		Hư hỏng	
9736	2562369	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562369	38		Hư hỏng	
9737	2562370	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562370	40		Hư hỏng	
9738	2562371	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562371	35		Hư hỏng	
9739	2562372	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562372	75		Hư hỏng	
9740	2562373	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562373	40		Hư hỏng	
9741	2562374	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562374	35		Hư hỏng	
9742	2562375	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562375	40		Hư hỏng	
9743	2562376	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562376	30		Hư hỏng	
9744	2562377	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562377	39		Hư hỏng	
9745	2562378	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562378	27		Hư hỏng	
9746	2562379	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562379	15		Hư hỏng	
9747	2562380	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562380	74		Hư hỏng	
9748	2562381	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562361	77		Hư hỏng	
9749	2562382	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562382	31		Hư hỏng	
9750	2562383	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562383	30		Hư hỏng	
9751	2562384	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562384	75		Hư hỏng	
9752	2562385	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562385	35		Hư hỏng	
9753	2562386	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562386	39		Hư hỏng	
9754	2562387	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562387	73		Hư hỏng	
9755	2562388	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562388	41		Hư hỏng	
9756	2562389	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562389	53		Hư hỏng	
9757	2562390	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562390	31		Hư hỏng	
9758	2562391	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562391	38		Hư hỏng	
9759	2562392	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562392	29		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
9760	2562393	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562393	20		Hư hỏng	
9761	2562394	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562394	18		Hư hỏng	
9762	2562395	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562395	54		Hư hỏng	
9763	2562396	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562396	16		Hư hỏng	
9764	2562397	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562397	36		Hư hỏng	
9765	2562398	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562398	36		Hư hỏng	
9766	2562399	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562399	45		Hư hỏng	
9767	2562400	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562400	38		Hư hỏng	
9768	2562401	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562401	28		Hư hỏng	
9769	2562402	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562402	28		Hư hỏng	
9770	2562403	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562403	47		Hư hỏng	
9771	2562404	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562404	58		Hư hỏng	
9772	2562405	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562405	67		Hư hỏng	
9773	2562406	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562406	47		Hư hỏng	
9774	2562407	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562407	36		Hư hỏng	
9775	2562408	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562408	29		Hư hỏng	
9776	2562409	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562409	39		Hư hỏng	
9777	2562410	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562410	54		Hư hỏng	
9778	2562411	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562411	24		Hư hỏng	
9779	2562412	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562412	42		Hư hỏng	
9780	2562413	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562413	38		Hư hỏng	
9781	2562414	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562414	30		Hư hỏng	
9782	2562415	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562415	30		Hư hỏng	
9783	2562416	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562416	30		Hư hỏng	
9784	2562417	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562417	40		Hư hỏng	
9785	2562418	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562418	62		Hư hỏng	
9786	2562419	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562419	69		Hư hỏng	
9787	2562420	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562420	54		Hư hỏng	
9788	2562421	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562421	42		Hư hỏng	
9789	2562422	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562422	31		Hư hỏng	
9790	2562423	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562423	55		Hư hỏng	
9791	2562424	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562424	37		Hư hỏng	
9792	2562425	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562425	22		Hư hỏng	
9793	2562426	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562426	23		Hư hỏng	
9794	2562427	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562427	45		Hư hỏng	
9795	2562428	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562428	40		Hư hỏng	
9796	2562429	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562429	29		Hư hỏng	
9797	2562430	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562430	22		Hư hỏng	
9798	2562431	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562431	31		Hư hỏng	
9799	2562432	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562432	26		Hư hỏng	
9800	2562433	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562433	32		Hư hỏng	
9801	2562434	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562434	41		Hư hỏng	
9802	2562435	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024246.CAPDONG.TL2562435	38		Hư hỏng	
9803		01508103117940				-		Hư hỏng	
9804	2562581	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562581	37		Hư hỏng	
9805	2562582	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562582	17		Hư hỏng	
9806	2562583	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562583	32		Hư hỏng	
9807	2562584	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562584	33		Hư hỏng	
9808	2562585	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562585	34		Hư hỏng	
9809	2562586	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562586	31		Hư hỏng	
9810	2562587	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562587	33		Hư hỏng	
9811	2562588	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562588	32		Hư hỏng	
9812	2562589	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562589	40		Hư hỏng	
9813	2562590	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562590	37		Hư hỏng	
9814	2562591	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562591	49		Hư hỏng	
9815	2562592	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562592	49		Hư hỏng	
9816	2562593	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562593	47		Hư hỏng	
9817	2562594	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562594	18		Hư hỏng	
9818	2562595	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562595	39		Hư hỏng	
9819	2562596	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562596	45		Hư hỏng	
9820	2562597	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562597	11		Hư hỏng	
9821	2562598	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562598	26		Hư hỏng	
9822	2562599	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562599	38		Hư hỏng	
9823	2562600	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562600	31		Hư hỏng	
9824	2562601	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562601	20		Hư hỏng	
9825	2562602	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562602	40		Hư hỏng	
9826	2562603	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562603	32		Hư hỏng	
9827	2562604	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562604	64		Hư hỏng	
9828	2562605	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562605	49		Hư hỏng	
9829	2562606	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562606	23		Hư hỏng	
9830	2562607	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562607	52		Hư hỏng	
9831	2562608	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562608	59		Hư hỏng	
9832	2562609	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562609	45		Hư hỏng	
9833	2562610	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562610	71		Hư hỏng	
9834	2562611	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562611	53		Hư hỏng	
9835	2562612	01508103117940	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562612	40		Hư hỏng	
9836	2562613	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562613	56		Hư hỏng	
9837	2562614	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562614	39		Hư hỏng	
9838	2562615	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562615	44		Hư hỏng	
9839	2562616	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562616	23		Hư hỏng	
9840	2562617	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562617	34		Hư hỏng	
9841	2562618	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562618	36		Hư hỏng	
9842	2562619	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562619	29		Hư hỏng	
9843	2562620	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562620	31		Hư hỏng	
9844	2562621	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562621	34		Hư hỏng	
9845	2562622	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562622	41		Hư hỏng	
9846	2562623	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562623	37		Hư hỏng	
9847	2562624	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562624	24		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
9848	2562625	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562625	36		Hư hỏng	
9849	2562626	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562626	17		Hư hỏng	
9850	2562627	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562627	43		Hư hỏng	
9851	2562628	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562628	41		Hư hỏng	
9852	2562629	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562629	41		Hư hỏng	
9853	2562630	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562630	28		Hư hỏng	
9854	2562631	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562631	44		Hư hỏng	
9855	2562632	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562632	24		Hư hỏng	
9856	2562633	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562633	43		Hư hỏng	
9857	2562634	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562634	22		Hư hỏng	
9858	2562635	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562635	49		Hư hỏng	
9859	2562636	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562636	44		Hư hỏng	
9860	2562637	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562637	49		Hư hỏng	
9861	2562638	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562638	53		Hư hỏng	
9862	2562639	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562639	48		Hư hỏng	
9863	2562640	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562640	49		Hư hỏng	
9864	2562641	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562641	52		Hư hỏng	
9865	2562642	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562642	52		Hư hỏng	
9866	2562643	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562643	58		Hư hỏng	
9867	2562644	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562644	77		Hư hỏng	
9868	2562645	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562645	146		Hư hỏng	
9869	2562646	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562646	46		Hư hỏng	
9870	2562647	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024346.CAPDONG.TL2562647	46		Hư hỏng	
9871	2562955	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562955	23		Hư hỏng	
9872	2562956	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562956	28		Hư hỏng	
9873	2562957	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562957	46		Hư hỏng	
9874	2562958	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562958	38		Hư hỏng	
9875	2562959	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562959	47		Hư hỏng	
9876	2562960	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562960	38		Hư hỏng	
9877	2562961	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562961	33		Hư hỏng	
9878	2562962	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562962	33		Hư hỏng	
9879	2562963	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562963	28		Hư hỏng	
9880	2562964	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562964	20		Hư hỏng	
9881	2562965	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562965	21		Hư hỏng	
9882	2562966	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562966	29		Hư hỏng	
9883	2562967	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562967	38		Hư hỏng	
9884	2562968	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562968	33		Hư hỏng	
9885	2562969	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562969	41		Hư hỏng	
9886	2562970	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562970	24		Hư hỏng	
9887	2562971	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562971	37		Hư hỏng	
9888	2562972	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562972	41		Hư hỏng	
9889	2562973	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562973	44		Hư hỏng	
9890	2562974	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562974	46		Hư hỏng	
9891	2562975	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562975	47		Hư hỏng	
9892	2562976	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562976	22		Hư hỏng	
9893	2562977	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562977	27		Hư hỏng	
9894	2562978	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562978	33		Hư hỏng	
9895	2562979	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562979	14		Hư hỏng	
9896	2562980	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562980	32		Hư hỏng	
9897	2562981	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562981	30		Hư hỏng	
9898	2562982	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562982	35		Hư hỏng	
9899	2562983	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562983	54		Hư hỏng	
9900	2562984	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562984	39		Hư hỏng	
9901	2562985	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562985	23		Hư hỏng	
9902	2562986	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562986	23		Hư hỏng	
9903	2562987	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562987	14		Hư hỏng	
9904	2562988	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562988	18		Hư hỏng	
9905	2562989	01508103117940	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562989	190		Hư hỏng	
9906	2562990	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562990	30		Hư hỏng	
9907	2562991	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562991	38		Hư hỏng	
9908	2562992	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562992	37		Hư hỏng	
9909	2562993	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562993	40		Hư hỏng	
9910	2562994	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562994	39		Hư hỏng	
9911	2562995	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562995	25		Hư hỏng	
9912	2562996	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562996	22		Hư hỏng	
9913	2562997	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562997	20		Hư hỏng	
9914	2562998	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562998	56		Hư hỏng	
9915	2562999	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2562999	26		Hư hỏng	
9916	2563000	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2563000	32		Hư hỏng	
9917	2563001	01508103117940	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024446.CAPDONG.TL2563001	21		Hư hỏng	
9918	2563039	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563039	245		Hư hỏng	
9919	2563040	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563040	243		Hư hỏng	
9920	2563041	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563041	231		Hư hỏng	
9921	2563042	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563042	231		Hư hỏng	
9922	2563043	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563043	123		Hư hỏng	
9923	2563044	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563044	294		Hư hỏng	
9924	2563045	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563045	114		Hư hỏng	
9925	2563046	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563046	405		Hư hỏng	
9926	2563047	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563047	350		Hư hỏng	
9927	2563048	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563048	238		Hư hỏng	
9928	2563049	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563049	57		Hư hỏng	
9929	2563050	01508103117946	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563050	91		Hư hỏng	
9930	2563051	01508103117947	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563051	255		Hư hỏng	
9931	2563052	01508103117947	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563052	275		Hư hỏng	
9932	2563053	01508103117947	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563053	255		Hư hỏng	
9933	2563054	01508103117947	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563054	192		Hư hỏng	
9934	2563055	01508103117947	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563055	192		Hư hỏng	
9935	2563056	01508103117947	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563056	405		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
9936	2563057	01508103117947	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K024546.CAPDONG.TL2563057	47		Hư hỏng	
9937		01509123118726				-		Hư hỏng	
9938	2563104	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563104	353		Hư hỏng	
9939	2563105	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563105	128		Hư hỏng	
9940	2563106	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563106	201		Hư hỏng	
9941		01509123118726				-		Hư hỏng	
9942	2563107	01509123118726	Cáp đồng treo, 400x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563107	23		Hư hỏng	
9943	2563108	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563108	231		Hư hỏng	
9944	2563109	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563109	261		Hư hỏng	
9945	2563110	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563110	135		Hư hỏng	
9946	2563111	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563111	43		Hư hỏng	
9947	2563112	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563112	192		Hư hỏng	
9948	2563113	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563113	69		Hư hỏng	
9949	2563114	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563114	21		Hư hỏng	
9950	2563115	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563115	251		Hư hỏng	
9951	2563116	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563116	230		Hư hỏng	
9952	2563117	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563117	211		Hư hỏng	
9953	2563118	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563118	216		Hư hỏng	
9954	2563119	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563119	217		Hư hỏng	
9955	2563120	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563120	207		Hư hỏng	
9956	2563121	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563121	207		Hư hỏng	
9957	2563122	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563122	219		Hư hỏng	
9958	2563123	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563123	192		Hư hỏng	
9959	2563124	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024646.CAPDONG.TL2563124	212		Hư hỏng	
9960		01509123118726				-		Hư hỏng	
9961	2563177	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563177	239		Hư hỏng	
9962	2563178	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563178	76		Hư hỏng	
9963	2563179	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563179	59		Hư hỏng	
9964		01509123118726				-		Hư hỏng	
9965		01509123118726				-		Hư hỏng	
9966		01509123118726				-		Hư hỏng	
9967	2563180	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563180	253		Hư hỏng	
9968	2563181	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563181	230		Hư hỏng	
9969	2563182	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563182	43		Hư hỏng	
9970	2563183	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563183	218		Hư hỏng	
9971	2563184	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563184	264		Hư hỏng	
9972		01509123118726				-		Hư hỏng	
9973	2563185	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563185	191		Hư hỏng	
9974	2563186	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563186	261		Hư hỏng	
9975	2563187	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563187	201		Hư hỏng	
9976	2563188	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563188	238		Hư hỏng	
9977	2563189	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563189	64		Hư hỏng	
9978	2563190	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563190	110		Hư hỏng	
9979	2563191	01509123118726	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2411K024746.CAPDONG.TL2563191	110		Hư hỏng	
9980	2563315	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563315	57		Hư hỏng	
9981	2563316	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563316	50		Hư hỏng	
9982	2563317	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563317	40		Hư hỏng	
9983	2563318	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563318	42		Hư hỏng	
9984	2563319	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563319	26		Hư hỏng	
9985	2563320	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563320	34		Hư hỏng	
9986	2563321	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563321	33		Hư hỏng	
9987	2563322	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563322	35		Hư hỏng	
9988	2563323	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563323	14		Hư hỏng	
9989	2563324	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563324	58		Hư hỏng	
9990	2563325	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563325	36		Hư hỏng	
9991	2563326	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563326	41		Hư hỏng	
9992	2563327	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563327	71		Hư hỏng	
9993	2563328	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563328	38		Hư hỏng	
9994	2563329	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563329	29		Hư hỏng	
9995	2563330	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563330	39		Hư hỏng	
9996	2563331	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563331	35		Hư hỏng	
9997	2563332	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563332	21		Hư hỏng	
9998	2563333	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563333	19		Hư hỏng	
9999	2563334	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563334	25		Hư hỏng	
10000	2563335	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563335	32		Hư hỏng	
10001	2563336	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563336	16		Hư hỏng	
10002	2563337	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563337	32		Hư hỏng	
10003	2563338	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563338	16		Hư hỏng	
10004	2563339	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563339	29		Hư hỏng	
10005	2563340	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563340	21		Hư hỏng	
10006	2563341	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563341	38		Hư hỏng	
10007	2563342	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563342	32		Hư hỏng	
10008	2563343	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563343	29		Hư hỏng	
10009	2563344	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563344	48		Hư hỏng	
10010	2563345	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563345	38		Hư hỏng	
10011	2563346	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563346	32		Hư hỏng	
10012	2563347	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563347	26		Hư hỏng	
10013	2563348	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563348	40		Hư hỏng	
10014	2563349	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563349	38		Hư hỏng	
10015	2563350	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563350	25		Hư hỏng	
10016	2563351	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563351	23		Hư hỏng	
10017	2563352	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563352	48		Hư hỏng	
10018	2563353	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563353	46		Hư hỏng	
10019	2563354	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563354	41		Hư hỏng	
10020	2563355	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563355	19		Hư hỏng	
10021	2563356	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563356	30		Hư hỏng	
10022	2563357	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563357	13		Hư hỏng	
10023	2563358	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563358	20		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10024	2563359	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563359	28		Hư hỏng	
10025	2563360	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563360	41		Hư hỏng	
10026	2563361	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563361	33		Hư hỏng	
10027	2563362	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563362	19		Hư hỏng	
10028	2563363	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563363	39		Hư hỏng	
10029	2563364	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563364	41		Hư hỏng	
10030	2563365	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563365	32		Hư hỏng	
10031	2563366	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563366	37		Hư hỏng	
10032	2563367	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563367	57		Hư hỏng	
10033	2563368	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563368	33		Hư hỏng	
10034	2563369	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563369	25		Hư hỏng	
10035	2563370	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563370	21		Hư hỏng	
10036	2563371	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563371	20		Hư hỏng	
10037	2563372	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563372	40		Hư hỏng	
10038	2563373	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563373	43		Hư hỏng	
10039	2563374	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563374	75		Hư hỏng	
10040	2563375	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563375	36		Hư hỏng	
10041	2563376	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563376	25		Hư hỏng	
10042	2563377	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563377	53		Hư hỏng	
10043	2563378	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563378	25		Hư hỏng	
10044	2563379	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563379	27		Hư hỏng	
10045	2563380	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563380	30		Hư hỏng	
10046	2563381	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563381	27		Hư hỏng	
10047	2563382	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563382	24		Hư hỏng	
10048	2563383	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563383	26		Hư hỏng	
10049	2563384	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563384	31		Hư hỏng	
10050	2563385	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563385	36		Hư hỏng	
10051	2563386	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563386	34		Hư hỏng	
10052	2563387	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563387	31		Hư hỏng	
10053	2563388	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563388	19		Hư hỏng	
10054	2563389	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563389	40		Hư hỏng	
10055	2563390	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563390	41		Hư hỏng	
10056	2563391	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563391	28		Hư hỏng	
10057	2563392	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563392	21		Hư hỏng	
10058	2563393	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563393	21		Hư hỏng	
10059	2563394	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563394	19		Hư hỏng	
10060	2563395	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563395	14		Hư hỏng	
10061	2563396	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563396	22		Hư hỏng	
10062	2563397	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563397	35		Hư hỏng	
10063	2563398	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563398	35		Hư hỏng	
10064	2563399	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024846.CAPDONG.TL2563399	36		Hư hỏng	
10065	2563589	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563589	27		Hư hỏng	
10066	2563590	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563590	34		Hư hỏng	
10067	2563591	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563591	34		Hư hỏng	
10068	2563592	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563592	61		Hư hỏng	
10069	2563593	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563593	32		Hư hỏng	
10070	2563594	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563594	67		Hư hỏng	
10071	2563595	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563595	33		Hư hỏng	
10072	2563596	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563596	36		Hư hỏng	
10073	2563597	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563597	23		Hư hỏng	
10074	2563598	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563598	20		Hư hỏng	
10075	2563599	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563599	32		Hư hỏng	
10076	2563600	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563600	32		Hư hỏng	
10077	2563601	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563601	32		Hư hỏng	
10078	2563602	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563602	32		Hư hỏng	
10079	2563603	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563603	57		Hư hỏng	
10080	2563604	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563604	37		Hư hỏng	
10081	2563605	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563605	40		Hư hỏng	
10082	2563606	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563606	28		Hư hỏng	
10083	2563607	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563607	29		Hư hỏng	
10084	2563608	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563608	36		Hư hỏng	
10085	2563609	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563609	22		Hư hỏng	
10086	2563610	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563610	24		Hư hỏng	
10087	2563611	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563611	33		Hư hỏng	
10088	2563612	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563612	32		Hư hỏng	
10089	2563613	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563613	34		Hư hỏng	
10090	2563614	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563614	32		Hư hỏng	
10091	2563615	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563615	32		Hư hỏng	
10092	2563616	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563616	35		Hư hỏng	
10093	2563617	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563617	27		Hư hỏng	
10094	2563618	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563618	116		Hư hỏng	
10095	2563619	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563619	59		Hư hỏng	
10096	2563620	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563620	66		Hư hỏng	
10097	2563621	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563621	68		Hư hỏng	
10098	2563622	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563622	48		Hư hỏng	
10099	2563623	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563623	26		Hư hỏng	
10100	2563624	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563624	32		Hư hỏng	
10101	2563625	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563625	28		Hư hỏng	
10102	2563626	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563626	28		Hư hỏng	
10103	2563627	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563627	32		Hư hỏng	
10104	2563628	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563628	48		Hư hỏng	
10105	2563629	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563629	43		Hư hỏng	
10106	2563630	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563630	22		Hư hỏng	
10107	2563631	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563631	34		Hư hỏng	
10108	2563632	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563632	35		Hư hỏng	
10109	2563633	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563633	28		Hư hỏng	
10110	2563634	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563634	34		Hư hỏng	
10111	2563635	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563635	31		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10112	2563636	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563636	27		Hư hỏng	
10113	2563637	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563637	21		Hư hỏng	
10114	2563638	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563638	37		Hư hỏng	
10115	2563639	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563639	26		Hư hỏng	
10116	2563640	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563640	27		Hư hỏng	
10117	2563641	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563641	39		Hư hỏng	
10118	2563642	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563642	36		Hư hỏng	
10119	2563643	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563643	59		Hư hỏng	
10120	2563644	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563644	35		Hư hỏng	
10121	2563645	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563645	32		Hư hỏng	
10122	2563646	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563646	38		Hư hỏng	
10123	2563647	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563647	30		Hư hỏng	
10124	2563648	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563648	34		Hư hỏng	
10125	2563649	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563649	31		Hư hỏng	
10126	2563650	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563650	31		Hư hỏng	
10127	2563651	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563651	51		Hư hỏng	
10128	2563652	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563652	57		Hư hỏng	
10129	2563653	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563653	34		Hư hỏng	
10130	2563654	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563654	36		Hư hỏng	
10131	2563655	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563655	22		Hư hỏng	
10132	2563656	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563656	28		Hư hỏng	
10133	2563657	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563657	22		Hư hỏng	
10134	2563658	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563658	35		Hư hỏng	
10135	2563659	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563659	30		Hư hỏng	
10136	2563660	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563660	26		Hư hỏng	
10137	2563661	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563661	29		Hư hỏng	
10138	2563662	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563662	50		Hư hỏng	
10139	2563663	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563663	64		Hư hỏng	
10140	2563664	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563664	24		Hư hỏng	
10141	2563665	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563665	30		Hư hỏng	
10142	2563666	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K024946.CAPDONG.TL2563666	42		Hư hỏng	
10143	2563753	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563753	28		Hư hỏng	
10144	2563754	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563754	33		Hư hỏng	
10145	2563755	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563755	76		Hư hỏng	
10146	2563756	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563756	65		Hư hỏng	
10147	2563757	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563757	66		Hư hỏng	
10148	2563758	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563758	24		Hư hỏng	
10149	2563759	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563759	33		Hư hỏng	
10150	2563760	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563760	38		Hư hỏng	
10151	2563761	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563761	35		Hư hỏng	
10152	2563762	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563762	37		Hư hỏng	
10153	2563763	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563763	34		Hư hỏng	
10154	2563764	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563764	11		Hư hỏng	
10155	2563765	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563765	10		Hư hỏng	
10156	2563766	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563766	32		Hư hỏng	
10157	2563767	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563767	38		Hư hỏng	
10158	2563768	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563768	19		Hư hỏng	
10159	2563769	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563769	27		Hư hỏng	
10160	2563770	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563770	41		Hư hỏng	
10161	2563771	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563771	25		Hư hỏng	
10162	2563772	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563772	35		Hư hỏng	
10163	2563773	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563773	44		Hư hỏng	
10164	2563774	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563774	31		Hư hỏng	
10165	2563775	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563775	30		Hư hỏng	
10166	2563776	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563776	37		Hư hỏng	
10167	2563777	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563777	61		Hư hỏng	
10168	2563778	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563778	79		Hư hỏng	
10169	2563779	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563779	62		Hư hỏng	
10170	2563780	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563780	35		Hư hỏng	
10171	2563781	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563781	33		Hư hỏng	
10172	2563782	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563782	34		Hư hỏng	
10173	2563783	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563783	64		Hư hỏng	
10174	2563784	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563784	18		Hư hỏng	
10175	2563785	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563785	30		Hư hỏng	
10176	2563786	01509123118726	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563786	33		Hư hỏng	
10177		01509123118726				-		Hư hỏng	
10178		01509123118726				-		Hư hỏng	
10179		01509123118726				-		Hư hỏng	
10180	2563787	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563787	62		Hư hỏng	
10181	2563788	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563788	25		Hư hỏng	
10182	2563789	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563789	39		Hư hỏng	
10183	2563790	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563790	34		Hư hỏng	
10184	2563791	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563791	25		Hư hỏng	
10185	2563792	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563792	55		Hư hỏng	
10186	2563793	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563793	34		Hư hỏng	
10187	2563794	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563794	36		Hư hỏng	
10188	2563795	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563795	16		Hư hỏng	
10189	2563796	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563796	26		Hư hỏng	
10190	2563797	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563797	18		Hư hỏng	
10191	2563798	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563798	40		Hư hỏng	
10192	2563799	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563799	25		Hư hỏng	
10193	2563800	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563800	31		Hư hỏng	
10194	2563801	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563801	60		Hư hỏng	
10195	2563802	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563802	48		Hư hỏng	
10196	2563803	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563803	49		Hư hỏng	
10197	2563804	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563804	39		Hư hỏng	
10198	2563805	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563805	34		Hư hỏng	
10199	2563806	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563806	69		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CINH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10200	2563807	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563807	40		Hư hỏng	
10201	2563808	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563808	43		Hư hỏng	
10202	2563809	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563809	40		Hư hỏng	
10203	2563810	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563810	40		Hư hỏng	
10204	2563811	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563811	43		Hư hỏng	
10205	2563812	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563812	71		Hư hỏng	
10206	2563813	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563813	29		Hư hỏng	
10207	2563814	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563814	35		Hư hỏng	
10208	2563815	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563815	34		Hư hỏng	
10209	2563816	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563816	28		Hư hỏng	
10210	2563817	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563817	40		Hư hỏng	
10211	2563818	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563818	23		Hư hỏng	
10212	2563819	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563819	29		Hư hỏng	
10213	2563820	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025046.CAPDONG.TL2563820	62		Hư hỏng	
10214	2563881	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563881	38		Hư hỏng	
10215	2563882	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563882	49		Hư hỏng	
10216	2563883	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563883	48		Hư hỏng	
10217	2563884	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563884	22		Hư hỏng	
10218	2563885	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563885	30		Hư hỏng	
10219	2563886	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563886	39		Hư hỏng	
10220	2563887	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563887	54		Hư hỏng	
10221	2563888	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563888	31		Hư hỏng	
10222	2563889	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563889	39		Hư hỏng	
10223	2563890	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563890	41		Hư hỏng	
10224	2563891	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563891	48		Hư hỏng	
10225	2563892	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563892	39		Hư hỏng	
10226	2563893	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563893	41		Hư hỏng	
10227	2563894	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563894	35		Hư hỏng	
10228	2563895	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563895	23		Hư hỏng	
10229	2563896	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563896	37		Hư hỏng	
10230	2563897	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563897	67		Hư hỏng	
10231	2563898	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563898	23		Hư hỏng	
10232	2563899	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563899	43		Hư hỏng	
10233	2563900	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563900	23		Hư hỏng	
10234	2563901	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563901	38		Hư hỏng	
10235	2563902	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563902	56		Hư hỏng	
10236	2563903	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563903	71		Hư hỏng	
10237	2563904	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563904	42		Hư hỏng	
10238	2563905	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563905	26		Hư hỏng	
10239	2563906	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563906	27		Hư hỏng	
10240	2563907	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563907	25		Hư hỏng	
10241	2563908	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563908	29		Hư hỏng	
10242	2563909	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563909	34		Hư hỏng	
10243	2563910	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563910	20		Hư hỏng	
10244	2563911	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563911	42		Hư hỏng	
10245	2563912	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563912	27		Hư hỏng	
10246	2563913	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563913	69		Hư hỏng	
10247	2563914	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563914	38		Hư hỏng	
10248	2563915	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563915	22		Hư hỏng	
10249	2563916	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563916	38		Hư hỏng	
10250	2563917	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563917	30		Hư hỏng	
10251	2563918	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563918	19		Hư hỏng	
10252	2563919	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563919	18		Hư hỏng	
10253	2563920	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563920	33		Hư hỏng	
10254	2563921	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563921	25		Hư hỏng	
10255	2563922	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563922	49		Hư hỏng	
10256	2563923	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563923	31		Hư hỏng	
10257	2563924	01509123118726	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563924	48		Hư hỏng	
10258		01509123118726				-		Hư hỏng	
10259		01509123118726				-		Hư hỏng	
10260	2563925	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563925	51		Hư hỏng	
10261	2563926	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563926	89		Hư hỏng	
10262	2563927	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563927	91		Hư hỏng	
10263	2563928	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563928	100		Hư hỏng	
10264	2563929	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563929	38		Hư hỏng	
10265	2563930	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563930	82		Hư hỏng	
10266	2563931	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563931	81		Hư hỏng	
10267	2563932	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563932	137		Hư hỏng	
10268	2563933	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2411K025146.CAPDONG.TL2563933	150		Hư hỏng	
10269		01511063000110				-		Hư hỏng	
10270	2564022	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564022	32		Hư hỏng	
10271	2564023	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564023	39		Hư hỏng	
10272	2564024	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564024	28		Hư hỏng	
10273	2564025	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564025	39		Hư hỏng	
10274	2564026	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564026	35		Hư hỏng	
10275	2564027	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564027	40		Hư hỏng	
10276	2564028	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564028	38		Hư hỏng	
10277	2564029	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564029	31		Hư hỏng	
10278	2564030	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564030	33		Hư hỏng	
10279	2564031	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564031	23		Hư hỏng	
10280	2564032	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564032	23		Hư hỏng	
10281	2564033	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564033	39		Hư hỏng	
10282	2564034	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564034	40		Hư hỏng	
10283	2564035	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564035	40		Hư hỏng	
10284	2564036	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564036	35		Hư hỏng	
10285	2564037	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564037	41		Hư hỏng	
10286	2564038	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564038	40		Hư hỏng	
10287	2564039	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564039	27		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10288	2564040	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564040	33		Hư hỏng	
10289	2564041	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564041	35		Hư hỏng	
10290	2564042	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564042	45		Hư hỏng	
10291	2564043	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564043	30		Hư hỏng	
10292	2564044	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564044	52		Hư hỏng	
10293	2564045	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564045	40		Hư hỏng	
10294	2564046	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564046	39		Hư hỏng	
10295	2564047	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564047	23		Hư hỏng	
10296	2564048	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564048	47		Hư hỏng	
10297	2564049	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564049	37		Hư hỏng	
10298	2564050	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564050	34		Hư hỏng	
10299	2564051	01511063000110	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564051	40		Hư hỏng	
10300	2564052	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564052	34		Hư hỏng	
10301	2564053	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564053	25		Hư hỏng	
10302	2564054	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564054	33		Hư hỏng	
10303	2564055	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564055	38		Hư hỏng	
10304	2564056	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564056	40		Hư hỏng	
10305	2564057	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564057	42		Hư hỏng	
10306	2564058	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564058	39		Hư hỏng	
10307	2564059	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564059	39		Hư hỏng	
10308	2564060	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564060	9		Hư hỏng	
10309	2564061	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564061	31		Hư hỏng	
10310	2564062	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564062	35		Hư hỏng	
10311	2564063	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564063	28		Hư hỏng	
10312	2564064	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564064	40		Hư hỏng	
10313	2564065	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 150x2x0,4	Mét	2411K025246.CAPDONG.TL2564065	34		Hư hỏng	
10314	2564145	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564145	49		Hư hỏng	
10315	2564146	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564146	36		Hư hỏng	
10316	2564147	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564147	23		Hư hỏng	
10317	2564148	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564148	46		Hư hỏng	
10318	2564149	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564149	23		Hư hỏng	
10319	2564150	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564150	28		Hư hỏng	
10320	2564151	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564151	23		Hư hỏng	
10321	2564152	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564152	33		Hư hỏng	
10322	2564153	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564153	55		Hư hỏng	
10323	2564154	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564154	30		Hư hỏng	
10324	2564155	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564155	34		Hư hỏng	
10325	2564156	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564156	57		Hư hỏng	
10326	2564157	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564157	48		Hư hỏng	
10327	2564158	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564158	41		Hư hỏng	
10328	2564159	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564159	44		Hư hỏng	
10329	2564160	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564160	23		Hư hỏng	
10330	2564161	01511063000110	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564161	27		Hư hỏng	
10331	2564162	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564162	45		Hư hỏng	
10332	2564163	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564163	75		Hư hỏng	
10333	2564164	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564164	33		Hư hỏng	
10334	2564165	01511063000110	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564165	132		Hư hỏng	
10335	2564166	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564166	65		Hư hỏng	
10336	2564167	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564167	52		Hư hỏng	
10337	2564168	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564168	16		Hư hỏng	
10338	2564169	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564169	20		Hư hỏng	
10339	2564170	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564170	36		Hư hỏng	
10340	2564171	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564171	65		Hư hỏng	
10341	2564172	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564172	32		Hư hỏng	
10342	2564173	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564173	33		Hư hỏng	
10343	2564174	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564174	37		Hư hỏng	
10344	2564175	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564175	29		Hư hỏng	
10345	2564176	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564176	25		Hư hỏng	
10346	2564177	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564177	15		Hư hỏng	
10347	2564178	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564178	29		Hư hỏng	
10348	2564179	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564179	25		Hư hỏng	
10349	2564180	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564180	55		Hư hỏng	
10350	2564181	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564181	31		Hư hỏng	
10351	2564182	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564182	27		Hư hỏng	
10352	2564183	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564183	39		Hư hỏng	
10353	2564184	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564184	59		Hư hỏng	
10354	2564185	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564185	54		Hư hỏng	
10355	2564186	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564186	34		Hư hỏng	
10356	2564187	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564187	35		Hư hỏng	
10357	2564188	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564188	24		Hư hỏng	
10358	2564189	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564189	29		Hư hỏng	
10359	2564190	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564190	17		Hư hỏng	
10360	2564191	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564191	15		Hư hỏng	
10361	2564192	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564192	30		Hư hỏng	
10362	2564193	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564193	36		Hư hỏng	
10363	2564194	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564194	27		Hư hỏng	
10364	2564195	01511093000190	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2411K025346.CAPDONG.TL2564195	26		Hư hỏng	
10365	2564223	01511123000304	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K025446.CAPDONG.TL2564223	207		Hư hỏng	
10366	2564224	01511123000304	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K025446.CAPDONG.TL2564224	240		Hư hỏng	
10367	2564225	01511123000304	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K025446.CAPDONG.TL2564225	211		Hư hỏng	
10368	2564226	01511123000304	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K025446.CAPDONG.TL2564226	253		Hư hỏng	
10369	2564227	01511123000304	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K025446.CAPDONG.TL2564227	231		Hư hỏng	
10370	2564228	01511123000304	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K025446.CAPDONG.TL2564228	30		Hư hỏng	
10371	2564229	01511123000304	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K025446.CAPDONG.TL2564229	18		Hư hỏng	
10372	2564230	01511123000304	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K025446.CAPDONG.TL2564230	190		Hư hỏng	
10373	2564231	01511123000304	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K025446.CAPDONG.TL2564231	222		Hư hỏng	
10374	2564232	01511123000304	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2411K025446.CAPDONG.TL2564232	222		Hư hỏng	
10375	2565609	70003061008539	Cáp đồng ngầm, 600x2x0,4	Mét	2411K025646.CAPDONG.TL2565609	135		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10376	2565610	70003061008539	Cáp đồng ngầm, 600x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565610	210		Hư hỏng	
10377	2565611	70003061008539	Cáp đồng ngầm, 600x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565611	216		Hư hỏng	
10378	2565612	70003061008539	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565612	272		Hư hỏng	
10379	2565613	70003061008539	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565613	55		Hư hỏng	
10380		70003061008539				-		Hư hỏng	
10381		70003061008539				-		Hư hỏng	
10382	2565614	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565614	44		Hư hỏng	
10383	2565615	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565615	56		Hư hỏng	
10384	2565616	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565616	41		Hư hỏng	
10385	2565617	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565617	44		Hư hỏng	
10386	2565618	70003061008539	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565618	21		Hư hỏng	
10387	2565619	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565619	25		Hư hỏng	
10388	2565620	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565620	30		Hư hỏng	
10389	2565621	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565621	22		Hư hỏng	
10390	2565622	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565622	18		Hư hỏng	
10391	2565623	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565623	41		Hư hỏng	
10392	2565624	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565624	41		Hư hỏng	
10393	2565625	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565625	24		Hư hỏng	
10394	2565626	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565626	28		Hư hỏng	
10395	2565627	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565627	20		Hư hỏng	
10396	2565628	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565628	27		Hư hỏng	
10397	2565629	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565629	23		Hư hỏng	
10398	2565630	70003061008539	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2411K025846.CAPDONG.TL2565630	20		Hư hỏng	
10399	2565649	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565649	202		Hư hỏng	
10400	2565650	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565650	90		Hư hỏng	
10401	2565651	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565651	34		Hư hỏng	
10402	2565652	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565652	226		Hư hỏng	
10403	2565653	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565653	240		Hư hỏng	
10404	2565654	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 1600x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565654	59		Hư hỏng	
10405	2565655	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565655	255		Hư hỏng	
10406	2565656	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565656	211		Hư hỏng	
10407	2565657	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565657	253		Hư hỏng	
10408	2565658	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565658	231		Hư hỏng	
10409	2565659	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565659	19		Hư hỏng	
10410	2565660	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565660	126		Hư hỏng	
10411	2565661	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565661	170		Hư hỏng	
10412	2565662	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565662	135		Hư hỏng	
10413	2565663	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565663	172		Hư hỏng	
10414	2565664	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K025946.CAPDONG.TL2565664	350		Hư hỏng	
10415	2565677	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565677	263		Hư hỏng	
10416	2565678	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565678	238		Hư hỏng	
10417	2565679	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565679	201		Hư hỏng	
10418	2565680	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565680	107		Hư hỏng	
10419	2565681	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565681	406		Hư hỏng	
10420	2565682	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565682	231		Hư hỏng	
10421	2565683	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565683	207		Hư hỏng	
10422	2565684	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565684	364		Hư hỏng	
10423	2565685	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565685	24		Hư hỏng	
10424	2565686	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565686	438		Hư hỏng	
10425	2565687	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565687	209		Hư hỏng	
10426	2565688	70003061010854	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2411K026046.CAPDONG.TL2565688	221		Hư hỏng	
10427	2565741	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565741	20		Hư hỏng	
10428	2565742	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565742	18		Hư hỏng	
10429	2565743	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565743	36		Hư hỏng	
10430	2565744	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565744	29		Hư hỏng	
10431	2565745	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565745	22		Hư hỏng	
10432	2565746	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565746	33		Hư hỏng	
10433	2565747	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565747	29		Hư hỏng	
10434	2565748	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565748	30		Hư hỏng	
10435	2565749	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565749	31		Hư hỏng	
10436	2565750	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565750	21		Hư hỏng	
10437	2565751	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565751	20		Hư hỏng	
10438	2565752	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565752	31		Hư hỏng	
10439	2565753	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565753	32		Hư hỏng	
10440	2565754	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565754	25		Hư hỏng	
10441	2565755	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565755	22		Hư hỏng	
10442	2565756	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565756	36		Hư hỏng	
10443	2565757	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565757	17		Hư hỏng	
10444	2565758	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565758	23		Hư hỏng	
10445	2565759	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565759	33		Hư hỏng	
10446	2565760	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565760	24		Hư hỏng	
10447	2565761	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565761	15		Hư hỏng	
10448	2565762	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565762	34		Hư hỏng	
10449	2565763	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565763	24		Hư hỏng	
10450	2565764	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565764	21		Hư hỏng	
10451	2565765	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565765	22		Hư hỏng	
10452	2565766	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565766	16		Hư hỏng	
10453	2565767	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565767	26		Hư hỏng	
10454	2565768	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565768	14		Hư hỏng	
10455	2565769	01504123115936	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565769	25		Hư hỏng	
10456	2565770	70003061003727	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565770	32		Hư hỏng	
10457	2565771	70003061003727	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565771	38		Hư hỏng	
10458	2565772	70003061003727	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565772	18		Hư hỏng	
10459	2565773	70003061003727	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565773	28		Hư hỏng	
10460	2565774	70003061003727	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565774	34		Hư hỏng	
10461	2565775	70003061003727	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565775	30		Hư hỏng	
10462	2565776	70003061003727	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565776	32		Hư hỏng	
10463	2565777	70003061003727	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2411K026146.CAPDONG.TL2565777	25		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CINH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10464	2597147	700030610100855	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597147	185		Hư hỏng	
10465	2597148	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597148	29		Hư hỏng	
10466	2597149	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597149	23		Hư hỏng	
10467	2597150	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597150	38		Hư hỏng	
10468	2597151	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597151	35		Hư hỏng	
10469	2597152	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597152	43		Hư hỏng	
10470	2597153	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597153	14		Hư hỏng	
10471	2597154	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597154	29		Hư hỏng	
10472	2597155	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597155	23		Hư hỏng	
10473	2597156	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597156	45		Hư hỏng	
10474	2597157	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597157	35		Hư hỏng	
10475	2597158	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597158	37		Hư hỏng	
10476	2597159	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597159	41		Hư hỏng	
10477	2597160	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597160	29		Hư hỏng	
10478	2597161	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597161	26		Hư hỏng	
10479	2597162	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597162	33		Hư hỏng	
10480	2597163	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597163	25		Hư hỏng	
10481	2597164	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597164	29		Hư hỏng	
10482	2597165	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597165	39		Hư hỏng	
10483	2597166	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597166	32		Hư hỏng	
10484	2597167	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597167	30		Hư hỏng	
10485	2597168	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597168	38		Hư hỏng	
10486	2597169	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597169	40		Hư hỏng	
10487	2597170	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597170	52		Hư hỏng	
10488	2597171	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597171	32		Hư hỏng	
10489	2597172	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597172	31		Hư hỏng	
10490	2597173	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597173	35		Hư hỏng	
10491	2597174	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597174	32		Hư hỏng	
10492	2597175	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597175	28		Hư hỏng	
10493	2597176	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597176	39		Hư hỏng	
10494	2597177	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597177	18		Hư hỏng	
10495	2597178	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597178	36		Hư hỏng	
10496	2597179	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597179	36		Hư hỏng	
10497	2597180	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597180	27		Hư hỏng	
10498	2597181	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597181	37		Hư hỏng	
10499	2597182	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597182	67		Hư hỏng	
10500	2597183	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597183	38		Hư hỏng	
10501	2597184	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597184	41		Hư hỏng	
10502	2597185	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597185	34		Hư hỏng	
10503	2597186	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597186	35		Hư hỏng	
10504	2597187	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597187	35		Hư hỏng	
10505	2597188	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597188	31		Hư hỏng	
10506	2597189	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597189	25		Hư hỏng	
10507	2597190	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597190	39		Hư hỏng	
10508	2597191	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597191	31		Hư hỏng	
10509	2597192	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597192	45		Hư hỏng	
10510	2597193	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597193	35		Hư hỏng	
10511	2597194	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597194	43		Hư hỏng	
10512	2597195	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597195	40		Hư hỏng	
10513	2597196	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597196	30		Hư hỏng	
10514	2597197	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597197	34		Hư hỏng	
10515	2597198	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597198	31		Hư hỏng	
10516	2597199	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597199	40		Hư hỏng	
10517	2597200	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597200	43		Hư hỏng	
10518	2597201	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597201	45		Hư hỏng	
10519	2597202	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597202	40		Hư hỏng	
10520	2597203	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597203	35		Hư hỏng	
10521	2597204	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597204	39		Hư hỏng	
10522	2597205	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597205	37		Hư hỏng	
10523	2597206	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597206	22		Hư hỏng	
10524	2597207	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597207	34		Hư hỏng	
10525	2597208	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597208	35		Hư hỏng	
10526	2597209	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597209	26		Hư hỏng	
10527	2597210	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597210	33		Hư hỏng	
10528	2597211	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597211	38		Hư hỏng	
10529	2597212	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030346.CAPDONG.TL2597212	33		Hư hỏng	
10530	2597282	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597282	24		Hư hỏng	
10531	2597283	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597283	21		Hư hỏng	
10532	2597284	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597284	39		Hư hỏng	
10533	2597285	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597285	38		Hư hỏng	
10534	2597286	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597286	40		Hư hỏng	
10535	2597287	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597287	35		Hư hỏng	
10536	2597288	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597288	31		Hư hỏng	
10537	2597289	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597289	42		Hư hỏng	
10538	2597290	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597290	40		Hư hỏng	
10539	2597291	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597291	31		Hư hỏng	
10540	2597292	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597292	27		Hư hỏng	
10541	2597293	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597293	35		Hư hỏng	
10542	2597294	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597294	40		Hư hỏng	
10543	2597295	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597295	41		Hư hỏng	
10544	2597296	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597296	33		Hư hỏng	
10545	2597297	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597297	36		Hư hỏng	
10546	2597298	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597298	43		Hư hỏng	
10547	2597299	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597299	46		Hư hỏng	
10548	2597300	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597300	21		Hư hỏng	
10549	2597301	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597301	32		Hư hỏng	
10550	2597302	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597302	30		Hư hỏng	
10551	2597303	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597303	35		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10552	2597304	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597304	42		Hư hỏng	
10553	2597305	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597305	47		Hư hỏng	
10554	2597306	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597306	40		Hư hỏng	
10555	2597307	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597307	35		Hư hỏng	
10556	2597308	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597308	45		Hư hỏng	
10557	2597309	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597309	28		Hư hỏng	
10558	2597310	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597310	40		Hư hỏng	
10559	2597311	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597311	35		Hư hỏng	
10560	2597312	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597312	37		Hư hỏng	
10561	2597313	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597313	75		Hư hỏng	
10562	2597314	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597314	29		Hư hỏng	
10563	2597315	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597315	35		Hư hỏng	
10564	2597316	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597316	38		Hư hỏng	
10565	2597317	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597317	32		Hư hỏng	
10566	2597318	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597318	47		Hư hỏng	
10567	2597319	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597319	43		Hư hỏng	
10568	2597320	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597320	35		Hư hỏng	
10569	2597321	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597321	43		Hư hỏng	
10570	2597322	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597322	40		Hư hỏng	
10571	2597323	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597323	44		Hư hỏng	
10572	2597324	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597324	32		Hư hỏng	
10573	2597325	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597325	47		Hư hỏng	
10574	2597326	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597326	33		Hư hỏng	
10575	2597327	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597327	22		Hư hỏng	
10576	2597328	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597328	37		Hư hỏng	
10577	2597329	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597329	16		Hư hỏng	
10578	2597330	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597330	35		Hư hỏng	
10579	2597331	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597331	23		Hư hỏng	
10580	2597332	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597332	40		Hư hỏng	
10581	2597333	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597333	40		Hư hỏng	
10582	2597334	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597334	38		Hư hỏng	
10583	2597335	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597335	35		Hư hỏng	
10584	2597336	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597336	29		Hư hỏng	
10585	2597337	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597337	25		Hư hỏng	
10586	2597338	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597338	38		Hư hỏng	
10587	2597339	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597339	18		Hư hỏng	
10588	2597340	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597340	32		Hư hỏng	
10589	2597341	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597341	37		Hư hỏng	
10590	2597342	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597342	18		Hư hỏng	
10591	2597343	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597343	22		Hư hỏng	
10592	2597344	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597344	49		Hư hỏng	
10593	2597345	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597345	20		Hư hỏng	
10594	2597346	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597346	32		Hư hỏng	
10595	2597347	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597347	32		Hư hỏng	
10596	2597348	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597348	35		Hư hỏng	
10597	2597349	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597349	53		Hư hỏng	
10598	2597350	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030446.CAPDONG.TL2597350	22		Hư hỏng	
10599	2597427	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597427	35		Hư hỏng	
10600	2597428	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597428	21		Hư hỏng	
10601	2597429	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597429	32		Hư hỏng	
10602	2597430	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597430	27		Hư hỏng	
10603	2597431	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597431	22		Hư hỏng	
10604	2597432	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597432	45		Hư hỏng	
10605	2597433	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597433	34		Hư hỏng	
10606	2597434	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597434	40		Hư hỏng	
10607	2597435	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597435	25		Hư hỏng	
10608	2597436	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597436	38		Hư hỏng	
10609	2597437	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597437	39		Hư hỏng	
10610	2597438	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597438	23		Hư hỏng	
10611	2597439	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597439	33		Hư hỏng	
10612	2597440	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597440	32		Hư hỏng	
10613	2597441	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597441	23		Hư hỏng	
10614	2597442	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597442	17		Hư hỏng	
10615	2597443	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597443	25		Hư hỏng	
10616	2597444	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597444	38		Hư hỏng	
10617	2597445	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597445	27		Hư hỏng	
10618	2597446	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597446	37		Hư hỏng	
10619	2597447	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597447	21		Hư hỏng	
10620	2597448	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597448	35		Hư hỏng	
10621	2597449	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597449	23		Hư hỏng	
10622	2597450	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597450	27		Hư hỏng	
10623	2597451	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597451	33		Hư hỏng	
10624	2597452	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597452	37		Hư hỏng	
10625	2597453	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597453	15		Hư hỏng	
10626	2597454	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597454	25		Hư hỏng	
10627	2597455	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597455	53		Hư hỏng	
10628	2597456	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597456	34		Hư hỏng	
10629	2597457	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597457	25		Hư hỏng	
10630	2597458	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597458	39		Hư hỏng	
10631	2597459	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597459	40		Hư hỏng	
10632	2597460	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597460	47		Hư hỏng	
10633	2597461	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597461	28		Hư hỏng	
10634	2597462	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597462	32		Hư hỏng	
10635	2597463	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597463	31		Hư hỏng	
10636	2597464	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597464	35		Hư hỏng	
10637	2597465	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597465	41		Hư hỏng	
10638	2597466	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597466	33		Hư hỏng	
10639	2597467	01509123118711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597467	39		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10640	2597468	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597468	28		Hư hỏng	
10641	2597469	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597469	27		Hư hỏng	
10642	2597470	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597470	33		Hư hỏng	
10643	2597471	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597471	40		Hư hỏng	
10644	2597472	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597472	34		Hư hỏng	
10645	2597473	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597473	43		Hư hỏng	
10646	2597474	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597474	28		Hư hỏng	
10647	2597475	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597475	40		Hư hỏng	
10648	2597476	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597476	41		Hư hỏng	
10649	2597477	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597477	27		Hư hỏng	
10650	2597478	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597478	36		Hư hỏng	
10651	2597479	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597479	32		Hư hỏng	
10652	2597480	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597480	33		Hư hỏng	
10653	2597481	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597481	34		Hư hỏng	
10654	2597482	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597482	39		Hư hỏng	
10655	2597483	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597483	31		Hư hỏng	
10656	2597484	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597484	33		Hư hỏng	
10657	2597485	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597485	31		Hư hỏng	
10658	2597486	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597486	19		Hư hỏng	
10659	2597487	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597487	34		Hư hỏng	
10660	2597488	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597488	34		Hư hỏng	
10661	2597489	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597489	23		Hư hỏng	
10662	2597490	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597490	37		Hư hỏng	
10663	2597491	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597491	33		Hư hỏng	
10664	2597492	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597492	35		Hư hỏng	
10665	2597493	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597493	35		Hư hỏng	
10666	2597494	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597494	27		Hư hỏng	
10667	2597495	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597495	21		Hư hỏng	
10668	2597496	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597496	35		Hư hỏng	
10669	2597497	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597497	43		Hư hỏng	
10670	2597498	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597498	31		Hư hỏng	
10671	2597499	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597499	35		Hư hỏng	
10672	2597500	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597500	30		Hư hỏng	
10673	2597501	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597501	38		Hư hỏng	
10674	2597502	01509123116711	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030546.CAPDONG.TL2597502	28		Hư hỏng	
10675	2629643	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 1600x2x0,4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629643	144		Hư hỏng	
10676	2629644	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 1600x2x0,4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629644	28		Hư hỏng	
10677	2629645	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 1600x2x0,4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629645	60		Hư hỏng	
10678	2629646	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 1600x2x0,4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629646	163		Hư hỏng	
10679	2629647	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 1600x2x0,4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629647	81		Hư hỏng	
10680	2629656	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629656	112		Hư hỏng	
10681	2629657	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629657	113		Hư hỏng	
10682	2629658	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 800x2x0,4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629658	211		Hư hỏng	
10683	2629759	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629759	51		Hư hỏng	
10684	2629760	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629760	58		Hư hỏng	
10685	2629761	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629761	55		Hư hỏng	
10686	2629762	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629762	75		Hư hỏng	
10687	2629763	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629763	61		Hư hỏng	
10688	2629764	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629764	49		Hư hỏng	
10689	2629765	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629765	61		Hư hỏng	
10690	2629766	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629766	80		Hư hỏng	
10691	2629767	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629767	92		Hư hỏng	
10692	2629768	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629768	41		Hư hỏng	
10693	2629769	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629769	58		Hư hỏng	
10694	2629772	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629772	110		Hư hỏng	
10695	2629773	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629773	70		Hư hỏng	
10696	2629774	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629774	123		Hư hỏng	
10697	2629775	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 200x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629775	128		Hư hỏng	
10698	2629782	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629782	27		Hư hỏng	
10699	2629783	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629783	18		Hư hỏng	
10700	2629784	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629784	26		Hư hỏng	
10701	2629785	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629785	17		Hư hỏng	
10702	2629786	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629786	31		Hư hỏng	
10703	2629787	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629787	20		Hư hỏng	
10704	2629788	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629788	25		Hư hỏng	
10705	2629789	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629789	39		Hư hỏng	
10706	2629790	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629790	22		Hư hỏng	
10707	2629791	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629791	20		Hư hỏng	
10708	2629792	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629792	39		Hư hỏng	
10709	2629793	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629793	29		Hư hỏng	
10710	2629794	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629794	33		Hư hỏng	
10711	2630003	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630003	24		Hư hỏng	
10712	2630004	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630004	22		Hư hỏng	
10713	2630005	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630005	35		Hư hỏng	
10714	2630006	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630006	15		Hư hỏng	
10715	2630007	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630007	11		Hư hỏng	
10716	2630008	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630008	28		Hư hỏng	
10717	2630009	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630009	15		Hư hỏng	
10718	2630010	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630010	25		Hư hỏng	
10719	2630011	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630011	25		Hư hỏng	
10720	2630012	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630012	20		Hư hỏng	
10721	2630013	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630013	25		Hư hỏng	
10722	2630014	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630014	18		Hư hỏng	
10723	2630015	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630015	31		Hư hỏng	
10724	2630016	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630016	26		Hư hỏng	
10725	2630017	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630017	28		Hư hỏng	
10726	2630018	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630018	17		Hư hỏng	
10727	2630019	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0,4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630019	15		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CINH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10728	2630020	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630020	16		Hư hỏng	
10729	2630021	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630021	22		Hư hỏng	
10730	2630022	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630022	23		Hư hỏng	
10731	2630023	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630023	22		Hư hỏng	
10732	2630024	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630024	18		Hư hỏng	
10733	2630025	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630025	21		Hư hỏng	
10734	2630026	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630026	22		Hư hỏng	
10735	2630027	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630027	34		Hư hỏng	
10736	2630028	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630028	18		Hư hỏng	
10737	2630029	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630029	27		Hư hỏng	
10738	2630030	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630030	22		Hư hỏng	
10739	2630031	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630031	39		Hư hỏng	
10740	2630032	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630032	30		Hư hỏng	
10741	2630033	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630033	20		Hư hỏng	
10742	2630034	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630034	19		Hư hỏng	
10743	2630035	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630035	25		Hư hỏng	
10744	2630036	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630036	24		Hư hỏng	
10745	2630037	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630037	27		Hư hỏng	
10746	2630038	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630038	17		Hư hỏng	
10747	2630039	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630039	18		Hư hỏng	
10748	2630040	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630040	35		Hư hỏng	
10749	2630041	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630041	26		Hư hỏng	
10750	2630042	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630042	29		Hư hỏng	
10751	2630043	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630043	28		Hư hỏng	
10752	2630044	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630044	21		Hư hỏng	
10753	2630045	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630045	32		Hư hỏng	
10754	2630046	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630046	34		Hư hỏng	
10755	2630047	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630047	22		Hư hỏng	
10756	2630048	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630048	29		Hư hỏng	
10757	2630049	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630049	25		Hư hỏng	
10758	2630050	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630050	22		Hư hỏng	
10759	2630051	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630051	32		Hư hỏng	
10760	2630061	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630061	26		Hư hỏng	
10761	2630062	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630062	32		Hư hỏng	
10762	2630063	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630063	20		Hư hỏng	
10763	2630064	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630064	44		Hư hỏng	
10764	2630065	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630065	30		Hư hỏng	
10765	2630066	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630066	49		Hư hỏng	
10766	2630067	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630067	22		Hư hỏng	
10767	2630068	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630068	19		Hư hỏng	
10768	2630069	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630069	19		Hư hỏng	
10769	2630070	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630070	19		Hư hỏng	
10770	2630071	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630071	24		Hư hỏng	
10771	2630072	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630072	22		Hư hỏng	
10772	2630073	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630073	20		Hư hỏng	
10773	2630074	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630074	31		Hư hỏng	
10774	2630075	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630075	25		Hư hỏng	
10775	2630076	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630076	31		Hư hỏng	
10776	2630077	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630077	34		Hư hỏng	
10777	2630078	01214073101750	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630078	25		Hư hỏng	
10778	2630181	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630181	23		Hư hỏng	
10779	2630182	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630182	36		Hư hỏng	
10780	2630183	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630183	30		Hư hỏng	
10781	2630184	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630184	23		Hư hỏng	
10782	2630185	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630185	24		Hư hỏng	
10783	2630186	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630186	28		Hư hỏng	
10784	2630187	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630187	32		Hư hỏng	
10785	2630188	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630188	56		Hư hỏng	
10786	2630189	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630189	23		Hư hỏng	
10787	2630190	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630190	24		Hư hỏng	
10788	2630191	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630191	24		Hư hỏng	
10789	2630192	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630192	24		Hư hỏng	
10790	2630193	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630193	42		Hư hỏng	
10791	2630194	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630194	48		Hư hỏng	
10792	2630195	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630195	23		Hư hỏng	
10793	2630196	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630196	128		Hư hỏng	
10794	2630197	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630197	67		Hư hỏng	
10795	2630364	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630364	37		Hư hỏng	
10796	2630365	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630365	25		Hư hỏng	
10797	2630366	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630366	42		Hư hỏng	
10798	2630367	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630367	25		Hư hỏng	
10799	2630368	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630368	25		Hư hỏng	
10800	2630369	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630369	28		Hư hỏng	
10801	2630370	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630370	72		Hư hỏng	
10802	2630371	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630371	40		Hư hỏng	
10803	2630372	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630372	40		Hư hỏng	
10804	2630373	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630373	35		Hư hỏng	
10805	2630374	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630374	40		Hư hỏng	
10806	2630375	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630375	52		Hư hỏng	
10807	2630376	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630376	20		Hư hỏng	
10808	2630497	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630497	13		Hư hỏng	
10809	2630498	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630498	23		Hư hỏng	
10810	2630499	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630499	26		Hư hỏng	
10811	2630500	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630500	24		Hư hỏng	
10812	2630501	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630501	19		Hư hỏng	
10813	2630502	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630502	50		Hư hỏng	
10814	2630503	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630503	23		Hư hỏng	
10815	2630504	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630504	29		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10816	2630505	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630505	29		Hư hỏng	
10817	2630506	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630506	49		Hư hỏng	
10818	2630507	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630507	25		Hư hỏng	
10819	2630508	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630508	24		Hư hỏng	
10820	2630509	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630509	22		Hư hỏng	
10821	2630510	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630510	23		Hư hỏng	
10822	2630511	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630511	24		Hư hỏng	
10823	2630512	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630512	12		Hư hỏng	
10824	2630513	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630513	43		Hư hỏng	
10825	2630514	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630514	32		Hư hỏng	
10826	2630515	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630515	24		Hư hỏng	
10827	2630516	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630516	29		Hư hỏng	
10828	2630517	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630517	27		Hư hỏng	
10829	2630518	01214073101750	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630518	32		Hư hỏng	
10830	2630658	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630658	37		Hư hỏng	
10831	2630659	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630659	24		Hư hỏng	
10832	2630660	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630660	40		Hư hỏng	
10833	2630661	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630661	22		Hư hỏng	
10834	2630662	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630662	25		Hư hỏng	
10835	2630663	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630663	13		Hư hỏng	
10836	2630664	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630664	12		Hư hỏng	
10837	2630665	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630665	31		Hư hỏng	
10838	2630666	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630666	22		Hư hỏng	
10839	2630667	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630667	38		Hư hỏng	
10840	2630668	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630668	39		Hư hỏng	
10841	2630669	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630669	21		Hư hỏng	
10842	2630670	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630670	20		Hư hỏng	
10843	2630671	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630671	21		Hư hỏng	
10844	2630672	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630672	26		Hư hỏng	
10845	2630673	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630673	26		Hư hỏng	
10846	2630674	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630674	19		Hư hỏng	
10847	2630675	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630675	38		Hư hỏng	
10848	2630676	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630676	15		Hư hỏng	
10849	2630677	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630677	30		Hư hỏng	
10850	2630678	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630678	23		Hư hỏng	
10851	2630679	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630679	26		Hư hỏng	
10852	2630680	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630680	42		Hư hỏng	
10853	2630681	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630681	16		Hư hỏng	
10854	2630682	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630682	37		Hư hỏng	
10855	2630683	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630683	15		Hư hỏng	
10856	2630684	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630684	32		Hư hỏng	
10857	2630685	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630685	22		Hư hỏng	
10858	2630686	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630686	46		Hư hỏng	
10859	2630687	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630687	32		Hư hỏng	
10860	2630688	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630688	19		Hư hỏng	
10861	2630689	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630689	17		Hư hỏng	
10862	2630690	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630690	14		Hư hỏng	
10863	2630691	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630691	24		Hư hỏng	
10864	2630692	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630692	17		Hư hỏng	
10865	2630693	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630693	20		Hư hỏng	
10866	2630694	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630694	19		Hư hỏng	
10867	2630695	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630695	23		Hư hỏng	
10868	2630696	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630696	18		Hư hỏng	
10869	2630697	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630697	33		Hư hỏng	
10870	2630698	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630698	18		Hư hỏng	
10871	2630699	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630699	28		Hư hỏng	
10872	2630700	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630700	41		Hư hỏng	
10873	2630701	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630701	17		Hư hỏng	
10874	2630702	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630702	24		Hư hỏng	
10875	2630703	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630703	21		Hư hỏng	
10876	2630704	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630704	22		Hư hỏng	
10877	2630705	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630705	27		Hư hỏng	
10878	2630706	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630706	16		Hư hỏng	
10879	2630707	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630707	23		Hư hỏng	
10880	2630708	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630708	22		Hư hỏng	
10881	2630709	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630709	19		Hư hỏng	
10882	2630710	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630710	30		Hư hỏng	
10883	2630711	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630711	23		Hư hỏng	
10884	2630712	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630712	27		Hư hỏng	
10885	2630713	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630713	35		Hư hỏng	
10886	2630714	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630714	17		Hư hỏng	
10887	2630715	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630715	21		Hư hỏng	
10888	2630716	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630716	39		Hư hỏng	
10889	2630717	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630717	16		Hư hỏng	
10890	2630718	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630718	41		Hư hỏng	
10891	2630719	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630719	23		Hư hỏng	
10892	2630720	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630720	39		Hư hỏng	
10893	2630721	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630721	24		Hư hỏng	
10894	2630722	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630722	27		Hư hỏng	
10895	2630723	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630723	28		Hư hỏng	
10896	2630724	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630724	27		Hư hỏng	
10897	2630725	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630725	23		Hư hỏng	
10898	2630726	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630726	42		Hư hỏng	
10899	2630727	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630727	23		Hư hỏng	
10900	2630728	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630728	22		Hư hỏng	
10901	2630729	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630729	23		Hư hỏng	
10902	2630730	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630730	16		Hư hỏng	
10903	2630731	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630731	11		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10904	2630732	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630732	12		Hư hỏng	
10905	2630733	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630733	36		Hư hỏng	
10906	2630734	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630734	34		Hư hỏng	
10907	2630735	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630735	23		Hư hỏng	
10908	2630736	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630736	25		Hư hỏng	
10909	2630737	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630737	23		Hư hỏng	
10910	2630738	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630738	31		Hư hỏng	
10911	2630739	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035146.CAPDONG.TL2630739	26		Hư hỏng	
10912	2630882	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630882	37		Hư hỏng	
10913	2630883	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630883	35		Hư hỏng	
10914	2630884	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630884	27		Hư hỏng	
10915	2630885	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630885	15		Hư hỏng	
10916	2630886	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630886	17		Hư hỏng	
10917	2630887	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630887	12		Hư hỏng	
10918	2630888	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630888	32		Hư hỏng	
10919	2630889	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630889	12		Hư hỏng	
10920	2630890	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630890	23		Hư hỏng	
10921	2630891	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630891	20		Hư hỏng	
10922	2630892	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630892	26		Hư hỏng	
10923	2630893	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630893	34		Hư hỏng	
10924	2630894	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630894	20		Hư hỏng	
10925	2631039	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631039	28		Hư hỏng	
10926	2631040	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631040	29		Hư hỏng	
10927	2631041	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631041	41		Hư hỏng	
10928	2631042	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631042	35		Hư hỏng	
10929	2631043	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631043	19		Hư hỏng	
10930	2631044	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631044	23		Hư hỏng	
10931	2631045	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631045	37		Hư hỏng	
10932	2631046	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631046	29		Hư hỏng	
10933	2631047	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631047	29		Hư hỏng	
10934	2631048	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631048	41		Hư hỏng	
10935	2631049	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631049	20		Hư hỏng	
10936	2631050	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631050	25		Hư hỏng	
10937	2631051	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631051	28		Hư hỏng	
10938	2631052	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631052	28		Hư hỏng	
10939	2631053	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631053	29		Hư hỏng	
10940	2631054	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631054	22		Hư hỏng	
10941	2631055	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631055	24		Hư hỏng	
10942	2631056	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631056	21		Hư hỏng	
10943	2631057	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631057	27		Hư hỏng	
10944	2631058	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631058	26		Hư hỏng	
10945	2631059	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631059	18		Hư hỏng	
10946	2631060	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631060	63		Hư hỏng	
10947	2631061	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631061	15		Hư hỏng	
10948	2631062	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631062	23		Hư hỏng	
10949	2631063	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631063	17		Hư hỏng	
10950	2631064	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631064	24		Hư hỏng	
10951	2631065	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631065	27		Hư hỏng	
10952	2631066	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631066	31		Hư hỏng	
10953	2631067	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631067	20		Hư hỏng	
10954	2631068	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631068	22		Hư hỏng	
10955	2631069	01214073101750	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631069	20		Hư hỏng	
10956	2631082	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631082	24		Hư hỏng	
10957	2631083	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631083	22		Hư hỏng	
10958	2631084	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631084	20		Hư hỏng	
10959	2631085	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631085	21		Hư hỏng	
10960	2631086	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631086	22		Hư hỏng	
10961	2631087	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631087	20		Hư hỏng	
10962	2631088	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631088	26		Hư hỏng	
10963	2631089	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631089	20		Hư hỏng	
10964	2631090	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631090	11		Hư hỏng	
10965	2631091	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631091	23		Hư hỏng	
10966	2631092	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631092	29		Hư hỏng	
10967	2631093	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631093	29		Hư hỏng	
10968	2631094	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631094	23		Hư hỏng	
10969	2631095	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631095	48		Hư hỏng	
10970	2631096	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631096	22		Hư hỏng	
10971	2631097	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631097	34		Hư hỏng	
10972	2631098	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631098	26		Hư hỏng	
10973	2631099	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631099	27		Hư hỏng	
10974	2631100	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631100	31		Hư hỏng	
10975	2631101	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631101	13		Hư hỏng	
10976	2631102	01214073101750	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631102	31		Hư hỏng	
10977	2631205	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631205	23		Hư hỏng	
10978	2631206	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631206	24		Hư hỏng	
10979	2631207	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631207	23		Hư hỏng	
10980	2631208	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631208	50		Hư hỏng	
10981	2631209	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631209	50		Hư hỏng	
10982	2631210	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631210	40		Hư hỏng	
10983	2631211	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631211	36		Hư hỏng	
10984	2631212	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631212	39		Hư hỏng	
10985	2631213	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631213	59		Hư hỏng	
10986	2631214	01214073101750	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631214	17		Hư hỏng	
10987	2634275	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634275	87		Hư hỏng	
10988	2634276	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634276	90		Hư hỏng	
10989		01214073101879				-		Hư hỏng	
10990	2634285	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634285	22		Hư hỏng	
10991	2634286	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634286	22		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
10992	2634287	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634287	26		Hư hỏng	
10993	2634288	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634288	49		Hư hỏng	
10994	2634289	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634289	40		Hư hỏng	
10995	2634290	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634290	18		Hư hỏng	
10996	2634291	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634291	24		Hư hỏng	
10997	2634292	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634292	21		Hư hỏng	
10998	2634293	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634293	18		Hư hỏng	
10999	2634294	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634294	26		Hư hỏng	
11000	2634295	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634295	21		Hư hỏng	
11001	2634296	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634296	21		Hư hỏng	
11002	2634297	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634297	21		Hư hỏng	
11003	2634332	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634332	28		Hư hỏng	
11004		01214073101879				-		Hư hỏng	
11005	2634614	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634614	99		Hư hỏng	
11006	2634615	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634615	89		Hư hỏng	
11007	2634616	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634616	29		Hư hỏng	
11008	2634617	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634617	42		Hư hỏng	
11009	2634618	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634618	102		Hư hỏng	
11010	2634619	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634619	111		Hư hỏng	
11011	2634620	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634620	65		Hư hỏng	
11012	2634621	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634621	45		Hư hỏng	
11013	2634622	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634622	54		Hư hỏng	
11014	2634623	01214073101879	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634623	126		Hư hỏng	
11015		01214073101879				-		Hư hỏng	
11016	2634722	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634722	30		Hư hỏng	
11017	2634723	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634723	18		Hư hỏng	
11018	2634724	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634724	43		Hư hỏng	
11019	2634725	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634725	20		Hư hỏng	
11020	2634726	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634726	14		Hư hỏng	
11021	2634727	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634727	26		Hư hỏng	
11022	2634728	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634728	62		Hư hỏng	
11023	2634729	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634729	26		Hư hỏng	
11024	2634730	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634730	28		Hư hỏng	
11025	2634731	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634731	22		Hư hỏng	
11026	2634732	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634732	33		Hư hỏng	
11027	2634733	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634733	30		Hư hỏng	
11028	2634734	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634734	42		Hư hỏng	
11029	2634735	01214073101879	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634735	41		Hư hỏng	
11030	2635076	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 50x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635076	36		Hư hỏng	
11031	2635077	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 50x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635077	25		Hư hỏng	
11032	2635078	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 50x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635078	24		Hư hỏng	
11033	2635079	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 50x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635079	24		Hư hỏng	
11034	2635080	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 50x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635080	29		Hư hỏng	
11035	2635081	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 50x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635081	30		Hư hỏng	
11036	2635082	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 50x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635082	16		Hư hỏng	
11037	2635083	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 50x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635083	25		Hư hỏng	
11038	2635109	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635109	16		Hư hỏng	
11039	2635110	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635110	22		Hư hỏng	
11040	2635111	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635111	18		Hư hỏng	
11041	2635112	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635112	25		Hư hỏng	
11042	2635113	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635113	73		Hư hỏng	
11043	2635114	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635114	29		Hư hỏng	
11044	2635115	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635115	110		Hư hỏng	
11045	2635116	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635116	24		Hư hỏng	
11046	2635122	01214073101879	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635122	36		Hư hỏng	
11047	2635123	01214073101879	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635123	36		Hư hỏng	
11048	2635124	01214073101879	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635124	50		Hư hỏng	
11049	2635247	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635247	28		Hư hỏng	
11050	2635248	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635248	18		Hư hỏng	
11051	2635249	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635249	28		Hư hỏng	
11052	2635250	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635250	40		Hư hỏng	
11053	2635251	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635251	25		Hư hỏng	
11054	2635252	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635252	23		Hư hỏng	
11055	2635253	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635253	33		Hư hỏng	
11056	2635254	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635254	32		Hư hỏng	
11057	2635255	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635255	25		Hư hỏng	
11058	2635256	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635256	16		Hư hỏng	
11059	2635257	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635257	36		Hư hỏng	
11060	2635258	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635258	29		Hư hỏng	
11061	2635259	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635259	24		Hư hỏng	
11062	2635260	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635260	16		Hư hỏng	
11063	2635261	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635261	23		Hư hỏng	
11064	2635262	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635262	40		Hư hỏng	
11065	2635263	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635263	26		Hư hỏng	
11066	2635264	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635264	23		Hư hỏng	
11067	2635265	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635265	25		Hư hỏng	
11068	2635266	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635266	91		Hư hỏng	
11069	2635267	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635267	62		Hư hỏng	
11070	2635268	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635268	46		Hư hỏng	
11071	2635269	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635269	36		Hư hỏng	
11072	2635270	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635270	30		Hư hỏng	
11073	2635271	01214073101879	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635271	32		Hư hỏng	
11074	2635441	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635441	66		Hư hỏng	
11075	2635442	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635442	38		Hư hỏng	
11076	2635443	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635443	25		Hư hỏng	
11077	2635444	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635444	25		Hư hỏng	
11078	2635445	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635445	25		Hư hỏng	
11079	2635446	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635446	22		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11080	2635447	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635447	12		Hư hỏng	
11081	2635448	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635448	14		Hư hỏng	
11082	2635449	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635449	14		Hư hỏng	
11083	2635450	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635450	10		Hư hỏng	
11084	2635451	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635451	15		Hư hỏng	
11085	2635452	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635452	33		Hư hỏng	
11086	2635453	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635453	49		Hư hỏng	
11087	2635454	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635454	28		Hư hỏng	
11088	2635455	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635455	27		Hư hỏng	
11089	2635456	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635456	32		Hư hỏng	
11090	2635457	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635457	22		Hư hỏng	
11091	2635458	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635458	23		Hư hỏng	
11092	2635459	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635459	35		Hư hỏng	
11093	2635460	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635460	23		Hư hỏng	
11094	2635461	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635461	23		Hư hỏng	
11095	2635462	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635462	23		Hư hỏng	
11096	2635463	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635463	22		Hư hỏng	
11097	2635464	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635464	37		Hư hỏng	
11098	2635465	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635465	28		Hư hỏng	
11099	2635466	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635466	27		Hư hỏng	
11100	2635467	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635467	27		Hư hỏng	
11101	2635468	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635468	28		Hư hỏng	
11102	2635469	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635469	41		Hư hỏng	
11103	2635470	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635470	49		Hư hỏng	
11104	2635571	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635571	39		Hư hỏng	
11105	2635572	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635572	25		Hư hỏng	
11106	2635573	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635573	56		Hư hỏng	
11107	2635574	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635574	28		Hư hỏng	
11108	2635575	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635575	22		Hư hỏng	
11109	2635576	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635576	28		Hư hỏng	
11110	2635577	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635577	43		Hư hỏng	
11111	2635578	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635578	28		Hư hỏng	
11112	2635579	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635579	32		Hư hỏng	
11113	2635580	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635580	37		Hư hỏng	
11114	2635581	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635581	38		Hư hỏng	
11115	2635582	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635582	25		Hư hỏng	
11116	2635583	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635583	18		Hư hỏng	
11117	2635584	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635584	24		Hư hỏng	
11118	2635585	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635585	34		Hư hỏng	
11119	2635586	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635586	23		Hư hỏng	
11120	2635587	01214073101879	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635587	23		Hư hỏng	
11121	2635837	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635837	33		Hư hỏng	
11122	2635838	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635838	30		Hư hỏng	
11123	2635839	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635839	15		Hư hỏng	
11124	2635840	01214073101879	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635840	16		Hư hỏng	
11125	2629875	01214073101904	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629875	29		Hư hỏng	
11126	2629876	01214073101904	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629876	23		Hư hỏng	
11127	2629877	01214073101904	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629877	31		Hư hỏng	
11128	2629878	01214073101904	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629878	22		Hư hỏng	
11129	2629879	01214073101904	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629879	21		Hư hỏng	
11130	2629880	01214073101904	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629880	21		Hư hỏng	
11131	2630548	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630548	44		Hư hỏng	
11132	2630549	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630549	28		Hư hỏng	
11133	2630550	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630550	22		Hư hỏng	
11134	2630551	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630551	18		Hư hỏng	
11135	2630552	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630552	29		Hư hỏng	
11136	2630553	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630553	23		Hư hỏng	
11137	2630554	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630554	44		Hư hỏng	
11138	2630555	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630555	25		Hư hỏng	
11139	2630556	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630556	28		Hư hỏng	
11140	2630557	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630557	23		Hư hỏng	
11141	2630558	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630558	28		Hư hỏng	
11142	2630559	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630559	19		Hư hỏng	
11143	2630560	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630560	23		Hư hỏng	
11144	2630561	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630561	15		Hư hỏng	
11145	2630562	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630562	26		Hư hỏng	
11146	2630563	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630563	19		Hư hỏng	
11147	2630564	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630564	22		Hư hỏng	
11148	2630565	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630565	18		Hư hỏng	
11149	2630566	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630566	20		Hư hỏng	
11150	2630567	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630567	47		Hư hỏng	
11151	2630568	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630568	27		Hư hỏng	
11152	2630569	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630569	18		Hư hỏng	
11153	2630570	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630570	32		Hư hỏng	
11154	2630571	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630571	26		Hư hỏng	
11155	2630572	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630572	26		Hư hỏng	
11156	2630573	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630573	27		Hư hỏng	
11157	2630574	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630574	46		Hư hỏng	
11158	2630575	01214073101904	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630575	18		Hư hỏng	
11159	2634277	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634277	112		Hư hỏng	
11160	2634278	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 1600x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634278	51		Hư hỏng	
11161	2634279	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 1000x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634279	319		Hư hỏng	
11162	2634280	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 1000x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634280	103		Hư hỏng	
11163		01214073101930				-		Hư hỏng	
11164	2634281	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634281	77		Hư hỏng	
11165	2634282	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634282	100		Hư hỏng	
11166	2634283	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634283	26		Hư hỏng	
11167	2634284	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 400x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634284	16		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11168	2634624	01214073101930	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634624	41		Hư hỏng	
11169		01214073101930				-		Hư hỏng	
11170		01214073101930				-		Hư hỏng	
11171		01214073101930				-		Hư hỏng	
11172	2634625	01214073101930	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634625	142		Hư hỏng	
11173	2634626	01214073101930	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634626	23		Hư hỏng	
11174	2634634	01214073101930	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634634	104		Hư hỏng	
11175	2634635	01214073101930	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634635	39		Hư hỏng	
11176	2634636	01214073101930	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634636	125		Hư hỏng	
11177	2634637	01214073101930	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634637	141		Hư hỏng	
11178	2634638	01214073101930	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634638	105		Hư hỏng	
11179	2634639	01214073101930	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634639	35		Hư hỏng	
11180	2634640	01214073101930	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634640	125		Hư hỏng	
11181	2634736	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634736	25		Hư hỏng	
11182	2634737	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634737	26		Hư hỏng	
11183	2634738	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634738	25		Hư hỏng	
11184	2634739	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634739	24		Hư hỏng	
11185	2634740	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634740	22		Hư hỏng	
11186	2634741	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634741	32		Hư hỏng	
11187	2634742	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634742	23		Hư hỏng	
11188	2634743	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634743	24		Hư hỏng	
11189	2634744	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634744	24		Hư hỏng	
11190	2634745	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634745	24		Hư hỏng	
11191	2634746	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634746	69		Hư hỏng	
11192	2634747	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634747	22		Hư hỏng	
11193	2634748	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634748	31		Hư hỏng	
11194	2634749	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634749	22		Hư hỏng	
11195	2634750	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634750	19		Hư hỏng	
11196	2634751	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634751	23		Hư hỏng	
11197	2634752	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634752	27		Hư hỏng	
11198	2634753	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634753	28		Hư hỏng	
11199	2634754	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634754	22		Hư hỏng	
11200	2634755	01214073101930	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634755	21		Hư hỏng	
11201	2635084	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635084	26		Hư hỏng	
11202	2635085	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635085	33		Hư hỏng	
11203	2635086	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635086	23		Hư hỏng	
11204	2635087	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635087	20		Hư hỏng	
11205	2635088	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635088	25		Hư hỏng	
11206	2635089	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635089	23		Hư hỏng	
11207	2635090	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635090	31		Hư hỏng	
11208	2635091	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635091	40		Hư hỏng	
11209	2635092	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635092	25		Hư hỏng	
11210	2635093	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635093	32		Hư hỏng	
11211	2635094	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635094	28		Hư hỏng	
11212	2635095	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635095	26		Hư hỏng	
11213	2635096	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635096	29		Hư hỏng	
11214	2635097	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635097	20		Hư hỏng	
11215	2635098	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635098	42		Hư hỏng	
11216	2635099	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635099	36		Hư hỏng	
11217	2635100	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635100	22		Hư hỏng	
11218	2635101	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635101	15		Hư hỏng	
11219	2635102	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635102	31		Hư hỏng	
11220	2635103	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635103	26		Hư hỏng	
11221	2635104	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635104	18		Hư hỏng	
11222	2635105	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635105	36		Hư hỏng	
11223	2635106	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635106	28		Hư hỏng	
11224	2635107	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635107	31		Hư hỏng	
11225	2635108	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635108	45		Hư hỏng	
11226	2635117	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635117	30		Hư hỏng	
11227	2635118	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635118	51		Hư hỏng	
11228	2635119	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635119	26		Hư hỏng	
11229	2635120	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635120	27		Hư hỏng	
11230	2635121	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635121	32		Hư hỏng	
11231	2635125	01214073101930	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635125	45		Hư hỏng	
11232	2635126	01214073101930	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635126	48		Hư hỏng	
11233	2635127	01214073101930	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635127	40		Hư hỏng	
11234	2635128	01214073101930	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635128	25		Hư hỏng	
11235	2635129	01214073101930	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635129	29		Hư hỏng	
11236	2635130	01214073101930	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635130	141		Hư hỏng	
11237	2635131	01214073101930	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635131	24		Hư hỏng	
11238	2635132	01214073101930	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635132	25		Hư hỏng	
11239	2635133	01214073101930	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635133	110		Hư hỏng	
11240	2635134	01214073101930	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635134	45		Hư hỏng	
11241	2635245	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635245	47		Hư hỏng	
11242	2635246	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635246	43		Hư hỏng	
11243	2635272	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635272	39		Hư hỏng	
11244	2635273	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635273	23		Hư hỏng	
11245	2635274	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635274	30		Hư hỏng	
11246	2635275	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635275	20		Hư hỏng	
11247	2635276	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635276	32		Hư hỏng	
11248	2635277	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635277	23		Hư hỏng	
11249	2635278	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635278	53		Hư hỏng	
11250	2635279	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635279	25		Hư hỏng	
11251	2635280	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635280	30		Hư hỏng	
11252	2635281	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635281	40		Hư hỏng	
11253	2635282	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635282	29		Hư hỏng	
11254	2635283	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635283	35		Hư hỏng	
11255	2635284	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635284	23		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11256	2635285	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036045.CAPDONG.TL2635285	17		Hư hỏng	
11257	2635286	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036045.CAPDONG.TL2635286	31		Hư hỏng	
11258	2635287	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036045.CAPDONG.TL2635287	30		Hư hỏng	
11259	2635288	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036045.CAPDONG.TL2635288	29		Hư hỏng	
11260	2635289	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036045.CAPDONG.TL2635289	24		Hư hỏng	
11261	2635290	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036045.CAPDONG.TL2635290	90		Hư hỏng	
11262	2635291	01214073101930	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036045.CAPDONG.TL2635291	18		Hư hỏng	
11263	2635588	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635588	51		Hư hỏng	
11264	2635589	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635589	24		Hư hỏng	
11265	2635590	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635590	18		Hư hỏng	
11266	2635591	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635591	35		Hư hỏng	
11267	2635592	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635592	29		Hư hỏng	
11268	2635593	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635593	33		Hư hỏng	
11269	2635594	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635594	37		Hư hỏng	
11270	2635595	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635595	34		Hư hỏng	
11271	2635596	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635596	24		Hư hỏng	
11272	2635597	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635597	36		Hư hỏng	
11273	2635598	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635598	32		Hư hỏng	
11274	2635599	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635599	24		Hư hỏng	
11275	2635600	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635600	29		Hư hỏng	
11276	2635601	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635601	23		Hư hỏng	
11277	2635602	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635602	30		Hư hỏng	
11278	2635603	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635603	19		Hư hỏng	
11279	2635604	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635604	32		Hư hỏng	
11280	2635605	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635605	25		Hư hỏng	
11281	2635606	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635606	17		Hư hỏng	
11282	2635607	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635607	15		Hư hỏng	
11283	2635608	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635608	15		Hư hỏng	
11284	2635609	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635609	31		Hư hỏng	
11285	2635610	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635610	25		Hư hỏng	
11286	2635611	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635611	24		Hư hỏng	
11287	2635612	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635612	20		Hư hỏng	
11288	2635613	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635613	32		Hư hỏng	
11289	2635614	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635614	28		Hư hỏng	
11290	2635615	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635615	55		Hư hỏng	
11291	2635616	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635616	27		Hư hỏng	
11292	2635617	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635617	28		Hư hỏng	
11293	2635618	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635618	27		Hư hỏng	
11294	2635619	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635619	34		Hư hỏng	
11295	2635620	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635620	44		Hư hỏng	
11296	2635621	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635621	28		Hư hỏng	
11297	2635622	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635622	27		Hư hỏng	
11298	2635623	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635623	22		Hư hỏng	
11299	2635624	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635624	23		Hư hỏng	
11300	2635625	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635625	35		Hư hỏng	
11301	2635626	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635626	24		Hư hỏng	
11302	2635627	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635627	23		Hư hỏng	
11303	2635628	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635628	14		Hư hỏng	
11304	2635629	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635629	19		Hư hỏng	
11305	2635630	01214073101930	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635630	25		Hư hỏng	
11306	2635841	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635841	17		Hư hỏng	
11307	2635842	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635842	30		Hư hỏng	
11308	2635843	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635843	12		Hư hỏng	
11309	2635844	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635844	22		Hư hỏng	
11310	2635845	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635845	19		Hư hỏng	
11311	2635846	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635846	28		Hư hỏng	
11312	2635847	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635847	22		Hư hỏng	
11313	2635848	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635848	11		Hư hỏng	
11314	2635849	01214073101930	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635849	26		Hư hỏng	
11315	2634298	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634298	31		Hư hỏng	
11316	2634299	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634299	31		Hư hỏng	
11317	2634300	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634300	19		Hư hỏng	
11318	2634301	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634301	27		Hư hỏng	
11319	2634302	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634302	17		Hư hỏng	
11320	2634303	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634303	21		Hư hỏng	
11321	2634304	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634304	18		Hư hỏng	
11322	2634305	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634305	18		Hư hỏng	
11323	2634306	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634306	33		Hư hỏng	
11324	2634307	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634307	24		Hư hỏng	
11325	2634308	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634308	31		Hư hỏng	
11326	2634309	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634309	28		Hư hỏng	
11327	2634310	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634310	22		Hư hỏng	
11328	2634311	01214073102211	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634311	22		Hư hỏng	
11329	2634320	01214073102211	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634320	17		Hư hỏng	
11330	2634321	01214073102211	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634321	23		Hư hỏng	
11331	2634641	01214073102211	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634641	110		Hư hỏng	
11332	2634642	01214073102211	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634642	149		Hư hỏng	
11333	2634711	01214073102211	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634711	101		Hư hỏng	
11334	2634712	01214073102211	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634712	105		Hư hỏng	
11335	2634713	01214073102211	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634713	124		Hư hỏng	
11336	2634756	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634756	18		Hư hỏng	
11337	2634757	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634757	28		Hư hỏng	
11338	2634758	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634758	15		Hư hỏng	
11339	2634759	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634759	17		Hư hỏng	
11340	2634760	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634760	17		Hư hỏng	
11341	2634761	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634761	23		Hư hỏng	
11342	2634762	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634762	25		Hư hỏng	
11343	2634763	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634763	19		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11344	2634764	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634764	23		Hư hỏng	
11345	2634854	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634854	25		Hư hỏng	
11346	2634855	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634855	23		Hư hỏng	
11347	2634856	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634856	22		Hư hỏng	
11348	2634857	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634857	46		Hư hỏng	
11349	2634858	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634858	15		Hư hỏng	
11350	2634859	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634859	33		Hư hỏng	
11351	2634860	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634860	30		Hư hỏng	
11352	2634861	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634861	31		Hư hỏng	
11353	2634862	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634862	27		Hư hỏng	
11354	2634863	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634863	22		Hư hỏng	
11355	2634864	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634864	33		Hư hỏng	
11356	2634865	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634865	33		Hư hỏng	
11357	2634866	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634866	22		Hư hỏng	
11358	2634867	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634867	16		Hư hỏng	
11359	2634868	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634868	20		Hư hỏng	
11360	2634869	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634869	22		Hư hỏng	
11361	2634870	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634870	25		Hư hỏng	
11362	2634871	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634871	17		Hư hỏng	
11363	2634872	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634872	16		Hư hỏng	
11364	2634873	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634873	31		Hư hỏng	
11365	2634874	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634874	19		Hư hỏng	
11366	2634875	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634875	26		Hư hỏng	
11367	2634876	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634876	18		Hư hỏng	
11368	2634877	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634877	21		Hư hỏng	
11369	2634878	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634878	15		Hư hỏng	
11370	2634879	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634879	22		Hư hỏng	
11371	2634880	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634880	32		Hư hỏng	
11372	2634881	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634881	22		Hư hỏng	
11373	2634882	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634882	31		Hư hỏng	
11374	2634883	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634883	19		Hư hỏng	
11375	2634884	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634884	24		Hư hỏng	
11376	2634885	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634885	24		Hư hỏng	
11377	2634886	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634886	22		Hư hỏng	
11378	2634887	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634887	19		Hư hỏng	
11379	2634888	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634888	19		Hư hỏng	
11380	2634889	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634889	10		Hư hỏng	
11381	2634890	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634890	22		Hư hỏng	
11382	2634891	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634891	33		Hư hỏng	
11383	2634892	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634892	26		Hư hỏng	
11384	2634893	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634893	17		Hư hỏng	
11385	2634894	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634894	19		Hư hỏng	
11386	2634895	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634895	19		Hư hỏng	
11387	2634896	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634896	31		Hư hỏng	
11388	2634897	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634897	23		Hư hỏng	
11389	2634898	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634898	22		Hư hỏng	
11390	2634899	01214073102211	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634899	24		Hư hỏng	
11391	2635135	01214073102211	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635135	18		Hư hỏng	
11392	2635136	01214073102211	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635136	32		Hư hỏng	
11393	2635137	01214073102211	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635137	18		Hư hỏng	
11394	2635138	01214073102211	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635138	18		Hư hỏng	
11395	2635139	01214073102211	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635139	34		Hư hỏng	
11396	2635140	01214073102211	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635140	18		Hư hỏng	
11397	2635141	01214073102211	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635141	23		Hư hỏng	
11398	2635142	01214073102211	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635142	23		Hư hỏng	
11399	2635143	01214073102211	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635143	35		Hư hỏng	
11400	2635144	01214073102211	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635144	48		Hư hỏng	
11401	2635292	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635292	52		Hư hỏng	
11402	2635293	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635293	25		Hư hỏng	
11403	2635294	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635294	29		Hư hỏng	
11404	2635295	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635295	25		Hư hỏng	
11405	2635296	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635296	29		Hư hỏng	
11406	2635297	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635297	34		Hư hỏng	
11407	2635298	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635298	38		Hư hỏng	
11408	2635299	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635299	29		Hư hỏng	
11409	2635300	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635300	37		Hư hỏng	
11410	2635301	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635301	36		Hư hỏng	
11411	2635302	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635302	22		Hư hỏng	
11412	2635303	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635303	22		Hư hỏng	
11413	2635304	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635304	38		Hư hỏng	
11414	2635305	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635305	32		Hư hỏng	
11415	2635306	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635306	25		Hư hỏng	
11416	2635307	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635307	29		Hư hỏng	
11417	2635308	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635308	37		Hư hỏng	
11418	2635309	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635309	28		Hư hỏng	
11419	2635310	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635310	28		Hư hỏng	
11420	2635311	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036046.CAPDONG.TL2635311	25		Hư hỏng	
11421	2635408	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635408	21		Hư hỏng	
11422	2635409	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635409	35		Hư hỏng	
11423	2635410	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635410	36		Hư hỏng	
11424	2635411	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635411	36		Hư hỏng	
11425	2635412	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635412	30		Hư hỏng	
11426	2635413	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635413	16		Hư hỏng	
11427	2635414	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635414	41		Hư hỏng	
11428	2635415	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635415	41		Hư hỏng	
11429	2635416	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635416	26		Hư hỏng	
11430	2635417	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635417	29		Hư hỏng	
11431	2635418	01214073102211	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635418	34		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ T5	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11432	2635631	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036245.CAPDONG.TL2635631	19		Hư hỏng	
11433	2635632	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635632	31		Hư hỏng	
11434	2635633	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635633	24		Hư hỏng	
11435	2635634	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635634	24		Hư hỏng	
11436	2635635	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635635	16		Hư hỏng	
11437	2635636	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635636	24		Hư hỏng	
11438	2635637	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635637	17		Hư hỏng	
11439	2635638	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635638	22		Hư hỏng	
11440	2635639	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635639	24		Hư hỏng	
11441	2635640	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635640	31		Hư hỏng	
11442	2635641	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635641	17		Hư hỏng	
11443	2635642	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635642	28		Hư hỏng	
11444	2635643	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635643	19		Hư hỏng	
11445	2635644	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635644	25		Hư hỏng	
11446	2635645	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635645	32		Hư hỏng	
11447	2635646	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635646	20		Hư hỏng	
11448	2635647	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635647	26		Hư hỏng	
11449	2635648	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635648	47		Hư hỏng	
11450	2635649	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635649	23		Hư hỏng	
11451	2635650	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036246.CAPDONG.TL2635650	49		Hư hỏng	
11452	2635756	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635756	41		Hư hỏng	
11453	2635757	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635757	20		Hư hỏng	
11454	2635758	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635758	32		Hư hỏng	
11455	2635759	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635759	43		Hư hỏng	
11456	2635760	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635760	34		Hư hỏng	
11457	2635761	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635761	25		Hư hỏng	
11458	2635762	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635762	29		Hư hỏng	
11459	2635763	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635763	20		Hư hỏng	
11460	2635764	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635764	25		Hư hỏng	
11461	2635765	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635765	26		Hư hỏng	
11462	2635766	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635766	32		Hư hỏng	
11463	2635767	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635767	24		Hư hỏng	
11464	2635768	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635768	11		Hư hỏng	
11465	2635769	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635769	29		Hư hỏng	
11466	2635770	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635770	54		Hư hỏng	
11467	2635771	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635771	18		Hư hỏng	
11468	2635772	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635772	47		Hư hỏng	
11469	2635773	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635773	32		Hư hỏng	
11470	2635774	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635774	16		Hư hỏng	
11471	2635775	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635775	16		Hư hỏng	
11472	2635776	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635776	32		Hư hỏng	
11473	2635777	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635777	24		Hư hỏng	
11474	2635778	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635778	27		Hư hỏng	
11475	2635779	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635779	30		Hư hỏng	
11476	2635780	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635780	30		Hư hỏng	
11477	2635781	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635781	40		Hư hỏng	
11478	2635782	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635782	40		Hư hỏng	
11479	2635783	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635783	30		Hư hỏng	
11480	2635784	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635784	29		Hư hỏng	
11481	2635785	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635785	31		Hư hỏng	
11482	2635786	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635786	14		Hư hỏng	
11483	2635787	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635787	22		Hư hỏng	
11484	2635788	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635788	22		Hư hỏng	
11485	2635789	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635789	19		Hư hỏng	
11486	2635790	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635790	24		Hư hỏng	
11487	2635791	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635791	12		Hư hỏng	
11488	2635792	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635792	27		Hư hỏng	
11489	2635793	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635793	29		Hư hỏng	
11490	2635794	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635794	20		Hư hỏng	
11491	2635795	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635795	30		Hư hỏng	
11492	2635796	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635796	19		Hư hỏng	
11493	2635797	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635797	32		Hư hỏng	
11494	2635798	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635798	32		Hư hỏng	
11495	2635799	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635799	15		Hư hỏng	
11496	2635800	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635800	18		Hư hỏng	
11497	2635801	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635801	23		Hư hỏng	
11498	2635802	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635802	37		Hư hỏng	
11499	2635803	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635803	18		Hư hỏng	
11500	2635804	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635804	15		Hư hỏng	
11501	2635805	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635805	25		Hư hỏng	
11502	2635806	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635806	29		Hư hỏng	
11503	2635807	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635807	35		Hư hỏng	
11504	2635808	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635808	41		Hư hỏng	
11505	2635809	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635809	33		Hư hỏng	
11506	2635810	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635810	26		Hư hỏng	
11507	2635811	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635811	26		Hư hỏng	
11508	2635812	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635812	29		Hư hỏng	
11509	2635813	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635813	48		Hư hỏng	
11510	2635814	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635814	23		Hư hỏng	
11511	2635815	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635815	32		Hư hỏng	
11512	2635816	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635816	27		Hư hỏng	
11513	2635817	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635817	28		Hư hỏng	
11514	2635818	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635818	22		Hư hỏng	
11515	2635819	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635819	27		Hư hỏng	
11516	2635820	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635820	20		Hư hỏng	
11517	2635821	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635821	15		Hư hỏng	
11518	2635822	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635822	39		Hư hỏng	
11519	2635823	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635823	34		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11520	2635824	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635824	47		Hư hỏng	
11521	2635825	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635825	21		Hư hỏng	
11522	2635826	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635826	14		Hư hỏng	
11523	2635827	01214073102211	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635827	25		Hư hỏng	
11524	2634312	01214073102211	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634312	28		Hư hỏng	
11525	2634313	01214073102211	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634313	10		Hư hỏng	
11526	2634314	01214073102211	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634314	17		Hư hỏng	
11527	2634315	01214073102211	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634315	15		Hư hỏng	
11528	2634316	01214073102211	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634316	20		Hư hỏng	
11529	2634317	01214073102211	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634317	19		Hư hỏng	
11530	2634318	01214073102211	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634318	25		Hư hỏng	
11531	2634319	01214073102211	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634319	17		Hư hỏng	
11532	2634627	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634627	169		Hư hỏng	
11533	2634628	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634628	29		Hư hỏng	
11534	2634629	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634629	128		Hư hỏng	
11535	2634630	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634630	16		Hư hỏng	
11536	2634631	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634631	22		Hư hỏng	
11537	2634714	90003061007652	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634714	153		Hư hỏng	
11538	2634715	90003061007652	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634715	148		Hư hỏng	
11539	2634716	90003061007652	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634716	38		Hư hỏng	
11540	2634717	90003061007652	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634717	37		Hư hỏng	
11541	2634718	90003061007652	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634718	27		Hư hỏng	
11542	2634719	90003061007652	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634719	88		Hư hỏng	
11543	2634900	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634900	46		Hư hỏng	
11544	2634901	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634901	20		Hư hỏng	
11545	2634902	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634902	19		Hư hỏng	
11546	2634903	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634903	27		Hư hỏng	
11547	2634904	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634904	24		Hư hỏng	
11548	2634905	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634905	23		Hư hỏng	
11549	2634906	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634906	18		Hư hỏng	
11550	2634907	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634907	25		Hư hỏng	
11551	2634908	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634908	24		Hư hỏng	
11552	2634909	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634909	23		Hư hỏng	
11553	2634910	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634910	20		Hư hỏng	
11554	2634911	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634911	36		Hư hỏng	
11555	2634912	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634912	28		Hư hỏng	
11556	2634913	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634913	29		Hư hỏng	
11557	2634914	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634914	18		Hư hỏng	
11558	2634915	90003061007652	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634915	27		Hư hỏng	
11559	2635419	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635419	49		Hư hỏng	
11560	2635420	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635420	36		Hư hỏng	
11561	2635421	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635421	22		Hư hỏng	
11562	2635422	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635422	17		Hư hỏng	
11563	2635423	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635423	166		Hư hỏng	
11564	2635424	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635424	78		Hư hỏng	
11565	2635425	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635425	40		Hư hỏng	
11566	2635426	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635426	25		Hư hỏng	
11567	2635427	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635427	28		Hư hỏng	
11568	2635428	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635428	32		Hư hỏng	
11569	2635429	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635429	34		Hư hỏng	
11570	2635430	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635430	33		Hư hỏng	
11571	2635431	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635431	18		Hư hỏng	
11572	2635432	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635432	34		Hư hỏng	
11573	2635433	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635433	15		Hư hỏng	
11574	2635434	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635434	35		Hư hỏng	
11575	2635435	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635435	29		Hư hỏng	
11576	2635436	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635436	30		Hư hỏng	
11577	2635437	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635437	19		Hư hỏng	
11578	2635438	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635438	19		Hư hỏng	
11579	2635439	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635439	43		Hư hỏng	
11580	2635440	90003061007652	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K036146.CAPDONG.TL2635440	43		Hư hỏng	
11581	2629881	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629881	24		Hư hỏng	
11582	2629882	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629882	168		Hư hỏng	
11583	2629883	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629883	214		Hư hỏng	
11584	2629884	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629884	29		Hư hỏng	
11585	2629885	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629885	232		Hư hỏng	
11586	2629886	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629886	60		Hư hỏng	
11587	2629887	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629887	25		Hư hỏng	
11588	2629888	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629888	23		Hư hỏng	
11589	2629889	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629889	23		Hư hỏng	
11590	2629890	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629890	105		Hư hỏng	
11591	2629891	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629891	171		Hư hỏng	
11592	2629892	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629892	80		Hư hỏng	
11593	2629893	95003061010859	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629893	80		Hư hỏng	
11594	2630519	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630519	41		Hư hỏng	
11595	2630520	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630520	14		Hư hỏng	
11596	2630521	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630521	23		Hư hỏng	
11597	2630522	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630522	44		Hư hỏng	
11598	2630523	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630523	19		Hư hỏng	
11599	2630524	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630524	23		Hư hỏng	
11600	2630525	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630525	23		Hư hỏng	
11601	2630526	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630526	26		Hư hỏng	
11602	2630527	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630527	29		Hư hỏng	
11603	2630528	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630528	29		Hư hỏng	
11604	2630529	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630529	21		Hư hỏng	
11605	2630530	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630530	44		Hư hỏng	
11606	2630531	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630531	37		Hư hỏng	
11607	2630532	95003061010859	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630532	17		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11608	2630533	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630533	32		Hư hỏng	
11609	2630534	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630534	20		Hư hỏng	
11610	2630535	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630535	29		Hư hỏng	
11611	2630536	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630536	40		Hư hỏng	
11612	2630537	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630537	30		Hư hỏng	
11613	2630538	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630538	38		Hư hỏng	
11614	2630539	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630539	27		Hư hỏng	
11615	2630540	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630540	35		Hư hỏng	
11616	2630541	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630541	29		Hư hỏng	
11617	2630542	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630542	35		Hư hỏng	
11618	2630543	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630543	28		Hư hỏng	
11619	2630544	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630544	27		Hư hỏng	
11620	2630545	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630545	20		Hư hỏng	
11621	2630546	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630546	46		Hư hỏng	
11622	2630547	950030610108S9	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2412K035046.CAPDONG.TL2630547	24		Hư hỏng	
11623	2629642	051.K.00609.CGI	Cáp đồng ngầm, 2000x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629642	60		Hư hỏng	
11624	2629648	051.K.00610.CGI	Cáp đồng ngầm, 1500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629648	144		Hư hỏng	
11625	2629649	051.K.00610.CGI	Cáp đồng ngầm, 1500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629649	28		Hư hỏng	
11626	2629650	051.K.00610.CGI	Cáp đồng ngầm, 1500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629650	81		Hư hỏng	
11627	2629651	051.K.00610.CGI	Cáp đồng ngầm, 1500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629651	163		Hư hỏng	
11628	2629652	051.K.00611.CGI	Cáp đồng ngầm, 1500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629652	51		Hư hỏng	
11629	2629653	051.K.00612.CGI	Cáp đồng ngầm, 1000x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629653	211		Hư hỏng	
11630	2629654	051.K.00612.CGI	Cáp đồng ngầm, 1000x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629654	90		Hư hỏng	
11631	2629655	051.K.00612.CGI	Cáp đồng ngầm, 1000x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629655	136		Hư hỏng	
11632	2629659	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629659	45		Hư hỏng	
11633	2629660	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629660	43		Hư hỏng	
11634	2629661	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629661	48		Hư hỏng	
11635	2629662	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629662	43		Hư hỏng	
11636	2629663	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629663	42		Hư hỏng	
11637	2629664	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629664	45		Hư hỏng	
11638	2629665	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629665	41		Hư hỏng	
11639	2629666	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629666	42		Hư hỏng	
11640	2629667	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629667	45		Hư hỏng	
11641	2629668	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629668	47		Hư hỏng	
11642	2629669	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629669	44		Hư hỏng	
11643	2629670	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629670	40		Hư hỏng	
11644	2629671	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629671	48		Hư hỏng	
11645	2629672	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629672	38		Hư hỏng	
11646	2629673	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629673	45		Hư hỏng	
11647	2629674	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629674	46		Hư hỏng	
11648	2629675	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629675	49		Hư hỏng	
11649	2629676	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629676	59		Hư hỏng	
11650	2629677	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629677	37		Hư hỏng	
11651	2629678	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629678	40		Hư hỏng	
11652	2629679	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629679	41		Hư hỏng	
11653	2629680	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629680	42		Hư hỏng	
11654	2629681	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629681	46		Hư hỏng	
11655	2629682	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629682	47		Hư hỏng	
11656	2629683	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629683	47		Hư hỏng	
11657	2629684	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629684	70		Hư hỏng	
11658	2629685	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629685	66		Hư hỏng	
11659	2629686	051.K.00613.CGI	Cáp đồng ngầm, 500x2x0.4	Mét	2412K034446.CAPDONG.TL2629686	9		Hư hỏng	
11660	2629770	051.K.00614.CGI	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629770	65		Hư hỏng	
11661	2629771	051.K.00614.CGI	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629771	10		Hư hỏng	
11662	2629776	051.K.00607.CGI	Cáp đồng ngầm, 200x2x0.4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629776	94		Hư hỏng	
11663	2629777	051.K.00607.CGI	Cáp đồng ngầm, 200x2x0.4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629777	42		Hư hỏng	
11664	2629778	051.K.00607.CGI	Cáp đồng ngầm, 200x2x0.4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629778	138		Hư hỏng	
11665	2629779	051.K.00607.CGI	Cáp đồng ngầm, 200x2x0.4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629779	95		Hư hỏng	
11666	2629780	051.K.00627.CGI	Cáp đồng ngầm, 150x2x0.4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629780	159		Hư hỏng	
11667	2629781	051.K.00648.CGI	Cáp đồng ngầm, 150x2x0.4	Mét	2412K034546.CAPDONG.TL2629781	52		Hư hỏng	
11668	2629911	051.K.00622.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629911	46		Hư hỏng	
11669	2629912	051.K.00622.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629912	257		Hư hỏng	
11670	2629913	051.K.00622.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629913	149		Hư hỏng	
11671	2629914	051.K.00622.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629914	255		Hư hỏng	
11672	2629915	051.K.00662.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629915	25		Hư hỏng	
11673	2629916	051.K.00662.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629916	42		Hư hỏng	
11674	2629917	051.K.00662.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629917	106		Hư hỏng	
11675	2629918	051.K.00662.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629918	205		Hư hỏng	
11676	2629919	051.K.00662.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629919	35		Hư hỏng	
11677	2629920	051.K.00662.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629920	79		Hư hỏng	
11678	2629921	051.K.00662.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629921	111		Hư hỏng	
11679	2629922	051.K.00663.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629922	111		Hư hỏng	
11680	2630052	051.K.00615.CGI	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630052	35		Hư hỏng	
11681	2630053	051.K.00615.CGI	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630053	23		Hư hỏng	
11682	2630054	051.K.00615.CGI	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630054	22		Hư hỏng	
11683	2630055	051.K.00615.CGI	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630055	23		Hư hỏng	
11684	2630056	051.K.00615.CGI	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630056	29		Hư hỏng	
11685	2630057	051.K.00615.CGI	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630057	16		Hư hỏng	
11686	2630058	051.K.00615.CGI	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630058	28		Hư hỏng	
11687	2630059	051.K.00615.CGI	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630059	22		Hư hỏng	
11688	2630060	051.K.00615.CGI	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630060	35		Hư hỏng	
11689	2630079	051.K.00633.CGI	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630079	30		Hư hỏng	
11690	2630080	051.K.00654.CGI	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630080	16		Hư hỏng	
11691	2630081	051.K.00654.CGI	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630081	18		Hư hỏng	
11692	2630082	051.K.00654.CGI	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K034746.CAPDONG.TL2630082	20		Hư hỏng	
11693	2630198	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630198	29		Hư hỏng	
11694	2630199	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630199	36		Hư hỏng	
11695	2630200	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630200	27		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11696	2630201	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630201	36		Hư hỏng	
11697	2630202	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630202	24		Hư hỏng	
11698	2630203	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630203	50		Hư hỏng	
11699	2630204	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630204	27		Hư hỏng	
11700	2630205	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630205	23		Hư hỏng	
11701	2630206	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630206	17		Hư hỏng	
11702	2630207	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630207	17		Hư hỏng	
11703	2630208	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630208	34		Hư hỏng	
11704	2630209	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630209	19		Hư hỏng	
11705	2630210	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630210	26		Hư hỏng	
11706	2630211	051.K.00616.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630211	45		Hư hỏng	
11707	2630212	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630212	36		Hư hỏng	
11708	2630213	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630213	25		Hư hỏng	
11709	2630214	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630214	45		Hư hỏng	
11710	2630215	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630215	21		Hư hỏng	
11711	2630216	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630216	27		Hư hỏng	
11712	2630217	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630217	20		Hư hỏng	
11713	2630218	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630218	29		Hư hỏng	
11714	2630219	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630219	28		Hư hỏng	
11715	2630220	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630220	46		Hư hỏng	
11716	2630221	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630221	30		Hư hỏng	
11717	2630222	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630222	24		Hư hỏng	
11718	2630223	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630223	32		Hư hỏng	
11719	2630224	051.K.00623.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630224	23		Hư hỏng	
11720	2630225	051.K.00629.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630225	44		Hư hỏng	
11721	2630226	051.K.00629.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630226	28		Hư hỏng	
11722	2630227	051.K.00629.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630227	24		Hư hỏng	
11723	2630228	051.K.00629.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630228	15		Hư hỏng	
11724	2630229	051.K.00629.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630229	24		Hư hỏng	
11725	2630230	051.K.00629.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630230	25		Hư hỏng	
11726	2630231	051.K.00629.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630231	25		Hư hỏng	
11727	2630232	051.K.00629.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630232	12		Hư hỏng	
11728	2630233	051.K.00629.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630233	33		Hư hỏng	
11729	2630234	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630234	23		Hư hỏng	
11730	2630235	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630235	19		Hư hỏng	
11731	2630236	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630236	23		Hư hỏng	
11732	2630237	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630237	22		Hư hỏng	
11733	2630238	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630238	24		Hư hỏng	
11734	2630239	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630239	23		Hư hỏng	
11735	2630240	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630240	25		Hư hỏng	
11736	2630241	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630241	27		Hư hỏng	
11737	2630242	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630242	45		Hư hỏng	
11738	2630243	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630243	25		Hư hỏng	
11739	2630244	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630244	26		Hư hỏng	
11740	2630245	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630245	21		Hư hỏng	
11741	2630246	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630246	18		Hư hỏng	
11742	2630247	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630247	25		Hư hỏng	
11743	2630248	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630248	18		Hư hỏng	
11744	2630249	051.K.00650.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630249	25		Hư hỏng	
11745	2630250	051.K.00660.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630250	75		Hư hỏng	
11746	2630251	051.K.00660.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630251	151		Hư hỏng	
11747	2630252	051.K.00660.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630252	24		Hư hỏng	
11748	2630253	051.K.00664.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630253	121		Hư hỏng	
11749	2630254	051.K.00664.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630254	27		Hư hỏng	
11750	2630255	051.K.00664.CGI	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2412K034846.CAPDONG.TL2630255	142		Hư hỏng	
11751	2630377	051.K.00617.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630377	27		Hư hỏng	
11752	2630378	051.K.00617.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630378	134		Hư hỏng	
11753	2630379	051.K.00617.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630379	123		Hư hỏng	
11754	2630380	051.K.00617.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630380	26		Hư hỏng	
11755	2630381	051.K.00624.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630381	21		Hư hỏng	
11756	2630382	051.K.00624.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630382	21		Hư hỏng	
11757	2630383	051.K.00624.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630383	32		Hư hỏng	
11758	2630384	051.K.00624.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630384	25		Hư hỏng	
11759	2630385	051.K.00624.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630385	28		Hư hỏng	
11760	2630386	051.K.00624.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630386	35		Hư hỏng	
11761	2630387	051.K.00630.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630387	30		Hư hỏng	
11762	2630388	051.K.00630.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630388	37		Hư hỏng	
11763	2630389	051.K.00630.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630389	40		Hư hỏng	
11764	2630390	051.K.00630.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630390	24		Hư hỏng	
11765	2630391	051.K.00630.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630391	24		Hư hỏng	
11766	2630392	051.K.00630.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630392	38		Hư hỏng	
11767	2630393	051.K.00630.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630393	26		Hư hỏng	
11768	2630394	051.K.00630.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630394	33		Hư hỏng	
11769	2630395	051.K.00630.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630395	18		Hư hỏng	
11770	2630396	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630396	29		Hư hỏng	
11771	2630397	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630397	33		Hư hỏng	
11772	2630398	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630398	18		Hư hỏng	
11773	2630399	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630399	24		Hư hỏng	
11774	2630400	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630400	29		Hư hỏng	
11775	2630401	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630401	24		Hư hỏng	
11776	2630402	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630402	23		Hư hỏng	
11777	2630403	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630403	16		Hư hỏng	
11778	2630404	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630404	30		Hư hỏng	
11779	2630405	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630405	22		Hư hỏng	
11780	2630406	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630406	27		Hư hỏng	
11781	2630407	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630407	29		Hư hỏng	
11782	2630408	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630408	18		Hư hỏng	
11783	2630409	051.K.00651.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630409	28		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11784	2630410	051.K.00665.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630410	24		Hư hỏng	
11785	2630411	051.K.00665.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630411	47		Hư hỏng	
11786	2630412	051.K.00665.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630412	17		Hư hỏng	
11787	2630413	051.K.00665.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630413	31		Hư hỏng	
11788	2630414	051.K.00665.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630414	22		Hư hỏng	
11789	2630415	051.K.00665.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630415	168		Hư hỏng	
11790	2630416	051.K.00665.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630416	9		Hư hỏng	
11791	2630417	051.K.00665.CGI	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2412K034946.CAPDONG.TL2630417	30		Hư hỏng	
11792	2630895	051.K.00618.CGI	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630895	258		Hư hỏng	
11793	2630896	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630896	29		Hư hỏng	
11794	2630897	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630897	22		Hư hỏng	
11795	2630898	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630898	20		Hư hỏng	
11796	2630899	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630899	23		Hư hỏng	
11797	2630900	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630900	28		Hư hỏng	
11798	2630901	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630901	18		Hư hỏng	
11799	2630902	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630902	19		Hư hỏng	
11800	2630903	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630903	25		Hư hỏng	
11801	2630904	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630904	15		Hư hỏng	
11802	2630905	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630905	35		Hư hỏng	
11803	2630906	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630906	26		Hư hỏng	
11804	2630907	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630907	34		Hư hỏng	
11805	2630908	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630908	24		Hư hỏng	
11806	2630909	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630909	28		Hư hỏng	
11807	2630910	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630910	29		Hư hỏng	
11808	2630911	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630911	18		Hư hỏng	
11809	2630912	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630912	24		Hư hỏng	
11810	2630913	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630913	21		Hư hỏng	
11811	2630914	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630914	22		Hư hỏng	
11812	2630915	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630915	24		Hư hỏng	
11813	2630916	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630916	25		Hư hỏng	
11814	2630917	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630917	39		Hư hỏng	
11815	2630918	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630918	39		Hư hỏng	
11816	2630919	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630919	39		Hư hỏng	
11817	2630920	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630920	22		Hư hỏng	
11818	2630921	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630921	20		Hư hỏng	
11819	2630922	051.K.00625.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630922	29		Hư hỏng	
11820	2630923	051.K.00631.CGI	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630923	71		Hư hỏng	
11821	2630924	051.K.00631.CGI	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630924	66		Hư hỏng	
11822	2630925	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630925	42		Hư hỏng	
11823	2630926	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630926	29		Hư hỏng	
11824	2630927	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630927	16		Hư hỏng	
11825	2630928	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630928	19		Hư hỏng	
11826	2630929	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630929	23		Hư hỏng	
11827	2630930	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630930	36		Hư hỏng	
11828	2630931	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630931	18		Hư hỏng	
11829	2630932	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630932	15		Hư hỏng	
11830	2630933	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630933	25		Hư hỏng	
11831	2630934	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630934	67		Hư hỏng	
11832	2630935	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630935	20		Hư hỏng	
11833	2630936	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630936	24		Hư hỏng	
11834	2630937	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630937	34		Hư hỏng	
11835	2630938	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630938	23		Hư hỏng	
11836	2630939	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630939	22		Hư hỏng	
11837	2630940	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630940	20		Hư hỏng	
11838	2630941	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630941	30		Hư hỏng	
11839	2630942	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630942	11		Hư hỏng	
11840	2630943	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630943	51		Hư hỏng	
11841	2630944	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630944	25		Hư hỏng	
11842	2630945	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630945	14		Hư hỏng	
11843	2630946	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630946	34		Hư hỏng	
11844	2630947	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630947	22		Hư hỏng	
11845	2630948	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630948	30		Hư hỏng	
11846	2630949	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630949	33		Hư hỏng	
11847	2630950	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630950	23		Hư hỏng	
11848	2630951	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630951	38		Hư hỏng	
11849	2630952	051.K.00666.CGI	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2412K035246.CAPDONG.TL2630952	24		Hư hỏng	
11850	2631070	051.K.00634.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631070	24		Hư hỏng	
11851	2631071	051.K.00634.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631071	41		Hư hỏng	
11852	2631072	051.K.00634.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631072	37		Hư hỏng	
11853	2631073	051.K.00634.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631073	27		Hư hỏng	
11854	2631074	051.K.00655.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631074	23		Hư hỏng	
11855	2631075	051.K.00655.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631075	22		Hư hỏng	
11856	2631076	051.K.00655.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631076	19		Hư hỏng	
11857	2631077	051.K.00655.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631077	23		Hư hỏng	
11858	2631078	051.K.00655.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631078	18		Hư hỏng	
11859	2631079	051.K.00655.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631079	36		Hư hỏng	
11860	2631080	051.K.00655.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631080	23		Hư hỏng	
11861	2631081	051.K.00655.CGI	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631081	24		Hư hỏng	
11862	2631103	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631103	24		Hư hỏng	
11863	2631104	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631104	34		Hư hỏng	
11864	2631105	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631105	22		Hư hỏng	
11865	2631106	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631106	20		Hư hỏng	
11866	2631107	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631107	20		Hư hỏng	
11867	2631108	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631108	29		Hư hỏng	
11868	2631109	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631109	26		Hư hỏng	
11869	2631110	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631110	23		Hư hỏng	
11870	2631111	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631111	22		Hư hỏng	
11871	2631112	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631112	27		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11872	2631113	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631113	24		Hư hỏng	
11873	2631114	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631114	23		Hư hỏng	
11874	2631115	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631115	25		Hư hỏng	
11875	2631116	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631116	23		Hư hỏng	
11876	2631117	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631117	25		Hư hỏng	
11877	2631118	051.K.00635.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631118	20		Hư hỏng	
11878	2631119	051.K.00656.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631119	47		Hư hỏng	
11879	2631120	051.K.00656.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631120	30		Hư hỏng	
11880	2631121	051.K.00656.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631121	30		Hư hỏng	
11881	2631122	051.K.00656.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631122	43		Hư hỏng	
11882	2631123	051.K.00656.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631123	35		Hư hỏng	
11883	2631124	051.K.00656.CGI	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K035346.CAPDONG.TL2631124	28		Hư hỏng	
11884	2631215	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631215	25		Hư hỏng	
11885	2631216	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631216	30		Hư hỏng	
11886	2631217	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631217	22		Hư hỏng	
11887	2631218	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631218	22		Hư hỏng	
11888	2631219	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631219	31		Hư hỏng	
11889	2631220	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631220	25		Hư hỏng	
11890	2631221	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631221	50		Hư hỏng	
11891	2631222	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631222	23		Hư hỏng	
11892	2631223	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631223	18		Hư hỏng	
11893	2631224	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631224	26		Hư hỏng	
11894	2631225	051.K.00619.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631225	16		Hư hỏng	
11895	2631226	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631226	23		Hư hỏng	
11896	2631227	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631227	24		Hư hỏng	
11897	2631228	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631228	24		Hư hỏng	
11898	2631229	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631229	24		Hư hỏng	
11899	2631230	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631230	22		Hư hỏng	
11900	2631231	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631231	23		Hư hỏng	
11901	2631232	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631232	25		Hư hỏng	
11902	2631233	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631233	24		Hư hỏng	
11903	2631234	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631234	19		Hư hỏng	
11904	2631235	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631235	17		Hư hỏng	
11905	2631236	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631236	30		Hư hỏng	
11906	2631237	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631237	32		Hư hỏng	
11907	2631238	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631238	15		Hư hỏng	
11908	2631239	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631239	19		Hư hỏng	
11909	2631240	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631240	19		Hư hỏng	
11910	2631241	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631241	20		Hư hỏng	
11911	2631242	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631242	18		Hư hỏng	
11912	2631243	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631243	20		Hư hỏng	
11913	2631244	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631244	27		Hư hỏng	
11914	2631245	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631245	24		Hư hỏng	
11915	2631246	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631246	16		Hư hỏng	
11916	2631247	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631247	28		Hư hỏng	
11917	2631248	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631248	48		Hư hỏng	
11918	2631249	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631249	38		Hư hỏng	
11919	2631250	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631250	15		Hư hỏng	
11920	2631251	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631251	70		Hư hỏng	
11921	2631252	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631252	15		Hư hỏng	
11922	2631253	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631253	19		Hư hỏng	
11923	2631254	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631254	34		Hư hỏng	
11924	2631255	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631255	20		Hư hỏng	
11925	2631256	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631256	15		Hư hỏng	
11926	2631257	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631257	32		Hư hỏng	
11927	2631258	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631258	23		Hư hỏng	
11928	2631259	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631259	31		Hư hỏng	
11929	2631260	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631260	20		Hư hỏng	
11930	2631261	051.K.00626.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631261	38		Hư hỏng	
11931	2631262	051.K.00632.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631262	22		Hư hỏng	
11932	2631263	051.K.00632.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631263	31		Hư hỏng	
11933	2631264	051.K.00632.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631264	63		Hư hỏng	
11934	2631265	051.K.00632.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631265	32		Hư hỏng	
11935	2631266	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631266	24		Hư hỏng	
11936	2631267	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631267	29		Hư hỏng	
11937	2631268	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631268	24		Hư hỏng	
11938	2631269	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631269	31		Hư hỏng	
11939	2631270	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631270	28		Hư hỏng	
11940	2631271	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631271	40		Hư hỏng	
11941	2631272	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631272	36		Hư hỏng	
11942	2631273	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631273	22		Hư hỏng	
11943	2631274	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631274	20		Hư hỏng	
11944	2631275	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631275	19		Hư hỏng	
11945	2631276	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631276	37		Hư hỏng	
11946	2631277	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631277	38		Hư hỏng	
11947	2631278	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631278	41		Hư hỏng	
11948	2631279	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631279	33		Hư hỏng	
11949	2631280	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631280	36		Hư hỏng	
11950	2631281	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631281	36		Hư hỏng	
11951	2631282	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631282	36		Hư hỏng	
11952	2631283	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631283	32		Hư hỏng	
11953	2631284	051.K.00653.CGI	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2412K035446.CAPDONG.TL2631284	18		Hư hỏng	
11954	2634322	051.K.01093.PPH	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634322	39		Hư hỏng	
11955	2634323	051.K.01093.PPH	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634323	24		Hư hỏng	
11956	2634324	051.K.01093.PPH	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634324	19		Hư hỏng	
11957	2634325	051.K.01093.PPH	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634325	21		Hư hỏng	
11958	2634326	051.K.01093.PPH	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634326	21		Hư hỏng	
11959	2634327	051.K.01093.PPH	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634327	16		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
11960	2634328	051.K.01093.PPH	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634328	29		Hư hỏng	
11961	2634329	051.K.01093.PPH	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634329	23		Hư hỏng	
11962	2634330	051.K.01093.PPH	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634330	24		Hư hỏng	
11963	2634331	051.K.01093.PPH	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2412K035546.CAPDONG.TL2634331	29		Hư hỏng	
11964	2634632	051.K.00535.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634632	85		Hư hỏng	
11965	2634633	051.K.01101.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035646.CAPDONG.TL2634633	114		Hư hỏng	
11966	2634708	051.K.01092.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634708	84		Hư hỏng	
11967	2634709	051.K.01092.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634709	46		Hư hỏng	
11968	2634710	051.K.01092.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634710	42		Hư hỏng	
11969	2634720	051.K.01094.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634720	60		Hư hỏng	
11970	2634721	051.K.01094.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035746.CAPDONG.TL2634721	18		Hư hỏng	
11971	2634916	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634916	103		Hư hỏng	
11972	2634917	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634917	104		Hư hỏng	
11973	2634918	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634918	15		Hư hỏng	
11974	2634919	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634919	40		Hư hỏng	
11975	2634920	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634920	25		Hư hỏng	
11976	2634921	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634921	24		Hư hỏng	
11977	2634922	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634922	50		Hư hỏng	
11978	2634923	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634923	20		Hư hỏng	
11979	2634924	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634924	259		Hư hỏng	
11980	2634925	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634925	28		Hư hỏng	
11981	2634926	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634926	26		Hư hỏng	
11982	2634927	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634927	28		Hư hỏng	
11983	2634928	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634928	28		Hư hỏng	
11984	2634929	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634929	28		Hư hỏng	
11985	2634930	051.K.00534.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634930	27		Hư hỏng	
11986	2634931	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634931	18		Hư hỏng	
11987	2634932	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634932	29		Hư hỏng	
11988	2634933	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634933	15		Hư hỏng	
11989	2634934	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634934	19		Hư hỏng	
11990	2634935	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634935	55		Hư hỏng	
11991	2634936	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634936	16		Hư hỏng	
11992	2634937	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634937	31		Hư hỏng	
11993	2634938	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634938	20		Hư hỏng	
11994	2634939	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634939	29		Hư hỏng	
11995	2634940	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634940	32		Hư hỏng	
11996	2634941	051.K.00536.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035846.CAPDONG.TL2634941	33		Hư hỏng	
11997	2635067	051.K.01102.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635067	46		Hư hỏng	
11998	2635068	051.K.01102.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635068	17		Hư hỏng	
11999	2635069	051.K.01102.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635069	18		Hư hỏng	
12000	**2635070**	**051.K.01102.PPH**	**Cáp đồng treo, 50x2x0.4**	**Mét**	**2412K035946.CAPDONG.TL2635070**	**15**		**Hư hỏng**	
12001	2635071	051.K.01102.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635071	22		Hư hỏng	
12002	2635072	051.K.01102.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635072	21		Hư hỏng	
12003	2635073	051.K.01102.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635073	22		Hư hỏng	
12004	2635074	051.K.01102.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635074	33		Hư hỏng	
12005	2635075	051.K.01102.PPH	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2412K035946.CAPDONG.TL2635075	30		Hư hỏng	
12006	2635828	051.K.01096.PPH	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635828	9		Hư hỏng	
12007	2635829	051.K.01096.PPH	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635829	21		Hư hỏng	
12008	2635830	051.K.01096.PPH	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635830	11		Hư hỏng	
12009	2635831	051.K.01098.PPH	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635831	17		Hư hỏng	
12010	2635832	051.K.01098.PPH	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635832	28		Hư hỏng	
12011	2635833	051.K.01099.PPH	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635833	40		Hư hỏng	
12012	2635834	051.K.01099.PPH	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635834	27		Hư hỏng	
12013	2635835	051.K.01100.PPH	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635835	36		Hư hỏng	
12014	2635836	051.K.01100.PPH	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2412K036346.CAPDONG.TL2635836	33		Hư hỏng	
12015	2629894	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629894	15		Hư hỏng	
12016	2629895	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629895	39		Hư hỏng	
12017	2629896	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629896	23		Hư hỏng	
12018	2629897	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629897	22		Hư hỏng	
12019	2629898	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629898	17		Hư hỏng	
12020	2629899	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629899	17		Hư hỏng	
12021	2629900	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629900	21		Hư hỏng	
12022	2629901	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629901	26		Hư hỏng	
12023	2629902	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629902	19		Hư hỏng	
12024	2629903	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629903	39		Hư hỏng	
12025	2629904	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629904	24		Hư hỏng	
12026	2629905	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629905	19		Hư hỏng	
12027	2629906	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629906	16		Hư hỏng	
12028	2629907	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629907	18		Hư hỏng	
12029	2629908	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629908	17		Hư hỏng	
12030	2629909	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629909	29		Hư hỏng	
12031	2629910	051.K.01100.PPH	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2412K034646.CAPDONG.TL2629910	56		Hư hỏng	
			TỔNG CỘNG			460,351			