Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
523	1946308	04517033100205	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946308	25		Hư hỏng	
524	1946309	04517033100205	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946309	30		Hư hỏng	
525	1946310	04517033100205	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946310	26		Hư hỏng	
526	1946311	04517033100205	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946311	23		Hư hỏng	
527	1946312	04517033100205	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946312	30		Hư hỏng	
528	1946313	04517033100205	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946313	22		Hư hỏng	
529	1946408	04517033100208	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946408	76		Hư hỏng	
530	1946487	04517033100208	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946487	33		Hư hỏng	
531	1946462	04517033100208	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946462	29		Hư hỏng	
532	1946469	04517033100208	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946469	16		Hư hỏng	
533	1946490	04517033100208	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946490	30		Hư hỏng	
534	1946476	04517033100208	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946476	26		Hư hỏng	
535	1946477	04517033100208	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946477	25		Hư hỏng	
536	1946397	04517033100208	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946397	61		Hư hỏng	
537	1946386	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946386	40		Hư hỏng	
538	1946399	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946399	43		Hư hỏng	
539	1946467	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946467	46		Hư hỏng	
540	1946407	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946407	58		Hư hỏng	
541	1946409	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946409	56		Hư hỏng	
542	1946488	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946488	26		Hư hỏng	
543	1946472	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946472	29		Hư hỏng	
544	1946486	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946486	28		Hư hỏng	
545	1946474	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946474	27		Hư hỏng	
546	1946405	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946405	29		Hư hỏng	
547	1946392	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946392	28		Hư hỏng	
548	1946478	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946478	28		Hư hỏng	
549	1946479	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946479	28		Hư hỏng	
550	1946402	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946402	23		Hư hỏng	
551	1946468	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946468	32		Hư hỏng	
552	1946489	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946489	46		Hư hỏng	
553	1946396	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946396	76		Hư hỏng	
554	1946458	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946458	41		Hư hỏng	
555	1946459	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946459	31		Hư hỏng	
556	1946515	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946515	31		Hư hỏng	
557	1946398	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946398	34		Hư hỏng	
558	1946482	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946482	39		Hư hỏng	
559	1946481	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946481	30		Hư hỏng	
560	1946460	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946460	31		Hư hỏng	
561	1946473	04517033100237	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946473	28		Hư hỏng	
562	1946461	04517033100237	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946461	33		Hư hỏng	
563	1946465	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946465	60		Hư hỏng	
564	1946466	04517033100237	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946466	39		Hư hỏng	
565	1946410	04517033100237	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946410	109		Hư hỏng	
566	1946470	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946470	20		Hư hỏng	
567	1946471	04517033100237	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946471	20		Hư hỏng	
568	1946475	04517033100237	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946475	30		Hư hỏng	
569	1946480	04517033100237	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946480	30		Hư hỏng	
570	1946282	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946282	48		Hư hỏng	
571	1946277	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946277	37		Hư hỏng	
572	1946278	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946278	15		Hư hỏng	
573	1946279	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946279	22		Hư hỏng	
574	1946280	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946280	26		Hư hỏng	
575	1946281	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946281	38		Hư hỏng	
576	1946341	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946341	24		Hư hỏng	
577	1946357	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946357	40		Hư hỏng	
578	1946344	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946344	45		Hư hỏng	
579	1946346	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946346	56		Hư hỏng	
580	1946347	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946347	65		Hư hỏng	
581	1946348	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946348	42		Hư hỏng	
582	1946349	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946349	52		Hư hỏng	
583	1946350	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946350	141		Hư hỏng	
584	1946351	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946351	66		Hư hỏng	
585	1946352	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946352	60		Hư hỏng	
586	1946353	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946353	31		Hư hỏng	
587	1946354	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946354	26		Hư hỏng	
588	1946355	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946355	22		Hư hỏng	
589	1946359	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946359	40		Hư hỏng	
590	1946363	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946363	40		Hư hỏng	
591	1946360	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946360	17		Hư hỏng	
592	1946411	04517033100239	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946411	35		Hư hỏng	
593	1946412	04517033100239	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946412	36		Hư hỏng	
594	1946464	04517033100239	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946464	50		Hư hỏng	
595	1946356	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946356	38		Hư hỏng	
596	1946358	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946358	40		Hư hỏng	
597	1946361	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946361	17		Hư hỏng	
598	1946362	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946362	17		Hư hỏng	
599	1946340	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946340	40		Hư hỏng	
600	1946364	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946364	22		Hư hỏng	
601	1946365	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946365	38		Hư hỏng	
602	1946366	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946366	14		Hư hỏng	
603	1946368	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946368	23		Hư hỏng	
604	1946388	04517033100239	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946388	63		Hư hỏng	
605	1946389	04517033100239	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946389	68		Hư hỏng	
606	1946390	04517033100239	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946390	37		Hư hỏng	
607	1946276	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946276	24		Hư hỏng	
608	1946283	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946283	41		Hư hỏng	
609	1946284	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946284	9		Hư hỏng	
610	1946285	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946285	20		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
611	1946286	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946286	27		Hư hỏng	
612	1946287	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946287	40		Hư hỏng	
613	1946288	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946288	26		Hư hỏng	
614	1946289	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946289	56		Hư hỏng	
615	1946290	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946290	53		Hư hỏng	
616	1946291	04517033100239	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946291	34		Hư hỏng	
617	1946357	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946357	23		Hư hỏng	
618	1946369	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946369	43		Hư hỏng	
619	1946370	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946370	34		Hư hỏng	
620	1946371	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946371	28		Hư hỏng	
621	1946372	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946372	56		Hư hỏng	
622	1946373	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946373	35		Hư hỏng	
623	1946374	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946374	35		Hư hỏng	
624	1946517	04517033100239	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946517	29		Hư hỏng	
625	1946518	04517033100239	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946518	22		Hư hỏng	
626	1946519	04517033100239	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946519	35		Hư hỏng	
627	1946520	04517033100239	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946520	37		Hư hỏng	
628	1946379	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946379	20		Hư hỏng	
629	1946376	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946376	39		Hư hỏng	
630	1946377	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946377	38		Hư hỏng	
631	1946378	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946378	34		Hư hỏng	
632	1946375	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946375	20		Hư hỏng	
633	1946380	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946380	27		Hư hỏng	
634	1946381	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946381	29		Hư hỏng	
635	1946382	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946382	33		Hư hỏng	
636	1946383	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946383	39		Hư hỏng	
637	1946384	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946384	16		Hư hỏng	
638	1946385	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946385	20		Hư hỏng	
639	1946491	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946491	27		Hư hỏng	
640	1946492	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946492	32		Hư hỏng	
641	1946493	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946493	47		Hư hỏng	
642	1946494	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946494	23		Hư hỏng	
643	1946495	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946495	26		Hư hỏng	
644	1946496	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946496	40		Hư hỏng	
645	1946497	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946497	23		Hư hỏng	
646	1946498	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946498	25		Hư hỏng	
647	1946499	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946499	28		Hư hỏng	
648	1946500	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946500	25		Hư hỏng	
649	1946335	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946335	39		Hư hỏng	
650	1946343	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946343	35		Hư hỏng	
651	1946339	04517033100239	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946339	26		Hư hỏng	
652	1946395	04517033100239	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946395	40		Hư hỏng	
653	1946387	04517033100239	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946387	62		Hư hỏng	
654	1946501	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946501	21		Hư hỏng	
655	1946502	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946502	34		Hư hỏng	
656	1946503	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946503	20		Hư hỏng	
657	1946504	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946504	62		Hư hỏng	
658	1946505	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946505	34		Hư hỏng	
659	1946506	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946506	17		Hư hỏng	
660	1946507	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946507	20		Hư hỏng	
661	1946508	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946508	40		Hư hỏng	
662	1946509	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946509	25		Hư hỏng	
663	1946510	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946510	121		Hư hỏng	
664	1946511	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946511	38		Hư hỏng	
665	1946512	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946512	28		Hư hỏng	
666	1946513	04517033100239	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946513	52		Hư hỏng	
667	1946514	04517033100239	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946514	17		Hư hỏng	
668	1946483	04517033100239	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946483	29		Hư hỏng	
669	1946484	04517033100239	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946484	29		Hư hỏng	
670	1946485	04517033100239	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946485	22		Hư hỏng	
671	1946393	04517033100244	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946393	24		Hư hỏng	
672	1946394	04517033100244	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946394	25		Hư hỏng	
673	1946337	04517033100244	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946337	33		Hư hỏng	
674	1946338	04517033100244	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946338	35		Hư hỏng	
675	1946404	04517033100244	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946404	20		Hư hỏng	
676	1946401	04517033100244	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946401	31		Hư hỏng	
677	1946391	04517033100244	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946391	29		Hư hỏng	
678	1946406	04517033100244	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946406	26		Hư hỏng	
679	1946336	04517033100244	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946336	27		Hư hỏng	
680	1946342	04517033100244	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946342	26		Hư hỏng	
681	1946345	04517033100244	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K020946.CAPDONG.TL1946345	45		Hư hỏng	
682	1946516	04517033100244	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946516	34		Hư hỏng	
683	1946400	04517033100244	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946400	20		Hư hỏng	
684	1946403	04517033100278	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K020846.CAPDONG.TL1946403	40		Hư hỏng	
685	1946463	04517033100278	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2312K020746.CAPDONG.TL1946463	30		Hư hỏng	
686	1946265	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 300x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946265	14		Hư hỏng	
687	1946266	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 300x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946266	40		Hư hỏng	
688	1946267	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946267	136		Hư hỏng	
689	1946268	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946268	123		Hư hỏng	
690	1946269	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946269	38		Hư hỏng	
691	1946270	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946270	15		Hư hỏng	
692	1946271	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946271	57		Hư hỏng	
693	1946272	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946272	22		Hư hỏng	
694	1946273	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946273	133		Hư hỏng	
695	1946274	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946274	70		Hư hỏng	
696	1946275	04517033100332	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2312K021046.CAPDONG.TL1946275	20		Hư hỏng	
697	2073301	04514123100076	Cáp đồng ngầm, 400x2x0.4	Mét	2403K001046.CAPDONG.TL2073301	62		Hư hỏng	
698	2073302	04514123100076	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2403K001046.CAPDONG.TL2073302	23		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
699	2073303	04514123100076	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2403K001046.CAPDONG.TL2073303	23		Hư hỏng	
700	2073304	04514123100076	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2403K001046.CAPDONG.TL2073304	55		Hư hỏng	
701	2073305	04514123100076	Cáp đồng ngầm, 50x2x0.4	Mét	2403K001046.CAPDONG.TL2073305	55		Hư hỏng	
702	2073306	04514123100076	Cáp đồng ngầm, 200x2x0.4	Mét	2403K001046.CAPDONG.TL2073306	92		Hư hỏng	
703	2073307	04514123100076	Cáp đồng ngầm, 200x2x0.4	Mét	2403K001046.CAPDONG.TL2073307	45		Hư hỏng	
704	2073308	04514123100076	Cáp đồng ngầm, 100x2x0.4	Mét	2403K001046.CAPDONG.TL2073308	28		Hư hỏng	
705	2073309	04514123100076	Cáp đồng ngầm, 30x2x0.4	Mét	2403K001046.CAPDONG.TL2073309	32		Hư hỏng	
706	1980956	01503061005014	Cáp đồng ngầm, 200x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980956	43		Hư hỏng	
707	1980957	01503061004438	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980957	22		Hư hỏng	
708	1980958	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980958	22		Hư hỏng	
709	1980959	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980959	34		Hư hỏng	
710	1980960	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980960	74		Hư hỏng	
711	1980961	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980961	38		Hư hỏng	
712	1980962	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980962	33		Hư hỏng	
713	1980963	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980963	37		Hư hỏng	
714	1980957	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980957	29		Hư hỏng	
715	1980965	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980965	35		Hư hỏng	
716	1980966	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980966	20		Hư hỏng	
717	1980964	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980964	29		Hư hỏng	
718	1980968	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980968	18		Hư hỏng	
719	1980959	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980959	22		Hư hỏng	
720	1980970	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980970	24		Hư hỏng	
721	1980971	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980971	25		Hư hỏng	
722	1980972	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980972	16		Hư hỏng	
723	1980973	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980973	18		Hư hỏng	
724	1980974	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980974	21		Hư hỏng	
725	1980975	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980975	17		Hư hỏng	
726	1980976	01503061005014	Cáp đồng ngầm, 200x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980976	46		Hư hỏng	
727	1980977	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980977	43		Hư hỏng	
728	1980978	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980978	74		Hư hỏng	
729	1980979	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980979	22		Hư hỏng	
730	1980980	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980980	25		Hư hỏng	
731	1980981	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980981	20		Hư hỏng	
732	1980982	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980982	17		Hư hỏng	
733	1980983	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980983	17		Hư hỏng	
734	1980984	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980984	15		Hư hỏng	
735	1980985	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980985	22		Hư hỏng	
736	1980986	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980986	29		Hư hỏng	
737	1980987	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980987	35		Hư hỏng	
738	1980988	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980988	20		Hư hỏng	
739	1980989	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980989	21		Hư hỏng	
740	1980990	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980990	31		Hư hỏng	
741	1980991	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980991	25		Hư hỏng	
742	1980992	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980992	17		Hư hỏng	
743	1980993	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980993	18		Hư hỏng	
744	1980994	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980994	17		Hư hỏng	
745	1980995	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980995	18		Hư hỏng	
746	1980996	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980996	17		Hư hỏng	
747	1980997	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980997	15		Hư hỏng	
748	1980998	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980998	25		Hư hỏng	
749	1980999	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1980999	38		Hư hỏng	
750	1981000	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981000	36		Hư hỏng	
751	1981001	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981001	22		Hư hỏng	
752	1981002	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981002	22		Hư hỏng	
753	1981003	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981003	22		Hư hỏng	
754	1981004	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981004	17		Hư hỏng	
755	1981005	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981005	12		Hư hỏng	
756	1981006	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981006	22		Hư hỏng	
757	1981007	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981007	36		Hư hỏng	
758	1981008	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981008	27		Hư hỏng	
759	1981009	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981009	17		Hư hỏng	
760	1981010	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981010	17		Hư hỏng	
761	1981011	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981011	18		Hư hỏng	
762	1981012	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981012	31		Hư hỏng	
763	1981013	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981013	27		Hư hỏng	
764	1981014	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981014	17		Hư hỏng	
765	1981015	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022646.CAPDONG.TL1981015	12		Hư hỏng	
766	1980871	01503061005014	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980871	33		Hư hỏng	
767	1980872	01503061004438	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980872	35		Hư hỏng	
768	1980873	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980873	22		Hư hỏng	
769	1980874	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980874	36		Hư hỏng	
770	1980875	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980875	36		Hư hỏng	
771	1980876	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980876	17		Hư hỏng	
772	1980877	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980877	20		Hư hỏng	
773	1980878	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980878	17		Hư hỏng	
774	1980879	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980879	12		Hư hỏng	
775	1980880	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980880	17		Hư hỏng	
776	1980881	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980881	17		Hư hỏng	
777	1980882	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980882	20		Hư hỏng	
778	1980883	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980883	20		Hư hỏng	
779	1980884	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980884	18		Hư hỏng	
780	1980885	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980885	31		Hư hỏng	
781	1980886	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980886	22		Hư hỏng	
782	1980887	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980887	17		Hư hỏng	
783	1980888	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980888	17		Hư hỏng	
784	1980889	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980889	20		Hư hỏng	
785	1980890	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980890	28		Hư hỏng	
786	1980891	01503061005014	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980891	37		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
787	1980892	01503061004438	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980892	74		Hư hỏng	
788	1980893	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980893	36		Hư hỏng	
789	1980894	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980894	36		Hư hỏng	
790	1980895	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980895	12		Hư hỏng	
791	1980896	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980896	10		Hư hỏng	
792	1980897	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980897	45		Hư hỏng	
793	1980898	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980898	24		Hư hỏng	
794	1980899	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980899	9		Hư hỏng	
795	1980900	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980900	9		Hư hỏng	
796	1980901	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980901	7		Hư hỏng	
797	1980902	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980902	17		Hư hỏng	
798	1980903	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980903	22		Hư hỏng	
799	1980904	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980904	22		Hư hỏng	
800	1980905	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980905	27		Hư hỏng	
801	1980906	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980906	12		Hư hỏng	
802	1980907	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980907	17		Hư hỏng	
803	1980908	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980908	29		Hư hỏng	
804	1980909	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980909	45		Hư hỏng	
805	1980910	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980910	19		Hư hỏng	
806	1980911	01503061004438	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980911	21		Hư hỏng	
807	1980912	01503061004438	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980912	22		Hư hỏng	
808	1980913	01503061004438	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980913	11		Hư hỏng	
809	1980914	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980914	20		Hư hỏng	
810	1980915	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980915	35		Hư hỏng	
811	1980916	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980916	9		Hư hỏng	
812	1980917	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980917	21		Hư hỏng	
813	1980918	01503061005014	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980918	51		Hư hỏng	
814	1980919	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980919	25		Hư hỏng	
815	1980920	01503061005014	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980920	39		Hư hỏng	
816	1980921	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980921	22		Hư hỏng	
817	1980922	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980922	47		Hư hỏng	
818	1980923	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980923	17		Hư hỏng	
819	1980924	01503061005014	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980924	13		Hư hỏng	
820	1980925	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980925	18		Hư hỏng	
821	1980926	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980926	28		Hư hỏng	
822	1980927	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980927	20		Hư hỏng	
823	1980928	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980928	19		Hư hỏng	
824	1980929	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980929	20		Hư hỏng	
825	1980930	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980930	28		Hư hỏng	
826	1980931	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980931	19		Hư hỏng	
827	1980932	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980932	17		Hư hỏng	
828	1980933	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980933	17		Hư hỏng	
829	1980934	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980934	35		Hư hỏng	
830	1980935	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980935	35		Hư hỏng	
831	1980936	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980936	22		Hư hỏng	
832	1980937	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980937	23		Hư hỏng	
833	1980938	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980938	20		Hư hỏng	
834	1980939	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980939	20		Hư hỏng	
835	1980940	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980940	18		Hư hỏng	
836	1980941	01503061009735	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980941	40		Hư hỏng	
837	1980942	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980942	19		Hư hỏng	
838	1980943	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980943	19		Hư hỏng	
839	1980944	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980944	17		Hư hỏng	
840	1980945	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980945	17		Hư hỏng	
841	1980946	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980946	29		Hư hỏng	
842	1980947	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980947	29		Hư hỏng	
843	1980948	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980948	22		Hư hỏng	
844	1980949	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980949	22		Hư hỏng	
845	1980950	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980950	27		Hư hỏng	
846	1980951	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980951	14		Hư hỏng	
847	1980952	01503051005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980952	25		Hư hỏng	
848	1980953	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980953	21		Hư hỏng	
849	1980954	01503061005014	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022746.CAPDONG.TL1980954	30		Hư hỏng	
850	1968429	01503061008067	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968429	25		Hư hỏng	
851	1968430	01503061008067	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968430	32		Hư hỏng	
852	1968431	01503061008067	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968431	18		Hư hỏng	
853	1968432	01503061008067	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968432	22		Hư hỏng	
854	1970027	01503061008067	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970027	30		Hư hỏng	
855	1970045	01503061008067	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970045	24		Hư hỏng	
856	1968403	01503061008067	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968403	59		Hư hỏng	
857	1968420	01503061008067	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968420	24		Hư hỏng	
858	1968421	01503061008067	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968421	30		Hư hỏng	
859	1970023	01503061008067	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970023	53		Hư hỏng	
860	1970024	01503061008067	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970024	50		Hư hỏng	
861	1970041	01503061008067	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970041	37		Hư hỏng	
862	1970042	01503061008067	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970042	26		Hư hỏng	
863	1970059	01503061008067	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970059	17		Hư hỏng	
864	1970060	01503061008067	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970060	21		Hư hỏng	
865	1970021	01503061008067	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970021	46		Hư hỏng	
866	1970039	01503061008067	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970039	39		Hư hỏng	
867	1970057	01503061008067	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970057	34		Hư hỏng	
868	1968389	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968389	25		Hư hỏng	
869	1968390	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968390	34		Hư hỏng	
870	1968391	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968391	21		Hư hỏng	
871	1968392	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968392	23		Hư hỏng	
872	1968393	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968393	60		Hư hỏng	
873	1968394	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968394	18		Hư hỏng	
874	1968395	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968395	59		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
875	1968409	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968409	33		Hư hỏng	
876	1968410	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968410	29		Hư hỏng	
877	1968411	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968411	36		Hư hỏng	
878	1968412	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968412	33		Hư hỏng	
879	1968413	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968413	61		Hư hỏng	
880	1968414	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968414	43		Hư hỏng	
881	1968426	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968426	34		Hư hỏng	
882	1968427	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968427	24		Hư hỏng	
883	1968428	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968428	31		Hư hỏng	
884	1970028	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970028	39		Hư hỏng	
885	1970029	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970029	19		Hư hỏng	
886	1970030	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970030	19		Hư hỏng	
887	1970031	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970031	54		Hư hỏng	
888	1970032	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970032	27		Hư hỏng	
889	1970033	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970033	39		Hư hỏng	
890	1970034	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970034	31		Hư hỏng	
891	1970047	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970047	39		Hư hỏng	
892	1970048	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970048	33		Hư hỏng	
893	1970049	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970049	40		Hư hỏng	
894	1970050	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970050	31		Hư hỏng	
895	1970051	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970051	38		Hư hỏng	
896	1970052	01505110116716	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970052	33		Hư hỏng	
897	1968385	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968385	20		Hư hỏng	
898	1968386	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968386	32		Hư hỏng	
899	1968404	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968404	17		Hư hỏng	
900	1968405	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968405	19		Hư hỏng	
901	1968406	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968406	22		Hư hỏng	
902	1968422	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968422	25		Hư hỏng	
903	1968423	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968423	18		Hư hỏng	
904	1970025	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970025	18		Hư hỏng	
905	1970026	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970026	50		Hư hỏng	
906	1970043	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970043	31		Hư hỏng	
907	1970044	01505110116716	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970044	25		Hư hỏng	
908	1968401	01505110116716	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968401	50		Hư hỏng	
909	1968402	01505110116716	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968402	55		Hư hỏng	
910	1968419	01505110116716	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968419	51		Hư hỏng	
911	1970022	01505110116716	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970022	53		Hư hỏng	
912	1970040	01505110116716	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970040	64		Hư hỏng	
913	1970058	01505110116716	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970058	42		Hư hỏng	
914	1968396	01508103117956	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968396	28		Hư hỏng	
915	1968397	01508103117956	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968397	21		Hư hỏng	
916	1968398	01508103117956	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968398	25		Hư hỏng	
917	1968399	01508103117956	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968399	25		Hư hỏng	
918	1968400	01508103117956	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968400	33		Hư hỏng	
919	1968387	01508103117956	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968387	29		Hư hỏng	
920	1968388	01508103117956	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968388	25		Hư hỏng	
921	1968407	01508103117956	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968407	20		Hư hỏng	
922	1968408	01508103117956	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968408	23		Hư hỏng	
923	1968424	01508103117956	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968424	35		Hư hỏng	
924	1968425	01508103117956	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968425	36		Hư hỏng	
925	1970046	01508103117956	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970046	27		Hư hỏng	
926	1968415	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968415	31		Hư hỏng	
927	1968416	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968416	29		Hư hỏng	
928	1968417	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968417	24		Hư hỏng	
929	1968418	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968418	16		Hư hỏng	
930	1968433	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968433	20		Hư hỏng	
931	1968434	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968434	24		Hư hỏng	
932	1968435	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968435	28		Hư hỏng	
933	1968436	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968436	17		Hư hỏng	
934	1968437	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022246.CAPDONG.TL1968437	20		Hư hỏng	
935	1970035	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970035	19		Hư hỏng	
936	1970036	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970036	24		Hư hỏng	
937	1970037	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970037	25		Hư hỏng	
938	1970038	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970038	37		Hư hỏng	
939	1970053	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970053	29		Hư hỏng	
940	1970054	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970054	99		Hư hỏng	
941	1970055	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970055	32		Hư hỏng	
942	1970056	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2312K022146.CAPDONG.TL1970056	22		Hư hỏng	
943	1999041	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999041	25		Hư hỏng	
944	1999042	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999042	25		Hư hỏng	
945	1999043	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999043	25		Hư hỏng	
946	1999044	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999044	28		Hư hỏng	
947	1999045	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999045	27		Hư hỏng	
948	1999055	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999055	52		Hư hỏng	
949	1999056	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999056	39		Hư hỏng	
950	1999057	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999057	56		Hư hỏng	
951	1999058	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999058	24		Hư hỏng	
952	1999059	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999059	21		Hư hỏng	
953	1999440	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999440	34		Hư hỏng	
954	1999441	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999441	40		Hư hỏng	
955	1999442	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999442	24		Hư hỏng	
956	1999443	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999443	25		Hư hỏng	
957	1999444	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999444	27		Hư hỏng	
958	1999445	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999445	30		Hư hỏng	
959	1999446	01503061006837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999446	26		Hư hỏng	
960	1999451	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999451	12		Hư hỏng	
961	1999452	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999452	25		Hư hỏng	
962	1999453	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999453	11		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
953	1999454	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999454	13		Hư hỏng	
954	1999455	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999455	36		Hư hỏng	
955	1999456	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999456	18		Hư hỏng	
956	1999457	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999457	16		Hư hỏng	
967	1999489	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999489	11		Hư hỏng	
968	1999490	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999490	13		Hư hỏng	
969	1999491	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999491	33		Hư hỏng	
970	1999492	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999492	34		Hư hỏng	
971	1999493	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999493	21		Hư hỏng	
972	1999494	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999494	18		Hư hỏng	
973	1999495	01503061007370	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999495	27		Hư hỏng	
974	1999048	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999048	29		Hư hỏng	
975	1999049	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999049	22		Hư hỏng	
976	1999050	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999050	28		Hư hỏng	
977	1999051	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999051	42		Hư hỏng	
978	1999052	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999052	34		Hư hỏng	
979	1999053	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999053	45		Hư hỏng	
980	1999054	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999054	18		Hư hỏng	
981	1999072	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999072	39		Hư hỏng	
982	1999073	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999073	23		Hư hỏng	
983	1999074	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999074	19		Hư hỏng	
984	1999075	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999075	15		Hư hỏng	
985	1999076	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999076	22		Hư hỏng	
986	1999077	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999077	18		Hư hỏng	
987	1999078	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999078	23		Hư hỏng	
988	1999405	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999405	29		Hư hỏng	
989	1999406	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999406	16		Hư hỏng	
990	1999407	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999407	16		Hư hỏng	
991	1999408	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999408	16		Hư hỏng	
992	1999409	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999409	18		Hư hỏng	
993	1999410	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999410	24		Hư hỏng	
994	1999411	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999411	18		Hư hỏng	
995	1999425	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999425	17		Hư hỏng	
996	1999426	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999426	13		Hư hỏng	
997	1999427	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999427	13		Hư hỏng	
998	1999428	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999428	15		Hư hỏng	
999	1999429	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999429	15		Hư hỏng	
1000	1999430	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999430	20		Hư hỏng	
1001	1999431	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999431	20		Hư hỏng	
1002	1999472	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999472	19		Hư hỏng	
1003	1999473	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999473	39		Hư hỏng	
1004	1999474	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999474	18		Hư hỏng	
1005	1999475	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999475	27		Hư hỏng	
1006	1999476	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999476	27		Hư hỏng	
1007	1999477	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999477	28		Hư hỏng	
1008	1999478	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999478	20		Hư hỏng	
1009	1999479	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999479	12		Hư hỏng	
1010	1999480	01503061007372	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999480	25		Hư hỏng	
1011	1999039	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999039	27		Hư hỏng	
1012	1999040	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999040	20		Hư hỏng	
1013	1999046	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999046	17		Hư hỏng	
1014	1999047	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999047	18		Hư hỏng	
1015	1999063	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999063	22		Hư hỏng	
1016	1999064	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999064	30		Hư hỏng	
1017	1999070	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999070	15		Hư hỏng	
1018	1999071	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999071	30		Hư hỏng	
1019	1999084	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999084	21		Hư hỏng	
1020	1999085	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999085	29		Hư hỏng	
1021	1999086	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999086	26		Hư hỏng	
1022	1999087	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999087	31		Hư hỏng	
1023	1999088	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999088	33		Hư hỏng	
1024	1999089	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999089	30		Hư hỏng	
1025	1999090	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999090	34		Hư hỏng	
1026	1999091	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999091	25		Hư hỏng	
1027	1999412	01503061010814	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999412	54		Hư hỏng	
1028	1999413	01503061010814	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999413	35		Hư hỏng	
1029	1999414	01503061010814	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999414	40		Hư hỏng	
1030	1999416	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999416	29		Hư hỏng	
1031	1999417	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999417	30		Hư hỏng	
1032	1999418	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999418	32		Hư hỏng	
1033	1999419	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999419	30		Hư hỏng	
1034	1999420	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999420	32		Hư hỏng	
1035	1999421	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999421	18		Hư hỏng	
1036	1999422	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999422	36		Hư hỏng	
1037	1999423	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999423	18		Hư hỏng	
1038	1999424	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999424	16		Hư hỏng	
1039	1999437	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999437	42		Hư hỏng	
1040	1999438	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999438	51		Hư hỏng	
1041	1999439	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999439	32		Hư hỏng	
1042	1999447	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999447	20		Hư hỏng	
1043	1999448	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999448	11		Hư hỏng	
1044	1999449	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999449	13		Hư hỏng	
1045	1999450	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999450	14		Hư hỏng	
1046	1999463	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999463	37		Hư hỏng	
1047	1999464	01503061010814	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999464	32		Hư hỏng	
1048	1999465	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999465	25		Hư hỏng	
1049	1999466	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999466	25		Hư hỏng	
1050	1999467	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999467	27		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1051	1999468	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999468	22		Hư hỏng	
1052	1999469	01503061010814	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999469	34		Hư hỏng	
1053	1999470	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999470	13		Hư hỏng	
1054	1999471	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999471	12		Hư hỏng	
1055	1999487	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999487	18		Hư hỏng	
1056	1999488	01503061010814	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999488	18		Hư hỏng	
1057	1999055	01503061011207	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999055	26		Hư hỏng	
1058	1999056	01503061011207	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999056	48		Hư hỏng	
1059	1999057	01503061011207	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999057	28		Hư hỏng	
1060	1999058	01503061011207	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999058	31		Hư hỏng	
1061	1999059	01503061011207	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999059	31		Hư hỏng	
1062	1999060	01503061011207	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999060	42		Hư hỏng	
1063	1999037	01503061012747	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999037	37		Hư hỏng	
1064	1999038	01503061012747	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999038	21		Hư hỏng	
1065	1999061	01503061012747	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999061	21		Hư hỏng	
1066	1999062	01503061012747	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999062	28		Hư hỏng	
1067	1999063	01505070116280	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999063	44		Hư hỏng	
1068	1999415	01505070116280	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999415	29		Hư hỏng	
1069	1999436	01505070116280	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999436	44		Hư hỏng	
1070	1999452	01505070116280	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999452	18		Hư hỏng	
1071	1999484	01509123118707	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999484	39		Hư hỏng	
1072	1999485	01509123118707	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999485	30		Hư hỏng	
1073	1999486	01509123118707	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999486	32		Hư hỏng	
1074	1999079	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999079	22		Hư hỏng	
1075	1999080	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999080	15		Hư hỏng	
1076	1999081	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999081	30		Hư hỏng	
1077	1999082	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022846.CAPDONG.TL1999082	43		Hư hỏng	
1078	1999432	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999432	17		Hư hỏng	
1079	1999433	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999433	36		Hư hỏng	
1080	1999434	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999434	28		Hư hỏng	
1081	1999435	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999435	22		Hư hỏng	
1082	1999458	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999458	23		Hư hỏng	
1083	1999459	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999459	39		Hư hỏng	
1084	1999460	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999460	19		Hư hỏng	
1085	1999461	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999461	11		Hư hỏng	
1086	1999481	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999481	12		Hư hỏng	
1087	1999482	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999482	40		Hư hỏng	
1088	1999483	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999483	32		Hư hỏng	
1089	1999495	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999496	20		Hư hỏng	
1090	1999497	01512092800461	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2401K022946.CAPDONG.TL1999497	25		Hư hỏng	
1091	2252450	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252450	36		Hư hỏng	
1092	2252451	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252451	38		Hư hỏng	
1093	2252452	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252452	23		Hư hỏng	
1094	2252453	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252453	21		Hư hỏng	
1095	2252454	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252454	19		Hư hỏng	
1096	2252455	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252455	29		Hư hỏng	
1097	2252456	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252456	39		Hư hỏng	
1098	2252457	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252457	65		Hư hỏng	
1099	2252458	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252458	38		Hư hỏng	
1100	2252459	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252459	32		Hư hỏng	
1101	2252460	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252460	31		Hư hỏng	
1102	2252461	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252461	37		Hư hỏng	
1103	2252462	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252462	29		Hư hỏng	
1104	2252463	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252463	27		Hư hỏng	
1105	2252464	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252464	30		Hư hỏng	
1106	2252465	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252465	32		Hư hỏng	
1107	2252466	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252466	27		Hư hỏng	
1108	2252467	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252467	28		Hư hỏng	
1109	2252468	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252468	39		Hư hỏng	
1110	2252469	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252469	39		Hư hỏng	
1111	2252470	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252470	25		Hư hỏng	
1112	2252471	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252471	33		Hư hỏng	
1113	2252472	01505070116284	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252472	13		Hư hỏng	
1114	2252473	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252473	26		Hư hỏng	
1115	2252474	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252474	29		Hư hỏng	
1116	2252475	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252475	50		Hư hỏng	
1117	2252476	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252476	31		Hư hỏng	
1118	2252477	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252477	53		Hư hỏng	
1119	2252478	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252478	43		Hư hỏng	
1120	2252479	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252479	27		Hư hỏng	
1121	2252480	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252480	28		Hư hỏng	
1122	2252481	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252481	30		Hư hỏng	
1123	2252482	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252482	36		Hư hỏng	
1124	2252483	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252483	67		Hư hỏng	
1125	2252484	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252484	30		Hư hỏng	
1126	2252485	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252485	69		Hư hỏng	
1127	2252486	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252486	28		Hư hỏng	
1128	2252487	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252487	28		Hư hỏng	
1129	2252488	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252488	37		Hư hỏng	
1130	2252489	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252489	31		Hư hỏng	
1131	2252490	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004046.CAPDONG.TL2252490	36		Hư hỏng	
1132	2252491	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252491	31		Hư hỏng	
1133	2252492	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252492	33		Hư hỏng	
1134	2252493	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252493	41		Hư hỏng	
1135	2252494	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252494	82		Hư hỏng	
1136	2252495	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252495	34		Hư hỏng	
1137	2252496	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252496	38		Hư hỏng	
1138	2252497	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252497	36		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1139	2252498	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252498	38		Hư hỏng	
1140	2252499	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252499	35		Hư hỏng	
1141	2252500	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252500	38		Hư hỏng	
1142	2252501	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252501	37		Hư hỏng	
1143	2252502	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252502	29		Hư hỏng	
1144	2252503	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252503	42		Hư hỏng	
1145	2252504	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252504	37		Hư hỏng	
1146	2252505	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252505	25		Hư hỏng	
1147	2252506	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252506	42		Hư hỏng	
1148	2252507	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252507	30		Hư hỏng	
1149	2252508	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252508	27		Hư hỏng	
1150	2252509	01505070116284	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252509	22		Hư hỏng	
1151	2252510	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252510	58		Hư hỏng	
1152	2252511	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252511	59		Hư hỏng	
1153	2252512	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252512	61		Hư hỏng	
1154	2252513	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252513	58		Hư hỏng	
1155	2252514	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252514	58		Hư hỏng	
1156	2252515	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252515	58		Hư hỏng	
1157	2252516	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252516	54		Hư hỏng	
1158	2252517	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252517	60		Hư hỏng	
1159	2252518	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252518	56		Hư hỏng	
1160	2252519	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252519	55		Hư hỏng	
1161	2252520	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252520	23		Hư hỏng	
1162	2252521	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252521	30		Hư hỏng	
1163	2252522	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252522	37		Hư hỏng	
1164	2252523	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252523	49		Hư hỏng	
1165	2252524	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K004146.CAPDONG.TL2252524	31		Hư hỏng	
1166	2252525	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252525	31		Hư hỏng	
1167	2252526	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252526	80		Hư hỏng	
1168	2252527	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252527	36		Hư hỏng	
1169	2252528	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252528	57		Hư hỏng	
1170	2252529	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252529	38		Hư hỏng	
1171	2252530	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252530	31		Hư hỏng	
1172	2252531	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252531	37		Hư hỏng	
1173	2252532	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252532	71		Hư hỏng	
1174	2252533	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252533	31		Hư hỏng	
1175	2252534	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252534	42		Hư hỏng	
1176	2252535	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252535	34		Hư hỏng	
1177	2252536	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252536	19		Hư hỏng	
1178	2252537	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252537	33		Hư hỏng	
1179	2252538	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252538	37		Hư hỏng	
1180	2252539	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252539	27		Hư hỏng	
1181	2252540	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252540	37		Hư hỏng	
1182	2252541	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252541	30		Hư hỏng	
1183	2252542	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252542	40		Hư hỏng	
1184	2252543	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252543	38		Hư hỏng	
1185	2252544	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252544	40		Hư hỏng	
1186	2252545	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252545	36		Hư hỏng	
1187	2252546	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252546	68		Hư hỏng	
1188	2252547	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252547	33		Hư hỏng	
1189	2252548	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252548	32		Hư hỏng	
1190	2252549	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252549	41		Hư hỏng	
1191	2252550	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252550	38		Hư hỏng	
1192	2252551	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252551	32		Hư hỏng	
1193	2252552	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252552	58		Hư hỏng	
1194	2252553	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252553	48		Hư hỏng	
1195	2252554	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252554	32		Hư hỏng	
1196	2252555	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252555	54		Hư hỏng	
1197	2252556	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252556	34		Hư hỏng	
1198	2252557	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004246.CAPDONG.TL2252557	57		Hư hỏng	
1199	2252558	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252558	15		Hư hỏng	
1200	2252559	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252559	44		Hư hỏng	
1201	2252560	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252560	29		Hư hỏng	
1202	2252561	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252561	31		Hư hỏng	
1203	2252562	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252562	28		Hư hỏng	
1204	2252563	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252563	37		Hư hỏng	
1205	2252564	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252564	38		Hư hỏng	
1206	2252565	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252565	37		Hư hỏng	
1207	2252566	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252566	44		Hư hỏng	
1208	2252567	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252567	30		Hư hỏng	
1209	2252568	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252568	30		Hư hỏng	
1210	2252569	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252569	39		Hư hỏng	
1211	2252570	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252570	62		Hư hỏng	
1212	2252571	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252571	26		Hư hỏng	
1213	2252578	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252578	24		Hư hỏng	
1214	2252579	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252579	36		Hư hỏng	
1215	2252580	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252580	27		Hư hỏng	
1216	2252581	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252581	27		Hư hỏng	
1217	2252582	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252582	52		Hư hỏng	
1218	2252583	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252583	40		Hư hỏng	
1219	2252584	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252584	33		Hư hỏng	
1220	2252585	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252585	39		Hư hỏng	
1221	2252586	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252586	28		Hư hỏng	
1222	2252587	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252587	34		Hư hỏng	
1223	2252588	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252588	30		Hư hỏng	
1224	2252589	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252589	50		Hư hỏng	
1225	2252590	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252590	25		Hư hỏng	
1226	2252591	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004346.CAPDONG.TL2252591	30		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CINH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1227	2252592	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004345.CAPDONG.TL2252592	29		Hư hỏng	
1228	2252593	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004345.CAPDONG.TL2252593	26		Hư hỏng	
1229	2252594	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004345.CAPDONG.TL2252594	26		Hư hỏng	
1230	2252595	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004345.CAPDONG.TL2252595	41		Hư hỏng	
1231	2252596	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004345.CAPDONG.TL2252596	43		Hư hỏng	
1232	2252597	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004345.CAPDONG.TL2252597	32		Hư hỏng	
1233	2252598	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004345.CAPDONG.TL2252598	35		Hư hỏng	
1234	2252599	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004345.CAPDONG.TL2252599	36		Hư hỏng	
1235	2252600	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252600	50		Hư hỏng	
1236	2252601	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252601	42		Hư hỏng	
1237	2252602	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252602	42		Hư hỏng	
1238	2252603	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252603	63		Hư hỏng	
1239	2252604	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252604	17		Hư hỏng	
1240	2252605	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252605	50		Hư hỏng	
1241	2252606	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252606	46		Hư hỏng	
1242	2252607	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252607	38		Hư hỏng	
1243	2252608	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252608	36		Hư hỏng	
1244	2252609	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252609	17		Hư hỏng	
1245	2252610	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252610	25		Hư hỏng	
1246	2252611	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252611	27		Hư hỏng	
1247	2252612	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252612	21		Hư hỏng	
1248	2252613	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252613	34		Hư hỏng	
1249	2252614	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252614	27		Hư hỏng	
1250	2252615	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252615	41		Hư hỏng	
1251	2252616	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252616	40		Hư hỏng	
1252	2252617	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252617	30		Hư hỏng	
1253	2252618	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252618	45		Hư hỏng	
1254	2252619	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252619	90		Hư hỏng	
1255	2252620	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252620	35		Hư hỏng	
1256	2252621	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252621	42		Hư hỏng	
1257	2252622	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252622	42		Hư hỏng	
1258	2252623	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252623	43		Hư hỏng	
1259	2252624	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252624	62		Hư hỏng	
1260	2252625	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252625	25		Hư hỏng	
1261	2252626	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252626	19		Hư hỏng	
1262	2252627	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252627	29		Hư hỏng	
1263	2252628	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252628	26		Hư hỏng	
1264	2252629	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252629	27		Hư hỏng	
1265	2252630	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252630	33		Hư hỏng	
1266	2252631	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252631	37		Hư hỏng	
1267	2252632	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252632	27		Hư hỏng	
1268	2252633	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252633	31		Hư hỏng	
1269	2252634	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252634	34		Hư hỏng	
1270	2252635	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252635	40		Hư hỏng	
1271	2252636	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252636	19		Hư hỏng	
1272	2252637	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004446.CAPDONG.TL2252637	24		Hư hỏng	
1273	2252638	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252638	31		Hư hỏng	
1274	2252639	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252639	40		Hư hỏng	
1275	2252640	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252640	35		Hư hỏng	
1276	2252641	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252641	20		Hư hỏng	
1277	2252642	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252642	21		Hư hỏng	
1278	2252643	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252643	35		Hư hỏng	
1279	2252644	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252644	25		Hư hỏng	
1280	2252645	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252645	22		Hư hỏng	
1281	2252646	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252646	22		Hư hỏng	
1282	2252647	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252647	40		Hư hỏng	
1283	2252648	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252648	25		Hư hỏng	
1284	2252649	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252649	22		Hư hỏng	
1285	2252650	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252650	25		Hư hỏng	
1286	2252651	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252651	33		Hư hỏng	
1287	2252652	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252652	22		Hư hỏng	
1288	2252653	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252653	33		Hư hỏng	
1289	2252654	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252654	22		Hư hỏng	
1290	2252655	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252655	40		Hư hỏng	
1291	2252656	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252656	55		Hư hỏng	
1292	2252657	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252657	40		Hư hỏng	
1293	2252658	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252658	26		Hư hỏng	
1294	2252659	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252659	26		Hư hỏng	
1295	2252660	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252660	25		Hư hỏng	
1296	2252661	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252661	29		Hư hỏng	
1297	2252662	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252662	29		Hư hỏng	
1298	2252663	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252663	38		Hư hỏng	
1299	2252664	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252664	41		Hư hỏng	
1300	2252665	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252665	40		Hư hỏng	
1301	2252666	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252666	62		Hư hỏng	
1302	2252667	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252667	29		Hư hỏng	
1303	2252668	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252668	46		Hư hỏng	
1304	2252669	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252669	31		Hư hỏng	
1305	2252670	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252670	29		Hư hỏng	
1306	2252671	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004546.CAPDONG.TL2252671	34		Hư hỏng	
1307	2252672	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252672	64		Hư hỏng	
1308	2252673	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252673	29		Hư hỏng	
1309	2252674	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252674	28		Hư hỏng	
1310	2252675	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252675	25		Hư hỏng	
1311	2252676	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252676	24		Hư hỏng	
1312	2252677	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252677	38		Hư hỏng	
1313	2252678	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252678	34		Hư hỏng	
1314	2252679	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252679	54		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1315	2252680	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252680	38		Hư hỏng	
1316	2252681	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252681	39		Hư hỏng	
1317	2252682	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252682	27		Hư hỏng	
1318	2252683	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252683	29		Hư hỏng	
1319	2252684	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252684	27		Hư hỏng	
1320	2252685	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252685	25		Hư hỏng	
1321	2252686	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252686	31		Hư hỏng	
1322	2252687	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252687	39		Hư hỏng	
1323	2252688	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252688	33		Hư hỏng	
1324	2252689	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252689	22		Hư hỏng	
1325	2252690	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252690	35		Hư hỏng	
1326	2252691	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252691	28		Hư hỏng	
1327	2252692	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252692	23		Hư hỏng	
1328	2252693	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252693	25		Hư hỏng	
1329	2252694	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252694	36		Hư hỏng	
1330	2252695	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252695	111		Hư hỏng	
1331	2252696	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252696	31		Hư hỏng	
1332	2252697	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252697	26		Hư hỏng	
1333	2252698	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252698	28		Hư hỏng	
1334	2252699	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252699	33		Hư hỏng	
1335	2252700	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252700	27		Hư hỏng	
1336	2252701	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252701	22		Hư hỏng	
1337	2252702	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004646.CAPDONG.TL2252702	41		Hư hỏng	
1338	2252703	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252703	27		Hư hỏng	
1339	2252704	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252704	33		Hư hỏng	
1340	2252705	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252705	24		Hư hỏng	
1341	2252706	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252706	29		Hư hỏng	
1342	2252707	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252707	45		Hư hỏng	
1343	2252708	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252708	52		Hư hỏng	
1344	2252709	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252709	30		Hư hỏng	
1345	2252710	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252710	31		Hư hỏng	
1346	2252711	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252711	115		Hư hỏng	
1347	2252712	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252712	31		Hư hỏng	
1348	2252713	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252713	54		Hư hỏng	
1349	2252714	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252714	44		Hư hỏng	
1350	2252715	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252715	26		Hư hỏng	
1351	2252716	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252716	27		Hư hỏng	
1352	2252717	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252717	36		Hư hỏng	
1353	2252718	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252718	33		Hư hỏng	
1354	2252719	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252719	21		Hư hỏng	
1355	2252720	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252720	40		Hư hỏng	
1356	2252721	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252721	61		Hư hỏng	
1357	2252722	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252722	36		Hư hỏng	
1358	2252723	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252723	72		Hư hỏng	
1359	2252724	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252724	32		Hư hỏng	
1360	2252725	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252725	27		Hư hỏng	
1361	2252726	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252726	37		Hư hỏng	
1362	2252727	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252727	24		Hư hỏng	
1363	2252728	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252728	38		Hư hỏng	
1364	2252729	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252729	38		Hư hỏng	
1365	2252730	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252730	38		Hư hỏng	
1366	2252731	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252731	32		Hư hỏng	
1367	2252732	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252732	40		Hư hỏng	
1368	2252733	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252733	30		Hư hỏng	
1369	2252734	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252734	44		Hư hỏng	
1370	2252735	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252735	39		Hư hỏng	
1371	2252736	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252736	19		Hư hỏng	
1372	2252737	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004746.CAPDONG.TL2252737	37		Hư hỏng	
1373	2252738	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252738	39		Hư hỏng	
1374	2252739	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252739	42		Hư hỏng	
1375	2252740	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252740	34		Hư hỏng	
1376	2252741	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252741	32		Hư hỏng	
1377	2252742	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252742	33		Hư hỏng	
1378	2252743	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252743	70		Hư hỏng	
1379	2252744	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252744	33		Hư hỏng	
1380	2252745	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252745	31		Hư hỏng	
1381	2252746	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252746	32		Hư hỏng	
1382	2252747	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252747	44		Hư hỏng	
1383	2252748	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252748	30		Hư hỏng	
1384	2252749	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252749	34		Hư hỏng	
1385	2252750	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252750	27		Hư hỏng	
1386	2252751	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252751	34		Hư hỏng	
1387	2252752	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252752	27		Hư hỏng	
1388	2252753	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252753	23		Hư hỏng	
1389	2252754	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252754	35		Hư hỏng	
1390	2252755	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252755	29		Hư hỏng	
1391	2252756	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252756	34		Hư hỏng	
1392	2252757	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252757	37		Hư hỏng	
1393	2252758	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252758	16		Hư hỏng	
1394	2252759	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252759	39		Hư hỏng	
1395	2252760	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252760	25		Hư hỏng	
1396	2252761	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252761	47		Hư hỏng	
1397	2252762	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252762	31		Hư hỏng	
1398	2252763	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252763	30		Hư hỏng	
1399	2252764	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252764	33		Hư hỏng	
1400	2252765	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252765	32		Hư hỏng	
1401	2252766	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252766	27		Hư hỏng	
1402	2252767	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252767	20		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1403	2252768	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252768	33		Hư hỏng	
1404	2252769	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252769	35		Hư hỏng	
1405	2252770	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252770	71		Hư hỏng	
1406	2252771	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252771	17		Hư hỏng	
1407	2252772	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252772	34		Hư hỏng	
1408	2252773	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252773	39		Hư hỏng	
1409	2252774	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252774	19		Hư hỏng	
1410	2252775	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252775	26		Hư hỏng	
1411	2252776	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252776	20		Hư hỏng	
1412	2252777	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252777	33		Hư hỏng	
1413	2252778	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252778	44		Hư hỏng	
1414	2252779	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252779	28		Hư hỏng	
1415	2252780	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252780	25		Hư hỏng	
1416	2252781	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252781	24		Hư hỏng	
1417	2252782	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252782	37		Hư hỏng	
1418	2252783	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252783	34		Hư hỏng	
1419	2252784	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252784	36		Hư hỏng	
1420	2252785	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252785	30		Hư hỏng	
1421	2252786	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252786	48		Hư hỏng	
1422	2252787	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252787	32		Hư hỏng	
1423	2252788	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252788	26		Hư hỏng	
1424	2252789	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252789	39		Hư hỏng	
1425	2252790	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252790	25		Hư hỏng	
1426	2252791	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004846.CAPDONG.TL2252791	26		Hư hỏng	
1427	2252792	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252792	30		Hư hỏng	
1428	2252793	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252793	34		Hư hỏng	
1429	2252794	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252794	44		Hư hỏng	
1430	2252795	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252795	32		Hư hỏng	
1431	2252796	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252796	37		Hư hỏng	
1432	2252797	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252797	83		Hư hỏng	
1433	2252798	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252798	57		Hư hỏng	
1434	2252799	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252799	34		Hư hỏng	
1435	2252800	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252800	35		Hư hỏng	
1436	2252801	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252801	30		Hư hỏng	
1437	2252802	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252802	28		Hư hỏng	
1438	2252803	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252803	58		Hư hỏng	
1439	2252804	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252804	58		Hư hỏng	
1440	2252805	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252805	43		Hư hỏng	
1441	2252806	01508123118157	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252806	26		Hư hỏng	
1442	2252807	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252807	48		Hư hỏng	
1443	2252808	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252808	39		Hư hỏng	
1444	2252809	01508123118157	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252809	30		Hư hỏng	
1445	2252810	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252810	62		Hư hỏng	
1446	2252811	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252811	25		Hư hỏng	
1447	2252812	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252812	38		Hư hỏng	
1448	2252813	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252813	21		Hư hỏng	
1449	2252814	01508123118157	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252814	86		Hư hỏng	
1450	2252815	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252815	39		Hư hỏng	
1451	2252816	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252816	39		Hư hỏng	
1452	2252817	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252817	21		Hư hỏng	
1453	2252818	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252818	22		Hư hỏng	
1454	2252819	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K004946.CAPDONG.TL2252819	24		Hư hỏng	
1455	2252898	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252898	36		Hư hỏng	
1456	2252899	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252899	34		Hư hỏng	
1457	2252900	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252900	26		Hư hỏng	
1458	2252901	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252901	28		Hư hỏng	
1459	2252902	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252902	33		Hư hỏng	
1460	2252903	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252903	28		Hư hỏng	
1461	2252904	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252904	33		Hư hỏng	
1462	2252905	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252905	38		Hư hỏng	
1463	2252906	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252906	30		Hư hỏng	
1464	2252907	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252907	33		Hư hỏng	
1465	2252908	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252908	35		Hư hỏng	
1466	2252909	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252909	34		Hư hỏng	
1467	2252910	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252910	29		Hư hỏng	
1468	2252911	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252911	19		Hư hỏng	
1469	2252912	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252912	63		Hư hỏng	
1470	2252913	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252913	25		Hư hỏng	
1471	2252914	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252914	32		Hư hỏng	
1472	2252915	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252915	30		Hư hỏng	
1473	2252916	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252916	30		Hư hỏng	
1474	2252917	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252917	25		Hư hỏng	
1475	2252918	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252918	34		Hư hỏng	
1476	2252919	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252919	33		Hư hỏng	
1477	2252920	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252920	35		Hư hỏng	
1478	2252921	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252921	33		Hư hỏng	
1479	2252922	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252922	30		Hư hỏng	
1480	2252923	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252923	31		Hư hỏng	
1481	2252924	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252924	38		Hư hỏng	
1482	2252925	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252925	35		Hư hỏng	
1483	2252926	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252926	33		Hư hỏng	
1484	2252927	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252927	34		Hư hỏng	
1485	2252928	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252928	31		Hư hỏng	
1486	2252929	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252929	29		Hư hỏng	
1487	2252930	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252930	32		Hư hỏng	
1488	2252931	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252931	34		Hư hỏng	
1489	2252932	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252932	42		Hư hỏng	
1490	2252933	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252933	16		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1491	2252934	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252934	39		Hư hỏng	
1492	2252935	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252935	16		Hư hỏng	
1493	2252936	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252936	47		Hư hỏng	
1494	2252937	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252937	23		Hư hỏng	
1495	2252938	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252938	15		Hư hỏng	
1496	2252939	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252939	26		Hư hỏng	
1497	2252940	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252940	13		Hư hỏng	
1498	2252941	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252941	31		Hư hỏng	
1499	2252942	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252942	85		Hư hỏng	
1500	2252943	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252943	33		Hư hỏng	
1501	2252944	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252944	22		Hư hỏng	
1502	2252945	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252945	30		Hư hỏng	
1503	2252946	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252946	31		Hư hỏng	
1504	2252947	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252947	30		Hư hỏng	
1505	2252948	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252948	28		Hư hỏng	
1506	2252949	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252949	37		Hư hỏng	
1507	2252950	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252950	62		Hư hỏng	
1508	2252951	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252951	34		Hư hỏng	
1509	2252952	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252952	36		Hư hỏng	
1510	2252953	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252953	29		Hư hỏng	
1511	2252954	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252954	32		Hư hỏng	
1512	2252955	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252955	24		Hư hỏng	
1513	2252956	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252956	38		Hư hỏng	
1514	2252957	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252957	42		Hư hỏng	
1515	2252958	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252958	27		Hư hỏng	
1516	2252959	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252959	35		Hư hỏng	
1517	2252960	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252960	40		Hư hỏng	
1518	2252961	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252961	34		Hư hỏng	
1519	2252962	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252962	28		Hư hỏng	
1520	2252963	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252963	25		Hư hỏng	
1521	2252964	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252964	29		Hư hỏng	
1522	2252965	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252965	33		Hư hỏng	
1523	2252966	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252966	28		Hư hỏng	
1524	2252967	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252967	22		Hư hỏng	
1525	2252968	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252968	22		Hư hỏng	
1526	2252969	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252969	29		Hư hỏng	
1527	2252970	01505060116204	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005046.CAPDONG.TL2252970	25		Hư hỏng	
1528	2253089	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253089	27		Hư hỏng	
1529	2253090	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253090	29		Hư hỏng	
1530	2253091	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253091	59		Hư hỏng	
1531	2253092	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253092	56		Hư hỏng	
1532	2253093	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253093	59		Hư hỏng	
1533	2253094	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253094	36		Hư hỏng	
1534	2253095	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253095	32		Hư hỏng	
1535	2253096	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253096	29		Hư hỏng	
1536	2253097	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253097	37		Hư hỏng	
1537	2253098	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253098	29		Hư hỏng	
1538	2253099	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253099	25		Hư hỏng	
1539	2253100	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253100	40		Hư hỏng	
1540	2253101	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253101	28		Hư hỏng	
1541	2253102	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253102	35		Hư hỏng	
1542	2253103	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253103	36		Hư hỏng	
1543	2253104	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253104	58		Hư hỏng	
1544	2253105	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253105	40		Hư hỏng	
1545	2253106	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253106	28		Hư hỏng	
1546	2253107	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253107	31		Hư hỏng	
1547	2253108	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253108	80		Hư hỏng	
1548	2253109	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253109	42		Hư hỏng	
1549	2253110	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253110	33		Hư hỏng	
1550	2253111	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253111	25		Hư hỏng	
1551	2253112	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253112	26		Hư hỏng	
1552	2253113	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253113	40		Hư hỏng	
1553	2253114	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253114	27		Hư hỏng	
1554	2253115	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253115	19		Hư hỏng	
1555	2253116	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253116	18		Hư hỏng	
1556	2253117	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253117	25		Hư hỏng	
1557	2253118	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253118	36		Hư hỏng	
1558	2253119	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253119	30		Hư hỏng	
1559	2253120	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253120	38		Hư hỏng	
1560	2253121	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253121	58		Hư hỏng	
1561	2253122	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253122	32		Hư hỏng	
1562	2253123	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253123	30		Hư hỏng	
1563	2253124	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253124	20		Hư hỏng	
1564	2253125	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253125	29		Hư hỏng	
1565	2253126	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253126	28		Hư hỏng	
1566	2253127	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253127	106		Hư hỏng	
1567	2253128	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253128	32		Hư hỏng	
1568	2253129	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253129	44		Hư hỏng	
1569	2253130	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253130	28		Hư hỏng	
1570	2253131	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253131	21		Hư hỏng	
1571	2253132	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253132	39		Hư hỏng	
1572	2253133	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253133	32		Hư hỏng	
1573	2253134	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253134	36		Hư hỏng	
1574	2253135	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253135	29		Hư hỏng	
1575	2253136	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253136	29		Hư hỏng	
1576	2253137	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253137	24		Hư hỏng	
1577	2253138	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253138	31		Hư hỏng	
1578	2253139	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253139	28		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1579	2253140	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253140	31		Hư hỏng	
1580	2253141	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253141	37		Hư hỏng	
1581	2253142	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253142	57		Hư hỏng	
1582	2253143	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253143	30		Hư hỏng	
1583	2253144	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253144	59		Hư hỏng	
1584	2253145	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253145	34		Hư hỏng	
1585	2253146	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253146	33		Hư hỏng	
1586	2253147	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005146.CAPDONG.TL2253147	40		Hư hỏng	
1587	2253247	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253247	100		Hư hỏng	
1588	2253248	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253248	30		Hư hỏng	
1589	2253249	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253249	30		Hư hỏng	
1590	2253250	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253250	37		Hư hỏng	
1591	2253251	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253251	30		Hư hỏng	
1592	2253252	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253252	104		Hư hỏng	
1593	2253253	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253253	66		Hư hỏng	
1594	2253254	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253254	64		Hư hỏng	
1595	2253255	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253255	37		Hư hỏng	
1596	2253256	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253256	67		Hư hỏng	
1597	2253257	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253257	50		Hư hỏng	
1598	2253258	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253258	22		Hư hỏng	
1599	2253259	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253259	17		Hư hỏng	
1600	2253260	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253260	33		Hư hỏng	
1601	2253261	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253261	26		Hư hỏng	
1602	2253262	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253262	27		Hư hỏng	
1603	2253263	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253263	21		Hư hỏng	
1604	2253264	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253264	21		Hư hỏng	
1605	2253265	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253265	29		Hư hỏng	
1606	2253266	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253266	28		Hư hỏng	
1607	2253267	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253267	32		Hư hỏng	
1608	2253268	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253268	39		Hư hỏng	
1609	2253269	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253269	27		Hư hỏng	
1610	2253270	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253270	35		Hư hỏng	
1611	2253271	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253271	39		Hư hỏng	
1612	2253272	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253272	29		Hư hỏng	
1613	2253273	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253273	66		Hư hỏng	
1614	2253274	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253274	30		Hư hỏng	
1615	2253275	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253275	43		Hư hỏng	
1616	2253276	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253276	35		Hư hỏng	
1617	2253277	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253277	31		Hư hỏng	
1618	2253278	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253278	61		Hư hỏng	
1619	2253279	01505060116204	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005246.CAPDONG.TL2253279	30		Hư hỏng	
1620	2253514	01505060116204	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253514	31		Hư hỏng	
1621	2253515	01505060116204	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253515	28		Hư hỏng	
1622	2253516	01505060116204	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253516	32		Hư hỏng	
1623	2253517	01505060116204	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253517	34		Hư hỏng	
1624	2253518	01505060116204	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253518	34		Hư hỏng	
1625	2253519	01505060116204	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253519	22		Hư hỏng	
1626	2253520	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253520	57		Hư hỏng	
1627	2253521	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253521	37		Hư hỏng	
1628	2253522	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253522	65		Hư hỏng	
1629	2253523	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253523	30		Hư hỏng	
1630	2253524	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253524	30		Hư hỏng	
1631	2253525	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253525	29		Hư hỏng	
1632	2253526	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253526	41		Hư hỏng	
1633	2253527	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253527	37		Hư hỏng	
1634	2253528	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253528	35		Hư hỏng	
1635	2253529	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253529	39		Hư hỏng	
1636	2253530	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253530	30		Hư hỏng	
1637	2253531	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253531	39		Hư hỏng	
1638	2253532	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253532	23		Hư hỏng	
1639	2253533	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253533	26		Hư hỏng	
1640	2253534	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253534	42		Hư hỏng	
1641	2253535	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253535	26		Hư hỏng	
1642	2253536	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253536	34		Hư hỏng	
1643	2253537	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253537	42		Hư hỏng	
1644	2253538	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253538	39		Hư hỏng	
1645	2253539	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253539	41		Hư hỏng	
1646	2253540	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253540	17		Hư hỏng	
1647	2253541	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253541	39		Hư hỏng	
1648	2253542	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253542	35		Hư hỏng	
1649	2253543	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253543	38		Hư hỏng	
1650	2253544	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253544	36		Hư hỏng	
1651	2253545	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253545	23		Hư hỏng	
1652	2253546	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253546	36		Hư hỏng	
1653	2253547	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253547	39		Hư hỏng	
1654	2253548	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253548	29		Hư hỏng	
1655	2253549	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253549	18		Hư hỏng	
1656	2253550	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253550	41		Hư hỏng	
1657	2253551	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253551	18		Hư hỏng	
1658	2253552	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253552	31		Hư hỏng	
1659	2253553	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253553	33		Hư hỏng	
1660	2253554	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253554	37		Hư hỏng	
1661	2253555	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253555	40		Hư hỏng	
1662	2253556	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253556	34		Hư hỏng	
1663	2253557	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253557	30		Hư hỏng	
1664	2253558	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253558	36		Hư hỏng	
1665	2253559	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253559	23		Hư hỏng	
1666	2253560	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253560	39		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1667	2253561	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253561	22		Hư hỏng	
1668	2253562	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253562	30		Hư hỏng	
1669	2253563	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253563	30		Hư hỏng	
1670	2253564	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253564	59		Hư hỏng	
1671	2253565	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253565	32		Hư hỏng	
1672	2253566	01505060116204	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253566	30		Hư hỏng	
1673	2253567	01505060116204	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253567	61		Hư hỏng	
1674	2253568	01505060116204	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253568	31		Hư hỏng	
1675	2253569	01505060116204	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005446.CAPDONG.TL2253569	35		Hư hỏng	
1676	2253640	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253640	37		Hư hỏng	
1677	2253641	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253641	31		Hư hỏng	
1678	2253642	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253642	26		Hư hỏng	
1679	2253643	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253643	29		Hư hỏng	
1680	2253644	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253644	28		Hư hỏng	
1681	2253645	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253645	28		Hư hỏng	
1682	2253646	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253646	27		Hư hỏng	
1683	2253647	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253647	26		Hư hỏng	
1684	2253648	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253648	26		Hư hỏng	
1685	2253649	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253649	28		Hư hỏng	
1686	2253650	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253650	31		Hư hỏng	
1687	2253651	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253651	41		Hư hỏng	
1688	2253652	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253652	26		Hư hỏng	
1689	2253653	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253653	26		Hư hỏng	
1690	2253654	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253654	25		Hư hỏng	
1691	2253655	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253655	29		Hư hỏng	
1692	2253656	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253656	30		Hư hỏng	
1693	2253657	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253657	28		Hư hỏng	
1694	2253658	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253658	25		Hư hỏng	
1695	2253659	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253659	57		Hư hỏng	
1696	2253660	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253660	59		Hư hỏng	
1697	2253661	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253661	25		Hư hỏng	
1698	2253662	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253662	33		Hư hỏng	
1699	2253663	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253663	55		Hư hỏng	
1700	2253664	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253664	25		Hư hỏng	
1701	2253665	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253665	35		Hư hỏng	
1702	2253666	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253666	33		Hư hỏng	
1703	2253667	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253667	32		Hư hỏng	
1704	2253668	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253668	19		Hư hỏng	
1705	2253669	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253669	36		Hư hỏng	
1706	2253670	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253670	25		Hư hỏng	
1707	2253671	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253671	75		Hư hỏng	
1708	2253672	01506120117118	Cáp đồng treo, 300x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253672	55		Hư hỏng	
1709	2253673	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253673	43		Hư hỏng	
1710	2253674	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253674	31		Hư hỏng	
1711	2253675	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253675	45		Hư hỏng	
1712	2253676	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253676	53		Hư hỏng	
1713	2253677	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253677	32		Hư hỏng	
1714	2253678	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253678	31		Hư hỏng	
1715	2253679	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253679	23		Hư hỏng	
1716	2253680	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253680	28		Hư hỏng	
1717	2253681	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253681	32		Hư hỏng	
1718	2253682	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253682	30		Hư hỏng	
1719	2253683	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253683	22		Hư hỏng	
1720	2253684	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253684	40		Hư hỏng	
1721	2253685	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253685	56		Hư hỏng	
1722	2253686	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253686	24		Hư hỏng	
1723	2253687	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253687	33		Hư hỏng	
1724	2253688	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253688	22		Hư hỏng	
1725	2253689	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253689	13		Hư hỏng	
1726	2253690	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253690	48		Hư hỏng	
1727	2253691	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253691	31		Hư hỏng	
1728	2253692	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253692	22		Hư hỏng	
1729	2253693	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253693	25		Hư hỏng	
1730	2253694	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253694	79		Hư hỏng	
1731	2253695	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253695	44		Hư hỏng	
1732	2253696	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253696	47		Hư hỏng	
1733	2253697	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253697	23		Hư hỏng	
1734	2253698	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253698	20		Hư hỏng	
1735	2253699	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253699	42		Hư hỏng	
1736	2253700	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253700	31		Hư hỏng	
1737	2253701	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253701	36		Hư hỏng	
1738	2253702	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253702	54		Hư hỏng	
1739	2253703	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253703	30		Hư hỏng	
1740	2253704	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253704	40		Hư hỏng	
1741	2253705	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253705	59		Hư hỏng	
1742	2253706	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253706	50		Hư hỏng	
1743	2253707	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253707	22		Hư hỏng	
1744	2253708	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253708	37		Hư hỏng	
1745	2253709	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005546.CAPDONG.TL2253709	61		Hư hỏng	
1746	2253825	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253825	32		Hư hỏng	
1747	2253826	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253826	31		Hư hỏng	
1748	2253827	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253827	38		Hư hỏng	
1749	2253828	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253828	36		Hư hỏng	
1750	2253829	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253829	35		Hư hỏng	
1751	2253830	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253830	38		Hư hỏng	
1752	2253831	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253831	32		Hư hỏng	
1753	2253832	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253832	21		Hư hỏng	
1754	2253833	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253833	19		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1755	2253834	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253834	31		Hư hỏng	
1756	2253835	01506120117118	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253835	15		Hư hỏng	
1757	2253836	01506120117118	Cáp đồng treo, 150x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253836	22		Hư hỏng	
1758	2253837	01506120117118	Cáp đồng treo, 150x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253837	28		Hư hỏng	
1759	2253838	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253838	24		Hư hỏng	
1760	2253839	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253839	78		Hư hỏng	
1761	2253840	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253840	36		Hư hỏng	
1762	2253841	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253841	16		Hư hỏng	
1763	2253842	01506120117118	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253842	23		Hư hỏng	
1764	2253843	01506120117118	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253843	58		Hư hỏng	
1765	2253844	01506120117118	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253844	58		Hư hỏng	
1766	2253845	01506120117118	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253845	28		Hư hỏng	
1767	2253846	01506120117118	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253846	63		Hư hỏng	
1768	2253847	01506120117118	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253847	36		Hư hỏng	
1769	2253848	01506120117118	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253848	30		Hư hỏng	
1770	2253849	01506120117118	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253849	34		Hư hỏng	
1771	2253850	01506120117118	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253850	18		Hư hỏng	
1772	2253851	01506120117118	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253851	55		Hư hỏng	
1773	2253852	01506120117118	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253852	44		Hư hỏng	
1774	2253853	01506120117118	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253853	38		Hư hỏng	
1775	2253854	01506120117118	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253854	28		Hư hỏng	
1776	2253855	01506120117118	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253855	26		Hư hỏng	
1777	2253856	01506120117118	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253856	30		Hư hỏng	
1778	2253857	01506120117118	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253857	23		Hư hỏng	
1779	2253858	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253858	26		Hư hỏng	
1780	2253859	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253859	34		Hư hỏng	
1781	2253860	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253860	23		Hư hỏng	
1782	2253861	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253861	58		Hư hỏng	
1783	2253862	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253862	28		Hư hỏng	
1784	2253863	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253863	39		Hư hỏng	
1785	2253864	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253864	45		Hư hỏng	
1786	2253865	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253865	39		Hư hỏng	
1787	2253866	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253866	34		Hư hỏng	
1788	2253867	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253867	38		Hư hỏng	
1789	2253868	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253868	30		Hư hỏng	
1790	2253869	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253869	41		Hư hỏng	
1791	2253870	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253870	36		Hư hỏng	
1792	2253871	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253871	21		Hư hỏng	
1793	2253872	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253872	34		Hư hỏng	
1794	2253873	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253873	24		Hư hỏng	
1795	2253874	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253874	31		Hư hỏng	
1796	2253875	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253875	35		Hư hỏng	
1797	2253876	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253876	25		Hư hỏng	
1798	2253877	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253877	37		Hư hỏng	
1799	2253878	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253878	53		Hư hỏng	
1800	2253879	01506120117118	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253879	37		Hư hỏng	
1801	2253880	01506120117118	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253880	61		Hư hỏng	
1802	2253881	01506120117118	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005646.CAPDONG.TL2253881	37		Hư hỏng	
1803	2253971	01506120117118	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253971	39		Hư hỏng	
1804	2253972	01506120117118	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253972	36		Hư hỏng	
1805	2253973	01506120117118	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253973	34		Hư hỏng	
1806	2253974	01506120117118	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253974	38		Hư hỏng	
1807	2253975	01506120117118	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253975	36		Hư hỏng	
1808	2253976	01506120117118	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253976	42		Hư hỏng	
1809	2253977	01506120117118	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253977	33		Hư hỏng	
1810	2253978	01506120117118	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253978	46		Hư hỏng	
1811	2253979	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253979	30		Hư hỏng	
1812	2253980	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253980	24		Hư hỏng	
1813	2253981	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253981	30		Hư hỏng	
1814	2253982	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253982	28		Hư hỏng	
1815	2253983	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253983	49		Hư hỏng	
1816	2253984	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253984	38		Hư hỏng	
1817	2253985	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253985	33		Hư hỏng	
1818	2253986	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253986	37		Hư hỏng	
1819	2253987	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253987	13		Hư hỏng	
1820	2253988	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253988	13		Hư hỏng	
1821	2253989	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253989	22		Hư hỏng	
1822	2253990	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253990	30		Hư hỏng	
1823	2253991	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253991	60		Hư hỏng	
1824	2253992	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253992	29		Hư hỏng	
1825	2253993	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253993	33		Hư hỏng	
1826	2253994	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253994	12		Hư hỏng	
1827	2253995	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253995	28		Hư hỏng	
1828	2253996	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253996	28		Hư hỏng	
1829	2253997	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253997	28		Hư hỏng	
1830	2253998	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253998	63		Hư hỏng	
1831	2253999	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2253999	28		Hư hỏng	
1832	2254000	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254000	33		Hư hỏng	
1833	2254001	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254001	51		Hư hỏng	
1834	2254002	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254002	55		Hư hỏng	
1835	2254003	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254003	59		Hư hỏng	
1836	2254004	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254004	53		Hư hỏng	
1837	2254005	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254005	35		Hư hỏng	
1838	2254006	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254006	28		Hư hỏng	
1839	2254007	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254007	30		Hư hỏng	
1840	2254008	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254008	29		Hư hỏng	
1841	2254009	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254009	57		Hư hỏng	
1842	2254010	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254010	31		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1843	2254011	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254011	26		Hư hỏng	
1844	2254012	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254012	25		Hư hỏng	
1845	2254013	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254013	32		Hư hỏng	
1846	2254014	01507123117673	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005746.CAPDONG.TL2254014	30		Hư hỏng	
1847	2254165	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254165	28		Hư hỏng	
1848	2254166	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254166	51		Hư hỏng	
1849	2254167	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254167	30		Hư hỏng	
1850	2254168	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254168	27		Hư hỏng	
1851	2254169	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254169	24		Hư hỏng	
1852	2254170	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254170	27		Hư hỏng	
1853	2254171	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254171	19		Hư hỏng	
1854	2254172	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254172	27		Hư hỏng	
1855	2254173	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254173	37		Hư hỏng	
1856	2254174	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254174	36		Hư hỏng	
1857	2254175	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254175	27		Hư hỏng	
1858	2254176	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254176	39		Hư hỏng	
1859	2254177	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254177	33		Hư hỏng	
1860	2254178	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254178	28		Hư hỏng	
1861	2254179	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254179	32		Hư hỏng	
1862	2254180	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254180	34		Hư hỏng	
1863	2254181	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254181	30		Hư hỏng	
1864	2254182	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254182	47		Hư hỏng	
1865	2254183	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254183	27		Hư hỏng	
1866	2254184	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254184	26		Hư hỏng	
1867	2254185	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254185	30		Hư hỏng	
1868	2254186	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254186	25		Hư hỏng	
1869	2254187	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254187	47		Hư hỏng	
1870	2254188	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254188	30		Hư hỏng	
1871	2254189	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254189	29		Hư hỏng	
1872	2254190	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254190	42		Hư hỏng	
1873	2254191	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254191	26		Hư hỏng	
1874	2254192	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254192	33		Hư hỏng	
1875	2254193	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254193	28		Hư hỏng	
1876	2254194	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254194	28		Hư hỏng	
1877	2254195	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254195	28		Hư hỏng	
1878	2254196	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254196	25		Hư hỏng	
1879	2254197	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254197	33		Hư hỏng	
1880	2254198	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254198	33		Hư hỏng	
1881	2254199	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254199	30		Hư hỏng	
1882	2254200	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254200	32		Hư hỏng	
1883	2254201	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254201	33		Hư hỏng	
1884	2254202	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254202	33		Hư hỏng	
1885	2254203	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254203	20		Hư hỏng	
1886	2254204	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254204	27		Hư hỏng	
1887	2254205	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254205	20		Hư hỏng	
1888	2254206	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254206	23		Hư hỏng	
1889	2254207	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254207	34		Hư hỏng	
1890	2254208	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254208	30		Hư hỏng	
1891	2254209	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254209	33		Hư hỏng	
1892	2254210	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254210	26		Hư hỏng	
1893	2254211	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254211	35		Hư hỏng	
1894	2254212	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254212	31		Hư hỏng	
1895	2254213	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254213	31		Hư hỏng	
1896	2254214	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254214	44		Hư hỏng	
1897	2254215	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254215	25		Hư hỏng	
1898	2254216	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254216	29		Hư hỏng	
1899	2254217	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254217	62		Hư hỏng	
1900	2254218	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254218	35		Hư hỏng	
1901	2254219	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254219	46		Hư hỏng	
1902	2254220	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254220	45		Hư hỏng	
1903	2254221	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254221	30		Hư hỏng	
1904	2254222	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254222	19		Hư hỏng	
1905	2254223	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254223	36		Hư hỏng	
1906	2254224	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254224	47		Hư hỏng	
1907	2254225	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254225	31		Hư hỏng	
1908	2254226	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254226	34		Hư hỏng	
1909	2254227	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254227	17		Hư hỏng	
1910	2254228	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254228	33		Hư hỏng	
1911	2254229	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254229	23		Hư hỏng	
1912	2254230	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254230	15		Hư hỏng	
1913	2254231	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254231	39		Hư hỏng	
1914	2254232	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254232	28		Hư hỏng	
1915	2254233	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254233	30		Hư hỏng	
1916	2254234	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254234	30		Hư hỏng	
1917	2254235	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254235	28		Hư hỏng	
1918	2254236	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254236	30		Hư hỏng	
1919	2254237	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254237	30		Hư hỏng	
1920	2254238	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254238	44		Hư hỏng	
1921	2254239	01507123117675	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005846.CAPDONG.TL2254239	24		Hư hỏng	
1922	2254240	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254240	122		Hư hỏng	
1923	2254241	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254241	29		Hư hỏng	
1924	2254242	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254242	43		Hư hỏng	
1925	2254243	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254243	30		Hư hỏng	
1926	2254244	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254244	25		Hư hỏng	
1927	2254245	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254245	29		Hư hỏng	
1928	2254246	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254246	28		Hư hỏng	
1929	2254247	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254247	30		Hư hỏng	
1930	2254248	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254248	74		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
1931	2254249	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254249	58		Hư hỏng	
1932	2254250	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254250	59		Hư hỏng	
1933	2254251	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254251	35		Hư hỏng	
1934	2254252	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254252	27		Hư hỏng	
1935	2254253	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254253	57		Hư hỏng	
1936	2254254	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254254	35		Hư hỏng	
1937	2254255	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254255	55		Hư hỏng	
1938	2254256	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254256	32		Hư hỏng	
1939	2254257	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254257	31		Hư hỏng	
1940	2254258	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254258	60		Hư hỏng	
1941	2254259	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254259	98		Hư hỏng	
1942	2254260	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254260	35		Hư hỏng	
1943	2254261	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254261	34		Hư hỏng	
1944	2254262	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254262	31		Hư hỏng	
1945	2254263	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254263	25		Hư hỏng	
1946	2254264	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254264	34		Hư hỏng	
1947	2254265	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254265	29		Hư hỏng	
1948	2254266	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254266	28		Hư hỏng	
1949	2254267	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254267	29		Hư hỏng	
1950	2254268	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254268	59		Hư hỏng	
1951	2254269	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254269	38		Hư hỏng	
1952	2254270	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254270	26		Hư hỏng	
1953	2254271	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254271	26		Hư hỏng	
1954	2254272	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254272	29		Hư hỏng	
1955	2254273	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254273	28		Hư hỏng	
1956	2254274	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254274	34		Hư hỏng	
1957	2254275	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254275	26		Hư hỏng	
1958	2254276	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254276	28		Hư hỏng	
1959	2254277	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254277	28		Hư hỏng	
1960	2254278	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254278	62		Hư hỏng	
1961	2254279	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254279	83		Hư hỏng	
1962	2254280	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254280	69		Hư hỏng	
1963	2254281	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254281	54		Hư hỏng	
1964	2254282	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254282	80		Hư hỏng	
1965	2254283	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254283	41		Hư hỏng	
1966	2254284	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254284	46		Hư hỏng	
1967	2254285	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254285	33		Hư hỏng	
1968	2254286	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254286	28		Hư hỏng	
1969	2254287	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254287	52		Hư hỏng	
1970	2254288	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254288	27		Hư hỏng	
1971	2254289	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254289	32		Hư hỏng	
1972	2254290	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254290	39		Hư hỏng	
1973	2254291	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254291	28		Hư hỏng	
1974	2254292	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254292	29		Hư hỏng	
1975	2254293	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254293	29		Hư hỏng	
1976	2254294	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254294	61		Hư hỏng	
1977	2254295	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254295	26		Hư hỏng	
1978	2254296	01505060116204	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2406K005346.CAPDONG.TL2254296	28		Hư hỏng	
1979	2254362	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254362	14		Hư hỏng	
1980	2254363	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254363	34		Hư hỏng	
1981	2254364	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254364	23		Hư hỏng	
1982	2254365	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254365	38		Hư hỏng	
1983	2254366	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254366	33		Hư hỏng	
1984	2254367	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254367	31		Hư hỏng	
1985	2254368	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254368	42		Hư hỏng	
1986	2254369	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254369	34		Hư hỏng	
1987	2254370	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254370	33		Hư hỏng	
1988	2254371	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254371	26		Hư hỏng	
1989	2254372	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254372	33		Hư hỏng	
1990	2254373	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254373	34		Hư hỏng	
1991	2254374	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254374	45		Hư hỏng	
1992	2254375	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254375	49		Hư hỏng	
1993	2254376	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254376	22		Hư hỏng	
1994	2254377	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254377	43		Hư hỏng	
1995	2254378	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254378	26		Hư hỏng	
1996	2254379	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254379	28		Hư hỏng	
1997	2254380	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254380	35		Hư hỏng	
1998	2254381	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254381	30		Hư hỏng	
1999	2254382	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254382	22		Hư hỏng	
2000	2254383	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254383	34		Hư hỏng	
2001	2254384	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254384	29		Hư hỏng	
2002	2254385	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254385	39		Hư hỏng	
2003	2254386	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254386	28		Hư hỏng	
2004	2254387	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254387	32		Hư hỏng	
2005	2254388	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254388	26		Hư hỏng	
2006	2254389	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254389	23		Hư hỏng	
2007	2254390	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254390	22		Hư hỏng	
2008	2254391	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254391	40		Hư hỏng	
2009	2254392	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254392	42		Hư hỏng	
2010	2254393	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254393	44		Hư hỏng	
2011	2254394	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254394	29		Hư hỏng	
2012	2254395	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254395	35		Hư hỏng	
2013	2254396	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254396	34		Hư hỏng	
2014	2254397	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254397	41		Hư hỏng	
2015	2254398	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254398	28		Hư hỏng	
2016	2254399	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254399	56		Hư hỏng	
2017	2254400	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254400	33		Hư hỏng	
2018	2254401	01507123117676	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254401	35		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2019	2254402	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254402	42		Hư hỏng	
2020	2254403	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254403	27		Hư hỏng	
2021	2254404	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254404	38		Hư hỏng	
2022	2254405	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254405	32		Hư hỏng	
2023	2254406	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254406	24		Hư hỏng	
2024	2254407	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254407	29		Hư hỏng	
2025	2254408	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254408	27		Hư hỏng	
2026	2254409	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254409	33		Hư hỏng	
2027	2254410	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254410	24		Hư hỏng	
2028	2254411	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254411	28		Hư hỏng	
2029	2254412	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254412	47		Hư hỏng	
2030	2254413	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254413	26		Hư hỏng	
2031	2254414	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254414	34		Hư hỏng	
2032	2254415	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254415	14		Hư hỏng	
2033	2254416	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254416	35		Hư hỏng	
2034	2254417	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254417	39		Hư hỏng	
2035	2254418	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254418	27		Hư hỏng	
2036	2254419	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254419	29		Hư hỏng	
2037	2254420	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254420	27		Hư hỏng	
2038	2254421	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254421	30		Hư hỏng	
2039	2254422	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254422	33		Hư hỏng	
2040	2254423	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254423	44		Hư hỏng	
2041	2254424	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254424	24		Hư hỏng	
2042	2254425	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254425	44		Hư hỏng	
2043	2254426	01507123117678	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2406K005946.CAPDONG.TL2254426	18		Hư hỏng	
2044		01510123119539				-		Hư hỏng	
2045	2254488	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254488	25		Hư hỏng	
2046	2254489	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254489	39		Hư hỏng	
2047	2254490	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254490	17		Hư hỏng	
2048	2254491	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254491	48		Hư hỏng	
2049	2254492	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254492	33		Hư hỏng	
2050	2254493	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254493	47		Hư hỏng	
2051	2254494	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254494	32		Hư hỏng	
2052	2254495	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254495	31		Hư hỏng	
2053	2254496	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254496	36		Hư hỏng	
2054	2254497	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254497	30		Hư hỏng	
2055	2254498	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254498	17		Hư hỏng	
2056	2254499	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254499	38		Hư hỏng	
2057	2254500	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254500	26		Hư hỏng	
2058	2254501	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254501	16		Hư hỏng	
2059	2254502	01512073100398	Cáp đồng treo, 100x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254502	86		Hư hỏng	
2060	2254503	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254503	47		Hư hỏng	
2061	2254504	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254504	34		Hư hỏng	
2062	2254505	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254505	46		Hư hỏng	
2063	2254506	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254506	47		Hư hỏng	
2064	2254507	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254507	23		Hư hỏng	
2065	2254508	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254508	27		Hư hỏng	
2066	2254509	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254509	33		Hư hỏng	
2067	2254510	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254510	35		Hư hỏng	
2068	2254511	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254511	42		Hư hỏng	
2069	2254512	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254512	46		Hư hỏng	
2070	2254513	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254513	85		Hư hỏng	
2071	2254514	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254514	35		Hư hỏng	
2072	2254515	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254515	35		Hư hỏng	
2073	2254516	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254516	34		Hư hỏng	
2074	2254517	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254517	47		Hư hỏng	
2075	2254518	01512073100398	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254518	30		Hư hỏng	
2076	2254519	01512073100398	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254519	32		Hư hỏng	
2077	2254520	01512073100398	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254520	55		Hư hỏng	
2078	2254521	01512073100398	Cáp đồng treo, 30x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254521	32		Hư hỏng	
2079	2254522	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254522	22		Hư hỏng	
2080	2254523	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254523	27		Hư hỏng	
2081	2254524	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254524	31		Hư hỏng	
2082	2254525	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254525	40		Hư hỏng	
2083	2254526	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254526	39		Hư hỏng	
2084	2254527	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254527	39		Hư hỏng	
2085	2254528	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254528	37		Hư hỏng	
2086	2254529	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254529	30		Hư hỏng	
2087	2254530	01512073100398	Cáp đồng treo, 50x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254530	102		Hư hỏng	
2088	2254531	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254531	36		Hư hỏng	
2089	2254532	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254532	30		Hư hỏng	
2090	2254533	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254533	63		Hư hỏng	
2091	2254534	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254534	29		Hư hỏng	
2092	2254535	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254535	28		Hư hỏng	
2093	2254536	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254536	30		Hư hỏng	
2094	2254537	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254537	21		Hư hỏng	
2095	2254538	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254538	50		Hư hỏng	
2096	2254539	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254539	27		Hư hỏng	
2097	2254540	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254540	30		Hư hỏng	
2098	2254541	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254541	44		Hư hỏng	
2099	2254542	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254542	23		Hư hỏng	
2100	2254543	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254543	31		Hư hỏng	
2101	2254544	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254544	25		Hư hỏng	
2102	2254545	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254545	13		Hư hỏng	
2103	2254546	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254546	35		Hư hỏng	
2104	2254547	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254547	52		Hư hỏng	
2105	2254548	01512073100398	Cáp đồng treo, 10x2x0,4	Mét	2406K006046.CAPDONG.TL2254548	31		Hư hỏng	
2106	2254628	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254628	43		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2107	2254629	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254629	31		Hư hỏng	
2108	2254630	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254630	24		Hư hỏng	
2109	2254631	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254631	47		Hư hỏng	
2110	2254632	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254632	32		Hư hỏng	
2111	2254633	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254633	27		Hư hỏng	
2112	2254634	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254634	49		Hư hỏng	
2113	2254635	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254635	31		Hư hỏng	
2114	2254636	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254636	28		Hư hỏng	
2115	2254637	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254637	26		Hư hỏng	
2116	2254638	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254638	33		Hư hỏng	
2117	2254639	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254639	32		Hư hỏng	
2118	2254640	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254640	38		Hư hỏng	
2119	2254641	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254641	46		Hư hỏng	
2120	2254642	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254642	52		Hư hỏng	
2121	2254643	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254643	43		Hư hỏng	
2122	2254644	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254644	25		Hư hỏng	
2123	2254645	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254645	30		Hư hỏng	
2124	2254646	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254646	35		Hư hỏng	
2125	2254647	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254647	30		Hư hỏng	
2126	2254648	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254648	30		Hư hỏng	
2127	2254649	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254649	21		Hư hỏng	
2128	2254650	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254650	18		Hư hỏng	
2129	2254651	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254651	39		Hư hỏng	
2130	2254652	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254652	25		Hư hỏng	
2131	2254653	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254653	36		Hư hỏng	
2132	2254654	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254654	30		Hư hỏng	
2133	2254655	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254655	64		Hư hỏng	
2134	2254656	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254656	34		Hư hỏng	
2135	2254657	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254657	24		Hư hỏng	
2136	2254658	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254658	38		Hư hỏng	
2137	2254659	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254659	26		Hư hỏng	
2138	2254660	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254660	32		Hư hỏng	
2139	2254661	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254661	34		Hư hỏng	
2140	2254662	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254662	27		Hư hỏng	
2141	2254663	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254663	38		Hư hỏng	
2142	2254664	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254664	36		Hư hỏng	
2143	2254665	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254665	42		Hư hỏng	
2144	2254666	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254666	47		Hư hỏng	
2145	2254667	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254667	27		Hư hỏng	
2146	2254668	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254668	30		Hư hỏng	
2147	2254669	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254669	81		Hư hỏng	
2148	2254670	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254670	78		Hư hỏng	
2149	2254671	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254671	49		Hư hỏng	
2150	2254672	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254672	25		Hư hỏng	
2151	2254673	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254673	30		Hư hỏng	
2152	2254674	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254674	36		Hư hỏng	
2153	2254675	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254675	39		Hư hỏng	
2154	2254676	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254676	62		Hư hỏng	
2155	2254677	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254677	32		Hư hỏng	
2156	2254678	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254678	31		Hư hỏng	
2157	2254679	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254679	36		Hư hỏng	
2158	2254680	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254680	30		Hư hỏng	
2159	2254681	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254681	48		Hư hỏng	
2160	2254682	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254682	32		Hư hỏng	
2161	2254683	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254683	38		Hư hỏng	
2162	2254684	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254684	35		Hư hỏng	
2163	2254685	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254685	42		Hư hỏng	
2164	2254686	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254686	28		Hư hỏng	
2165	2254687	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254687	28		Hư hỏng	
2166	2254688	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254688	36		Hư hỏng	
2167	2254689	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254689	29		Hư hỏng	
2168	2254690	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254690	35		Hư hỏng	
2169	2254691	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254691	37		Hư hỏng	
2170	2254692	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254692	34		Hư hỏng	
2171	2254693	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254693	35		Hư hỏng	
2172	2254694	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254694	20		Hư hỏng	
2173	2254695	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254695	33		Hư hỏng	
2174	2254696	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254696	29		Hư hỏng	
2175	2254697	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254697	35		Hư hỏng	
2176	2254698	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254698	44		Hư hỏng	
2177	2254699	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254699	41		Hư hỏng	
2178	2254700	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254700	30		Hư hỏng	
2179	2254701	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254701	24		Hư hỏng	
2180	2254702	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254702	33		Hư hỏng	
2181	2254703	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254703	45		Hư hỏng	
2182	2254704	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254704	29		Hư hỏng	
2183	2254705	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254705	21		Hư hỏng	
2184	2254706	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2406K006146.CAPDONG.TL2254706	73		Hư hỏng	
2185	2305047	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305047	35		Hư hỏng	
2186	2305048	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305048	35		Hư hỏng	
2187	2305049	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305049	46		Hư hỏng	
2188	2305050	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305050	36		Hư hỏng	
2189	2305051	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305051	26		Hư hỏng	
2190	2305052	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305052	36		Hư hỏng	
2191	2305053	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305053	33		Hư hỏng	
2192	2305054	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305054	38		Hư hỏng	
2193	2305055	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305055	28		Hư hỏng	
2194	2305056	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305056	40		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2195	2305057	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305057	45		Hư hỏng	
2196	2305058	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305058	29		Hư hỏng	
2197	2305059	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305059	30		Hư hỏng	
2198	2305060	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305060	37		Hư hỏng	
2199	2305061	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305061	27		Hư hỏng	
2200	2305062	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305062	38		Hư hỏng	
2201	2305063	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305063	39		Hư hỏng	
2202	2305064	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305064	37		Hư hỏng	
2203	2305065	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305065	40		Hư hỏng	
2204	2305066	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305066	21		Hư hỏng	
2205	2305067	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305067	38		Hư hỏng	
2206	2305068	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305068	27		Hư hỏng	
2207	2305069	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305069	17		Hư hỏng	
2208	2305070	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305070	18		Hư hỏng	
2209	2305071	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305071	32		Hư hỏng	
2210	2305072	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305072	27		Hư hỏng	
2211	2305073	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305073	27		Hư hỏng	
2212	2305074	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305074	38		Hư hỏng	
2213	2305075	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305075	71		Hư hỏng	
2214	2305076	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305076	41		Hư hỏng	
2215	2305077	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305077	27		Hư hỏng	
2216	2305078	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305078	46		Hư hỏng	
2217	2305079	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305079	40		Hư hỏng	
2218	2305080	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305080	41		Hư hỏng	
2219	2305081	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008146.CAPDONG.TL2305081	34		Hư hỏng	
2220	2305087	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305087	41		Hư hỏng	
2221	2305088	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305088	33		Hư hỏng	
2222	2305089	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305089	32		Hư hỏng	
2223	2305090	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305090	25		Hư hỏng	
2224	2305091	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305091	30		Hư hỏng	
2225	2305092	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305092	34		Hư hỏng	
2226	2305093	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305093	41		Hư hỏng	
2227	2305094	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305094	23		Hư hỏng	
2228	2305095	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305095	27		Hư hỏng	
2229	2305096	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305096	32		Hư hỏng	
2230	2305097	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305097	30		Hư hỏng	
2231	2305098	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305098	29		Hư hỏng	
2232	2305099	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305099	29		Hư hỏng	
2233	2305100	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305100	29		Hư hỏng	
2234	2305101	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305101	39		Hư hỏng	
2235	2305102	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305102	23		Hư hỏng	
2236	2305103	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305103	39		Hư hỏng	
2237	2305104	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305104	24		Hư hỏng	
2238	2305105	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305105	29		Hư hỏng	
2239	2305106	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305106	37		Hư hỏng	
2240	2305107	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305107	36		Hư hỏng	
2241	2305108	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305108	29		Hư hỏng	
2242	2305109	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305109	36		Hư hỏng	
2243	2305110	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305110	38		Hư hỏng	
2244	2305111	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305111	40		Hư hỏng	
2245	2305112	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305112	40		Hư hỏng	
2246	2305113	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305113	40		Hư hỏng	
2247	2305114	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305114	40		Hư hỏng	
2248	2305115	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305115	36		Hư hỏng	
2249	2305116	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305116	32		Hư hỏng	
2250	2305117	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305117	40		Hư hỏng	
2251	2305118	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305118	32		Hư hỏng	
2252	2305119	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305119	22		Hư hỏng	
2253	2305120	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305120	30		Hư hỏng	
2254	2305121	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305121	37		Hư hỏng	
2255	2305122	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305122	43		Hư hỏng	
2256	2305123	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305123	27		Hư hỏng	
2257	2305124	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305124	34		Hư hỏng	
2258	2305125	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305125	34		Hư hỏng	
2259	2305126	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305126	27		Hư hỏng	
2260	2305127	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305127	36		Hư hỏng	
2261	2305128	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305128	33		Hư hỏng	
2262	2305129	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305129	28		Hư hỏng	
2263	2305130	01507123117653	Cáp đồng treo, 300x2x0,4	Mét	2407K007946.CAPDONG.TL2305130	29		Hư hỏng	
2264	2305131	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305131	42		Hư hỏng	
2265	2305132	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305132	46		Hư hỏng	
2266	2305133	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305133	48		Hư hỏng	
2267	2305134	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305134	42		Hư hỏng	
2268	2305135	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305135	38		Hư hỏng	
2269	2305136	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305136	34		Hư hỏng	
2270	2305137	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305137	37		Hư hỏng	
2271	2305138	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305138	29		Hư hỏng	
2272	2305139	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305139	28		Hư hỏng	
2273	2305140	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305140	49		Hư hỏng	
2274	2305141	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305141	24		Hư hỏng	
2275	2305142	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305142	50		Hư hỏng	
2276	2305143	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305143	49		Hư hỏng	
2277	2305144	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305144	40		Hư hỏng	
2278	2305145	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305145	34		Hư hỏng	
2279	2305146	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305146	33		Hư hỏng	
2280	2305147	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305147	17		Hư hỏng	
2281	2305148	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305148	46		Hư hỏng	
2282	2305149	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0,4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305149	31		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2283	2305150	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305150	40		Hư hỏng	
2284	2305151	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305151	30		Hư hỏng	
2285	2305152	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305152	27		Hư hỏng	
2286	2305153	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305153	28		Hư hỏng	
2287	2305154	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305154	31		Hư hỏng	
2288	2305155	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305155	31		Hư hỏng	
2289	2305156	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305156	39		Hư hỏng	
2290	2305157	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305157	35		Hư hỏng	
2291	2305158	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305158	33		Hư hỏng	
2292	2305159	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305159	33		Hư hỏng	
2293	2305160	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305160	68		Hư hỏng	
2294	2305161	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305161	40		Hư hỏng	
2295	2305162	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305162	61		Hư hỏng	
2296	2305163	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305163	49		Hư hỏng	
2297	2305164	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305164	55		Hư hỏng	
2298	2305165	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305165	31		Hư hỏng	
2299	2305166	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008046.CAPDONG.TL2305166	22		Hư hỏng	
2300	2305221	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305221	39		Hư hỏng	
2301	2305222	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305222	79		Hư hỏng	
2302	2305223	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305223	39		Hư hỏng	
2303	2305224	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305224	94		Hư hỏng	
2304	2305225	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305225	29		Hư hỏng	
2305	2305226	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305226	33		Hư hỏng	
2306	2305227	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305227	38		Hư hỏng	
2307	2305228	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305228	31		Hư hỏng	
2308	2305229	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305229	29		Hư hỏng	
2309	2305230	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305230	30		Hư hỏng	
2310	2305231	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305231	75		Hư hỏng	
2311	2305232	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305232	40		Hư hỏng	
2312	2305233	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305233	37		Hư hỏng	
2313	2305234	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305234	47		Hư hỏng	
2314	2305235	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305235	31		Hư hỏng	
2315	2305236	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305236	29		Hư hỏng	
2316	2305237	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305237	30		Hư hỏng	
2317	2305238	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305238	39		Hư hỏng	
2318	2305239	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305239	25		Hư hỏng	
2319	2305240	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305240	38		Hư hỏng	
2320	2305241	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305241	26		Hư hỏng	
2321	2305242	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305242	38		Hư hỏng	
2322	2305243	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305243	34		Hư hỏng	
2323	2305244	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305244	29		Hư hỏng	
2324	2305245	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305245	38		Hư hỏng	
2325	2305246	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305246	32		Hư hỏng	
2326	2305247	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305247	27		Hư hỏng	
2327	2305248	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305248	41		Hư hỏng	
2328	2305249	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305249	32		Hư hỏng	
2329	2305250	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305250	34		Hư hỏng	
2330	2305251	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305251	33		Hư hỏng	
2331	2305252	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305252	34		Hư hỏng	
2332	2305253	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305253	42		Hư hỏng	
2333	2305254	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305254	34		Hư hỏng	
2334	2305255	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305255	34		Hư hỏng	
2335	2305256	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305256	41		Hư hỏng	
2336	2305257	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305257	52		Hư hỏng	
2337	2305258	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305258	33		Hư hỏng	
2338	2305259	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305259	38		Hư hỏng	
2339	2305260	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305260	34		Hư hỏng	
2340	2305261	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008246.CAPDONG.TL2305261	46		Hư hỏng	
2341	2305296	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305296	14		Hư hỏng	
2342	2305297	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305297	43		Hư hỏng	
2343	2305298	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305298	33		Hư hỏng	
2344	2305299	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305299	20		Hư hỏng	
2345	2305300	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305300	30		Hư hỏng	
2346	2305301	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305301	30		Hư hỏng	
2347	2305302	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305302	38		Hư hỏng	
2348	2305303	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305303	32		Hư hỏng	
2349	2305304	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305304	16		Hư hỏng	
2350	2305305	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305305	22		Hư hỏng	
2351	2305306	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305306	22		Hư hỏng	
2352	2305307	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305307	35		Hư hỏng	
2353	2305308	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305308	80		Hư hỏng	
2354	2305309	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305309	39		Hư hỏng	
2355	2305310	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305310	20		Hư hỏng	
2356	2305311	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305311	26		Hư hỏng	
2357	2305312	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305312	31		Hư hỏng	
2358	2305313	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305313	40		Hư hỏng	
2359	2305314	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305314	66		Hư hỏng	
2360	2305315	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305315	52		Hư hỏng	
2361	2305316	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305316	40		Hư hỏng	
2362	2305317	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305317	42		Hư hỏng	
2363	2305318	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305318	58		Hư hỏng	
2364	2305319	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305319	46		Hư hỏng	
2365	2305320	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305320	34		Hư hỏng	
2366	2305321	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305321	38		Hư hỏng	
2367	2305322	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305322	43		Hư hỏng	
2368	2305323	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305323	44		Hư hỏng	
2369	2305324	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305324	17		Hư hỏng	
2370	2305325	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305325	32		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2371	2305326	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305326	39		Hư hỏng	
2372	2305327	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305327	35		Hư hỏng	
2373	2305328	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305328	78		Hư hỏng	
2374	2305329	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008346.CAPDONG.TL2305329	51		Hư hỏng	
2375	2305795	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305795	22		Hư hỏng	
2376	2305796	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305796	41		Hư hỏng	
2377	2305797	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305797	60		Hư hỏng	
2378	2305798	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305798	28		Hư hỏng	
2379	2305799	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305799	38		Hư hỏng	
2380	2305800	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305800	23		Hư hỏng	
2381	2305801	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305801	34		Hư hỏng	
2382	2305802	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305802	43		Hư hỏng	
2383	2305803	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305803	48		Hư hỏng	
2384	2305804	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305804	31		Hư hỏng	
2385	2305805	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305805	33		Hư hỏng	
2386	2305806	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305806	31		Hư hỏng	
2387	2305807	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305807	90		Hư hỏng	
2388	2305808	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305808	37		Hư hỏng	
2389	2305809	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305809	51		Hư hỏng	
2390	2305810	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305810	30		Hư hỏng	
2391	2305811	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305811	37		Hư hỏng	
2392	2305812	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305812	35		Hư hỏng	
2393	2305813	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305813	49		Hư hỏng	
2394	2305814	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305814	31		Hư hỏng	
2395	2305815	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305815	66		Hư hỏng	
2396	2305816	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305816	32		Hư hỏng	
2397	2305817	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305817	26		Hư hỏng	
2398	2305818	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305818	36		Hư hỏng	
2399	2305819	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305819	36		Hư hỏng	
2400	2305820	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305820	54		Hư hỏng	
2401	2305821	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305821	30		Hư hỏng	
2402	2305822	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305822	36		Hư hỏng	
2403	2305823	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305823	40		Hư hỏng	
2404	2305824	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305824	35		Hư hỏng	
2405	2305825	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305825	53		Hư hỏng	
2406	2305826	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305826	39		Hư hỏng	
2407	2305827	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305827	37		Hư hỏng	
2408	2305828	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305828	80		Hư hỏng	
2409	2305829	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305829	44		Hư hỏng	
2410	2305830	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305830	30		Hư hỏng	
2411	2305831	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305831	31		Hư hỏng	
2412	2305832	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305832	78		Hư hỏng	
2413	2305833	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305833	32		Hư hỏng	
2414	2305834	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305834	32		Hư hỏng	
2415	2305835	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008746.CAPDONG.TL2305835	39		Hư hỏng	
2416	2306597	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306597	42		Hư hỏng	
2417	2306598	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306598	37		Hư hỏng	
2418	2306599	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306599	32		Hư hỏng	
2419	2306600	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306600	28		Hư hỏng	
2420	2306601	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306601	40		Hư hỏng	
2421	2306602	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306602	61		Hư hỏng	
2422	2306603	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306603	52		Hư hỏng	
2423	2306604	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306604	51		Hư hỏng	
2424	2306605	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306605	95		Hư hỏng	
2425	2306606	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306606	30		Hư hỏng	
2426	2306607	01508123118157	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306607	32		Hư hỏng	
2427	2306608	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306608	31		Hư hỏng	
2428	2306609	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306609	39		Hư hỏng	
2429	2306610	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306610	33		Hư hỏng	
2430	2306611	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306611	34		Hư hỏng	
2431	2306612	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306612	40		Hư hỏng	
2432	2306613	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306613	40		Hư hỏng	
2433	2306614	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306614	36		Hư hỏng	
2434	2306615	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306615	24		Hư hỏng	
2435	2306616	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306616	38		Hư hỏng	
2436	2306617	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306617	48		Hư hỏng	
2437	2306618	01505070116284	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306618	31		Hư hỏng	
2438	2306619	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306619	20		Hư hỏng	
2439	2306620	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306620	50		Hư hỏng	
2440	2306621	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306621	66		Hư hỏng	
2441	2306622	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306622	42		Hư hỏng	
2442	2306623	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306623	41		Hư hỏng	
2443	2306624	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306624	54		Hư hỏng	
2444	2306625	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306625	43		Hư hỏng	
2445	2306626	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306626	32		Hư hỏng	
2446	2306627	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306627	43		Hư hỏng	
2447	2306628	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306628	43		Hư hỏng	
2448	2306629	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306629	43		Hư hỏng	
2449	2306630	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306630	33		Hư hỏng	
2450	2306631	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306631	36		Hư hỏng	
2451	2306632	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306632	45		Hư hỏng	
2452	2306633	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306633	27		Hư hỏng	
2453	2306634	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306634	56		Hư hỏng	
2454	2306635	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306635	32		Hư hỏng	
2455	2306636	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306636	26		Hư hỏng	
2456	2306637	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306637	60		Hư hỏng	
2457	2306638	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306638	17		Hư hỏng	
2458	2306639	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008846.CAPDONG.TL2306639	24		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2459	2306640	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306640	35		Hư hỏng	
2460	2306641	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306641	31		Hư hỏng	
2461	2306642	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306642	23		Hư hỏng	
2462	2306643	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306643	27		Hư hỏng	
2463	2306644	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306644	27		Hư hỏng	
2464	2306681	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306681	37		Hư hỏng	
2465	2306682	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306682	28		Hư hỏng	
2466	2306683	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306683	57		Hư hỏng	
2467	2306684	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306684	37		Hư hỏng	
2468	2306685	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306685	47		Hư hỏng	
2469	2306686	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306686	40		Hư hỏng	
2470	2306687	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306687	47		Hư hỏng	
2471	2306688	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306688	35		Hư hỏng	
2472	2306689	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306689	66		Hư hỏng	
2473	2306690	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306690	33		Hư hỏng	
2474	2306691	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306691	31		Hư hỏng	
2475	2306692	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306692	22		Hư hỏng	
2476	2306693	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306693	37		Hư hỏng	
2477	2306694	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306694	34		Hư hỏng	
2478	2306695	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306695	23		Hư hỏng	
2479	2306696	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306696	35		Hư hỏng	
2480	2306697	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306697	34		Hư hỏng	
2481	2306698	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306698	22		Hư hỏng	
2482	2306699	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306699	35		Hư hỏng	
2483	2306700	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306700	15		Hư hỏng	
2484	2306701	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306701	32		Hư hỏng	
2485	2306702	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306702	37		Hư hỏng	
2486	2306703	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306703	37		Hư hỏng	
2487	2306704	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306704	29		Hư hỏng	
2488	2306705	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306705	44		Hư hỏng	
2489	2306706	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306706	23		Hư hỏng	
2490	2306707	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306707	17		Hư hỏng	
2491	2306708	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306708	36		Hư hỏng	
2492	2306709	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306709	43		Hư hỏng	
2493	2306710	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306710	60		Hư hỏng	
2494	2306711	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306711	36		Hư hỏng	
2495	2306712	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306712	29		Hư hỏng	
2496	2306713	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306713	35		Hư hỏng	
2497	2306714	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306714	26		Hư hỏng	
2498	2306715	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306715	28		Hư hỏng	
2499	2306716	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K008946.CAPDONG.TL2306716	26		Hư hỏng	
2500	2306807	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306807	38		Hư hỏng	
2501	2306808	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306808	53		Hư hỏng	
2502	2306809	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306809	58		Hư hỏng	
2503	2306810	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306810	42		Hư hỏng	
2504	2306811	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306811	24		Hư hỏng	
2505	2306812	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306812	24		Hư hỏng	
2506	2306813	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306813	32		Hư hỏng	
2507	2306814	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306814	40		Hư hỏng	
2508	2306815	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306815	32		Hư hỏng	
2509	2306816	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306816	33		Hư hỏng	
2510	2306817	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306817	29		Hư hỏng	
2511	2306818	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306818	21		Hư hỏng	
2512	2306819	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306819	36		Hư hỏng	
2513	2306820	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306820	35		Hư hỏng	
2514	2306821	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306821	20		Hư hỏng	
2515	2306822	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306822	33		Hư hỏng	
2516	2306823	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306823	87		Hư hỏng	
2517	2306824	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306824	54		Hư hỏng	
2518	2306825	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306825	45		Hư hỏng	
2519	2306826	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306826	30		Hư hỏng	
2520	2306827	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306827	60		Hư hỏng	
2521	2306828	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306828	23		Hư hỏng	
2522	2306829	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306829	32		Hư hỏng	
2523	2306830	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306830	35		Hư hỏng	
2524	2306831	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306831	39		Hư hỏng	
2525	2306832	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306832	35		Hư hỏng	
2526	2306833	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306833	35		Hư hỏng	
2527	2306834	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306834	28		Hư hỏng	
2528	2306835	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306835	29		Hư hỏng	
2529	2306836	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306836	31		Hư hỏng	
2530	2306837	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306837	34		Hư hỏng	
2531	2306838	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306838	38		Hư hỏng	
2532	2306839	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306839	55		Hư hỏng	
2533	2306840	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306840	34		Hư hỏng	
2534	2306841	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306841	23		Hư hỏng	
2535	2306842	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306842	39		Hư hỏng	
2536	2306843	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306843	34		Hư hỏng	
2537	2306844	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306844	25		Hư hỏng	
2538	2306845	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306845	30		Hư hỏng	
2539	2306846	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306846	44		Hư hỏng	
2540	2306847	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306847	15		Hư hỏng	
2541	2306848	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306848	27		Hư hỏng	
2542	2306849	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306849	38		Hư hỏng	
2543	2306850	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306850	36		Hư hỏng	
2544	2306851	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009046.CAPDONG.TL2306851	30		Hư hỏng	
2545	2306885	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306885	32		Hư hỏng	
2546	2306886	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306886	27		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2547	2306887	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306887	27		Hư hỏng	
2548	2306888	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306888	37		Hư hỏng	
2549	2306889	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306889	22		Hư hỏng	
2550	2306890	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306890	50		Hư hỏng	
2551	2306891	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306891	27		Hư hỏng	
2552	2306892	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306892	35		Hư hỏng	
2553	2306893	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306893	33		Hư hỏng	
2554	2306894	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306894	35		Hư hỏng	
2555	2306895	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306895	40		Hư hỏng	
2556	2306896	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306896	40		Hư hỏng	
2557	2306897	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306897	34		Hư hỏng	
2558	2306898	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306898	24		Hư hỏng	
2559	2306899	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306899	28		Hư hỏng	
2560	2306900	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306900	33		Hư hỏng	
2561	2306901	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306901	31		Hư hỏng	
2562	2306902	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306902	25		Hư hỏng	
2563	2306903	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306903	29		Hư hỏng	
2564	2306904	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306904	33		Hư hỏng	
2565	2306905	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306905	23		Hư hỏng	
2566	2306906	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306906	67		Hư hỏng	
2567	2306907	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306907	67		Hư hỏng	
2568	2306908	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306908	58		Hư hỏng	
2569	2306909	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306909	67		Hư hỏng	
2570	2306910	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306910	38		Hư hỏng	
2571	2306911	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306911	65		Hư hỏng	
2572	2306912	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306912	45		Hư hỏng	
2573	2306913	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306913	34		Hư hỏng	
2574	2306914	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306914	67		Hư hỏng	
2575	2306915	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306915	37		Hư hỏng	
2576	2306916	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306916	65		Hư hỏng	
2577	2306917	01508103117940	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009146.CAPDONG.TL2306917	31		Hư hỏng	
2578	2307355	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307355	80		Hư hỏng	
2579	2307356	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307356	35		Hư hỏng	
2580	2307357	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307357	34		Hư hỏng	
2581	2307358	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307358	39		Hư hỏng	
2582	2307359	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307359	43		Hư hỏng	
2583	2307360	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307360	17		Hư hỏng	
2584	2307361	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307361	53		Hư hỏng	
2585	2307362	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307362	33		Hư hỏng	
2586	2307363	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307363	31		Hư hỏng	
2587	2307364	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307364	63		Hư hỏng	
2588	2307365	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307365	85		Hư hỏng	
2589	2307366	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307366	33		Hư hỏng	
2590	2307367	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307367	55		Hư hỏng	
2591	2307368	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307368	31		Hư hỏng	
2592	2307369	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307369	32		Hư hỏng	
2593	2307370	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307370	49		Hư hỏng	
2594	2307371	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307371	36		Hư hỏng	
2595	2307372	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307372	77		Hư hỏng	
2596	2307373	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307373	38		Hư hỏng	
2597	2307374	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307374	20		Hư hỏng	
2598	2307375	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307375	33		Hư hỏng	
2599	2307376	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307376	68		Hư hỏng	
2600	2307377	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307377	46		Hư hỏng	
2601	2307378	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307378	47		Hư hỏng	
2602	2307379	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307379	20		Hư hỏng	
2603	2307380	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307380	122		Hư hỏng	
2604	2307381	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307381	22		Hư hỏng	
2605	2307382	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307382	32		Hư hỏng	
2606	2307383	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307383	49		Hư hỏng	
2607	2307384	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307384	48		Hư hỏng	
2608	2307385	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307385	30		Hư hỏng	
2609	2307386	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307386	38		Hư hỏng	
2610	2307387	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307387	35		Hư hỏng	
2611	2307388	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307388	25		Hư hỏng	
2612	2307389	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307389	28		Hư hỏng	
2613	2307390	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307390	22		Hư hỏng	
2614	2307391	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307391	32		Hư hỏng	
2615	2307392	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307392	74		Hư hỏng	
2616	2307393	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307393	41		Hư hỏng	
2617	2307394	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307394	35		Hư hỏng	
2618	2307395	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307395	35		Hư hỏng	
2619	2307396	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307396	39		Hư hỏng	
2620	2307397	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009446.CAPDONG.TL2307397	28		Hư hỏng	
2621	2307481	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307481	104		Hư hỏng	
2622	2307482	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307482	42		Hư hỏng	
2623	2307483	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307483	40		Hư hỏng	
2624	2307484	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307484	31		Hư hỏng	
2625	2307485	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307485	65		Hư hỏng	
2626	2307486	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307486	31		Hư hỏng	
2627	2307487	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307487	24		Hư hỏng	
2628	2307488	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307488	43		Hư hỏng	
2629	2307489	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307489	36		Hư hỏng	
2630	2307490	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307490	31		Hư hỏng	
2631	2307491	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307491	20		Hư hỏng	
2632	2307492	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307492	35		Hư hỏng	
2633	2307493	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307493	36		Hư hỏng	
2634	2307494	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307494	93		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2635	2307495	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307495	27		Hư hỏng	
2636	2307496	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307496	67		Hư hỏng	
2637	2307497	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307497	50		Hư hỏng	
2638	2307498	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307498	37		Hư hỏng	
2639	2307499	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307499	31		Hư hỏng	
2640	2307500	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307500	45		Hư hỏng	
2641	2307501	01509123118715	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307501	122		Hư hỏng	
2642	2307502	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307502	19		Hư hỏng	
2643	2307503	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307503	44		Hư hỏng	
2644	2307504	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307504	30		Hư hỏng	
2645	2307505	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307505	31		Hư hỏng	
2646	2307506	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307506	35		Hư hỏng	
2647	2307507	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307507	28		Hư hỏng	
2648	2307508	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307508	31		Hư hỏng	
2649	2307509	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307509	45		Hư hỏng	
2650	2307510	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307510	85		Hư hỏng	
2651	2307511	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307511	68		Hư hỏng	
2652	2307512	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307512	36		Hư hỏng	
2653	2307513	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307513	29		Hư hỏng	
2654	2307514	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307514	29		Hư hỏng	
2655	2307515	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307515	60		Hư hỏng	
2656	2307516	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009546.CAPDONG.TL2307516	46		Hư hỏng	
2657	2307698	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307698	33		Hư hỏng	
2658	2307699	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307699	24		Hư hỏng	
2659	2307700	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307700	29		Hư hỏng	
2660	2307701	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307701	24		Hư hỏng	
2661	2307702	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307702	34		Hư hỏng	
2662	2307703	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307703	35		Hư hỏng	
2663	2307704	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307704	28		Hư hỏng	
2664	2307705	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307705	33		Hư hỏng	
2665	2307706	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307706	28		Hư hỏng	
2666	2307707	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307707	14		Hư hỏng	
2667	2307708	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307708	58		Hư hỏng	
2668	2307709	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307709	63		Hư hỏng	
2669	2307710	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307710	66		Hư hỏng	
2670	2307711	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307711	29		Hư hỏng	
2671	2307712	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307712	42		Hư hỏng	
2672	2307713	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307713	36		Hư hỏng	
2673	2307714	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307714	41		Hư hỏng	
2674	2307715	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307715	31		Hư hỏng	
2675	2307716	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307716	36		Hư hỏng	
2676	2307717	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307717	24		Hư hỏng	
2677	2307718	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307718	33		Hư hỏng	
2678	2307719	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307719	40		Hư hỏng	
2679	2307720	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307720	61		Hư hỏng	
2680	2307721	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307721	36		Hư hỏng	
2681	2307722	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307722	20		Hư hỏng	
2682	2307723	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307723	39		Hư hỏng	
2683	2307724	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307724	61		Hư hỏng	
2684	2307725	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307725	38		Hư hỏng	
2685	2307726	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307726	39		Hư hỏng	
2686	2307727	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307727	58		Hư hỏng	
2687	2307728	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307728	55		Hư hỏng	
2688	2307729	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307729	37		Hư hỏng	
2689	2307730	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307730	61		Hư hỏng	
2690	2307731	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307731	59		Hư hỏng	
2691	2307732	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307732	36		Hư hỏng	
2692	2307733	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307733	44		Hư hỏng	
2693	2307734	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307734	57		Hư hỏng	
2694	2307735	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307735	27		Hư hỏng	
2695	2307736	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307736	35		Hư hỏng	
2696	2307737	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307737	30		Hư hỏng	
2697	2307738	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307738	58		Hư hỏng	
2698	2307739	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307739	43		Hư hỏng	
2699	2307740	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307740	40		Hư hỏng	
2700	2307741	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307741	35		Hư hỏng	
2701	2307742	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307742	24		Hư hỏng	
2702	2307743	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307743	35		Hư hỏng	
2703	2307744	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307744	49		Hư hỏng	
2704	2307745	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307745	37		Hư hỏng	
2705	2307746	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307746	32		Hư hỏng	
2706	2307747	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307747	32		Hư hỏng	
2707	2307748	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307748	41		Hư hỏng	
2708	2307749	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307749	30		Hư hỏng	
2709	2307750	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307750	58		Hư hỏng	
2710	2307751	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307751	39		Hư hỏng	
2711	2307752	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307752	55		Hư hỏng	
2712	2307753	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009646.CAPDONG.TL2307753	57		Hư hỏng	
2713	2307808	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307808	45		Hư hỏng	
2714	2307809	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307809	25		Hư hỏng	
2715	2307810	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307810	12		Hư hỏng	
2716	2307811	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307811	30		Hư hỏng	
2717	2307812	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307812	32		Hư hỏng	
2718	2307813	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307813	29		Hư hỏng	
2719	2307814	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307814	33		Hư hỏng	
2720	2307815	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307815	78		Hư hỏng	
2721	2307816	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307816	33		Hư hỏng	
2722	2307817	01509123118726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307817	28		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2723	2307818	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307818	28		Hư hỏng	
2724	2307819	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307819	38		Hư hỏng	
2725	2307820	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307820	21		Hư hỏng	
2726	2307821	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307821	25		Hư hỏng	
2727	2307822	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307822	24		Hư hỏng	
2728	2307823	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307823	30		Hư hỏng	
2729	2307824	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307824	42		Hư hỏng	
2730	2307825	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307825	54		Hư hỏng	
2731	2307826	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307826	48		Hư hỏng	
2732	2307827	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307827	71		Hư hỏng	
2733	2307828	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307828	46		Hư hỏng	
2734	2307829	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307829	45		Hư hỏng	
2735	2307830	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307830	30		Hư hỏng	
2736	2307831	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307831	36		Hư hỏng	
2737	2307832	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307832	80		Hư hỏng	
2738	2307833	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307833	22		Hư hỏng	
2739	2307834	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307834	36		Hư hỏng	
2740	2307835	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307835	35		Hư hỏng	
2741	2307836	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307836	32		Hư hỏng	
2742	2307837	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307837	68		Hư hỏng	
2743	2307838	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307838	55		Hư hỏng	
2744	2307839	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307839	33		Hư hỏng	
2745	2307840	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307840	47		Hư hỏng	
2746	2307841	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307841	35		Hư hỏng	
2747	2307842	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307842	23		Hư hỏng	
2748	2307843	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307843	34		Hư hỏng	
2749	2307844	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307844	56		Hư hỏng	
2750	2307845	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307845	52		Hư hỏng	
2751	2307846	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307846	22		Hư hỏng	
2752	2307847	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307847	36		Hư hỏng	
2753	2307848	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307848	35		Hư hỏng	
2754	2307849	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307849	62		Hư hỏng	
2755	2307850	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307850	46		Hư hỏng	
2756	2307851	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307851	38		Hư hỏng	
2757	2307852	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307852	35		Hư hỏng	
2758	2307853	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307853	47		Hư hỏng	
2759	2307854	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307854	29		Hư hỏng	
2760	2307855	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307855	33		Hư hỏng	
2761	2307856	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307856	29		Hư hỏng	
2762	2307857	01509123116726	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009746.CAPDONG.TL2307857	35		Hư hỏng	
2763	2307911	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307911	61		Hư hỏng	
2764	2307912	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307912	78		Hư hỏng	
2765	2307913	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307913	44		Hư hỏng	
2766	2307914	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307914	41		Hư hỏng	
2767	2307915	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307915	46		Hư hỏng	
2768	2307916	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307916	33		Hư hỏng	
2769	2307917	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307917	33		Hư hỏng	
2770	2307918	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307918	35		Hư hỏng	
2771	2307919	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307919	43		Hư hỏng	
2772	2307920	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307920	40		Hư hỏng	
2773	2307921	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307921	47		Hư hỏng	
2774	2307922	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307922	55		Hư hỏng	
2775	2307923	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307923	44		Hư hỏng	
2776	2307924	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307924	79		Hư hỏng	
2777	2307925	01512073100398	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307925	40		Hư hỏng	
2778	2307926	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307926	32		Hư hỏng	
2779	2307927	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307927	32		Hư hỏng	
2780	2307928	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307928	23		Hư hỏng	
2781	2307929	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307929	19		Hư hỏng	
2782	2307930	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307930	23		Hư hỏng	
2783	2307931	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307931	48		Hư hỏng	
2784	2307932	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307932	28		Hư hỏng	
2785	2307933	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307933	37		Hư hỏng	
2786	2307934	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307934	31		Hư hỏng	
2787	2307935	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307935	34		Hư hỏng	
2788	2307936	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307936	18		Hư hỏng	
2789	2307937	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307937	36		Hư hỏng	
2790	2307938	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307938	48		Hư hỏng	
2791	2307939	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307939	23		Hư hỏng	
2792	2307940	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307940	44		Hư hỏng	
2793	2307941	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307941	44		Hư hỏng	
2794	2307942	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307942	24		Hư hỏng	
2795	2307943	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307943	29		Hư hỏng	
2796	2307944	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307944	28		Hư hỏng	
2797	2307945	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307945	37		Hư hỏng	
2798	2307946	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307946	30		Hư hỏng	
2799	2307947	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307947	33		Hư hỏng	
2800	2307948	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307948	22		Hư hỏng	
2801	2307949	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307949	32		Hư hỏng	
2802	2307950	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307950	36		Hư hỏng	
2803	2307951	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307951	33		Hư hỏng	
2804	2307952	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307952	33		Hư hỏng	
2805	2307953	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307953	38		Hư hỏng	
2806	2307954	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307954	28		Hư hỏng	
2807	2307955	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307955	15		Hư hỏng	
2808	2307956	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307956	28		Hư hỏng	
2809	2307957	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307957	36		Hư hỏng	
2810	2307958	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307958	19		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2811	2307959	01507123117654	Cáp đồng treo, 25x2x0.4	Mét	2407K009846.CAPDONG.TL2307959	47		Hư hỏng	
2812	2308277	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308277	27		Hư hỏng	
2813	2308278	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308278	26		Hư hỏng	
2814	2308279	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308279	26		Hư hỏng	
2815	2308280	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308280	28		Hư hỏng	
2816	2308281	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308281	18		Hư hỏng	
2817	2308282	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308282	35		Hư hỏng	
2818	2308283	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308283	73		Hư hỏng	
2819	2308284	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308284	32		Hư hỏng	
2820	2308285	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308285	35		Hư hỏng	
2821	2308286	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308286	68		Hư hỏng	
2822	2308287	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308287	64		Hư hỏng	
2823	2308288	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308288	44		Hư hỏng	
2824	2308289	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308289	27		Hư hỏng	
2825	2308290	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308290	49		Hư hỏng	
2826	2308291	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308291	70		Hư hỏng	
2827	2308292	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308292	58		Hư hỏng	
2828	2308293	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308293	29		Hư hỏng	
2829	2308294	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308294	32		Hư hỏng	
2830	2308295	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308295	42		Hư hỏng	
2831	2308296	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308296	31		Hư hỏng	
2832	2308297	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K009946.CAPDONG.TL2308297	30		Hư hỏng	
2833	2308345	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308345	52		Hư hỏng	
2834	2308346	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308346	55		Hư hỏng	
2835	2308347	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308347	35		Hư hỏng	
2836	2308348	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308348	69		Hư hỏng	
2837	2308349	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308349	43		Hư hỏng	
2838	2308350	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308350	32		Hư hỏng	
2839	2308351	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308351	24		Hư hỏng	
2840	2308352	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308352	29		Hư hỏng	
2841	2308353	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308353	33		Hư hỏng	
2842	2308354	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308354	22		Hư hỏng	
2843	2308355	01508103117940	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010046.CAPDONG.TL2308355	28		Hư hỏng	
2844	2308446	01509123118726	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010146.CAPDONG.TL2308446	34		Hư hỏng	
2845	2308447	01509123118726	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010146.CAPDONG.TL2308447	42		Hư hỏng	
2846	2308448	01509123118726	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010146.CAPDONG.TL2308448	15		Hư hỏng	
2847	2308449	01509123118726	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010146.CAPDONG.TL2308449	39		Hư hỏng	
2848	2308450	01509123118726	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010146.CAPDONG.TL2308450	28		Hư hỏng	
2849	2308451	01509123118726	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010146.CAPDONG.TL2308451	31		Hư hỏng	
2850	2308452	01509123118726	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K010146.CAPDONG.TL2308452	60		Hư hỏng	
2851	2308995	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2308995	28		Hư hỏng	
2852	2308996	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2308996	26		Hư hỏng	
2853	2308997	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2308997	27		Hư hỏng	
2854	2308998	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2308998	60		Hư hỏng	
2855	2308999	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2308999	27		Hư hỏng	
2856	2309000	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309000	25		Hư hỏng	
2857	2309001	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309001	30		Hư hỏng	
2858	2309002	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309002	33		Hư hỏng	
2859	2309003	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309003	20		Hư hỏng	
2860	2309004	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309004	44		Hư hỏng	
2861	2309007	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309007	37		Hư hỏng	
2862	2309009	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309009	31		Hư hỏng	
2863	2309010	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309010	27		Hư hỏng	
2864	2309011	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309011	59		Hư hỏng	
2865	2309012	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309012	50		Hư hỏng	
2866	2309014	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309014	33		Hư hỏng	
2867	2309015	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010746.CAPDONG.TL2309015	87		Hư hỏng	
2868	2309252	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309252	24		Hư hỏng	
2869	2309253	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309253	41		Hư hỏng	
2870	2309254	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309254	46		Hư hỏng	
2871	2309255	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309255	109		Hư hỏng	
2872	2309256	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309256	26		Hư hỏng	
2873	2309257	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309257	72		Hư hỏng	
2874	2309258	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309258	25		Hư hỏng	
2875	2309259	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309259	32		Hư hỏng	
2876	2309260	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309260	32		Hư hỏng	
2877	2309261	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309261	23		Hư hỏng	
2878	2309262	01509123118726	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309262	18		Hư hỏng	
2879	2309263	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309263	56		Hư hỏng	
2880	2309264	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309264	23		Hư hỏng	
2881	2309265	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309265	33		Hư hỏng	
2882	2309266	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309266	65		Hư hỏng	
2883	2309267	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309267	36		Hư hỏng	
2884	2309268	01505070116284	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309268	27		Hư hỏng	
2885	2309269	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309269	34		Hư hỏng	
2886	2309270	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309270	29		Hư hỏng	
2887	2309271	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309271	42		Hư hỏng	
2888	2309272	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309272	31		Hư hỏng	
2889	2309273	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309273	42		Hư hỏng	
2890	2309274	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309274	43		Hư hỏng	
2891	2309275	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309275	34		Hư hỏng	
2892	2309276	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309276	29		Hư hỏng	
2893	2309277	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309277	36		Hư hỏng	
2894	2309278	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309278	37		Hư hỏng	
2895	2309279	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309279	44		Hư hỏng	
2896	2309280	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309280	35		Hư hỏng	
2897	2309281	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309281	33		Hư hỏng	
2898	2309282	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309282	32		Hư hỏng	

Stt	ID_nhập	Thẻ TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
2899	2309283	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309283	11		Hư hỏng	
2900	2309284	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309284	31		Hư hỏng	
2901	2309285	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309285	47		Hư hỏng	
2902	2309286	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309286	32		Hư hỏng	
2903	2309287	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309287	31		Hư hỏng	
2904	2309288	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309288	27		Hư hỏng	
2905	2309289	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309289	67		Hư hỏng	
2906	2309290	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309290	29		Hư hỏng	
2907	2309291	01507123117654	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309291	40		Hư hỏng	
2908	2309292	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309292	30		Hư hỏng	
2909	2309293	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309293	27		Hư hỏng	
2910	2309294	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309294	36		Hư hỏng	
2911	2309295	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309295	33		Hư hỏng	
2912	2309296	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309296	33		Hư hỏng	
2913	2309297	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309297	33		Hư hỏng	
2914	2309298	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309298	34		Hư hỏng	
2915	2309299	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309299	29		Hư hỏng	
2916	2309300	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309300	33		Hư hỏng	
2917	2309301	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309301	34		Hư hỏng	
2918	2309302	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309302	26		Hư hỏng	
2919	2309303	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309303	30		Hư hỏng	
2920	2309304	01511113000229	Cáp đồng treo, 400x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309304	29		Hư hỏng	
2921	2309305	01511113000229	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309305	29		Hư hỏng	
2922	2309306	01511113000229	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309306	29		Hư hỏng	
2923	2309307	01511113000229	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309307	10		Hư hỏng	
2924	2309308	01511113000229	Cáp đồng ngầm, 1200x2x0.4	Mét	2407K010846.CAPDONG.TL2309308	10		Hư hỏng	
2925	2283455	01214073101941	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283455	32		Hư hỏng	
2926	2283456	01214073101941	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283456	26		Hư hỏng	
2927	2283457	01214073101941	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283457	39		Hư hỏng	
2928	2283458	01214073101941	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283458	26		Hư hỏng	
2929	2283459	01214073101941	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283459	20		Hư hỏng	
2930	2283460	01214073101941	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283460	33		Hư hỏng	
2931	2283461	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283461	28		Hư hỏng	
2932	2283462	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283462	26		Hư hỏng	
2933	2283463	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283463	32		Hư hỏng	
2934	2283464	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283464	48		Hư hỏng	
2935	2283465	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283465	14		Hư hỏng	
2936	2283466	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283466	30		Hư hỏng	
2937	2283467	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283467	33		Hư hỏng	
2938	2283468	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283468	26		Hư hỏng	
2939	2283469	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283469	33		Hư hỏng	
2940	2283470	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283470	35		Hư hỏng	
2941	2283471	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283471	29		Hư hỏng	
2942	2283472	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283472	19		Hư hỏng	
2943	2283473	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283473	32		Hư hỏng	
2944	2283474	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283474	29		Hư hỏng	
2945	2283475	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283475	29		Hư hỏng	
2946	2283476	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283476	29		Hư hỏng	
2947	2283477	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283477	27		Hư hỏng	
2948	2283478	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283478	32		Hư hỏng	
2949	2283479	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283479	14		Hư hỏng	
2950	2283480	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283480	31		Hư hỏng	
2951	2283481	01214073102085	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283481	26		Hư hỏng	
2952	2283605	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283605	30		Hư hỏng	
2953	2283606	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283606	29		Hư hỏng	
2954	2283607	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283607	24		Hư hỏng	
2955	2283608	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283608	27		Hư hỏng	
2956	2283609	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283609	27		Hư hỏng	
2957	2283610	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283610	29		Hư hỏng	
2958	2283611	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283611	32		Hư hỏng	
2959	2283612	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283612	30		Hư hỏng	
2960	2283613	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283613	32		Hư hỏng	
2961	2283614	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283614	29		Hư hỏng	
2962	2283615	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283615	29		Hư hỏng	
2963	2283616	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283616	17		Hư hỏng	
2964	2283617	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283617	17		Hư hỏng	
2965	2283618	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283618	28		Hư hỏng	
2966	2283619	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283619	32		Hư hỏng	
2967	2283620	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283620	29		Hư hỏng	
2968	2283621	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283621	17		Hư hỏng	
2969	2283622	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283622	39		Hư hỏng	
2970	2283623	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283623	17		Hư hỏng	
2971	2283624	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283624	27		Hư hỏng	
2972	2283625	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283625	31		Hư hỏng	
2973	2283626	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283626	31		Hư hỏng	
2974	2283627	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283627	27		Hư hỏng	
2975	2283628	85003061003446	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283628	28		Hư hỏng	
2976	2283629	85003061003446	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283629	18		Hư hỏng	
2977	2283630	85003061003446	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283630	20		Hư hỏng	
2978	2283631	85003061003446	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283631	26		Hư hỏng	
2979	2283632	85003061003446	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283632	30		Hư hỏng	
2980	2283633	85003061003446	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283633	35		Hư hỏng	
2981	2283634	85003061003446	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283634	32		Hư hỏng	
2982	2283635	85003061003446	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283635	33		Hư hỏng	
2983	2283636	85003061003446	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283636	27		Hư hỏng	
2984	2283637	85003061003446	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283637	28		Hư hỏng	
2985	2283638	85003061003446	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2407K006746.CAPDONG.TL2283638	29		Hư hỏng	
2986	2283446	01214073101837	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2407K006646.CAPDONG.TL2283446	43		Hư hỏng	