

Stt	ID nhập	Thủ T5	Tên vật tư	BYT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Trình trạng VI-CCDC	Ghi chú
6240		070231103959							
6241	2501295	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501295	15		Hư hỏng	
6242		070231103959						Hư hỏng	
6243	2501296	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501296	15		Hư hỏng	
6244	2501300	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501300	41		Hư hỏng	
6245	2501301	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501301	25		Hư hỏng	
6246	2501302	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501302	12		Hư hỏng	
6247	2501303	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501303	40		Hư hỏng	
6248	2501304	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501304	39		Hư hỏng	
6249	2501305	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501305	14		Hư hỏng	
6250	2501306	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501306	12		Hư hỏng	
6251	2501307	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501307	19		Hư hỏng	
6252	2501308	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501308	12		Hư hỏng	
6253	2501309	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501309	28		Hư hỏng	
6254	2501310	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501310	23		Hư hỏng	
6255	2501311	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501311	11		Hư hỏng	
6256	2501312	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020446.CAPDONG.TL2501312	19		Hư hỏng	
6257		070231103959						Hư hỏng	
6258	2501313	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501313	34		Hư hỏng	
6259	2501314	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501314	13		Hư hỏng	
6260	2501315	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501315	24		Hư hỏng	
6261	2501316	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501316	24		Hư hỏng	
6262	2501317	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501317	17		Hư hỏng	
6263	2501318	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501318	24		Hư hỏng	
6264	2501319	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501319	16		Hư hỏng	
6265	2501320	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501320	23		Hư hỏng	
6266	2501321	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501321	22		Hư hỏng	
6267	2501322	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501322	10		Hư hỏng	
6268	2501323	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501323	17		Hư hỏng	
6269	2501324	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501324	13		Hư hỏng	
6270	2501325	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501325	19		Hư hỏng	
6271	2501326	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020546.CAPDONG.TL2501326	17		Hư hỏng	
6272		070231103959						Hư hỏng	
6273	2501430	070231103959	Cáp đồng ngầm, 40x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501430	27		Hư hỏng	
6274		070231103959						Hư hỏng	
6275	2501431	070231103959	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501431	20		Hư hỏng	
6276	2501432	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501432	23		Hư hỏng	
6277		070231103959						Hư hỏng	
6278	2501433	070231103959	Cáp đồng ngầm, 40x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501433	25		Hư hỏng	
6279	2501434	070231103959	Cáp đồng ngầm, 40x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501434	12		Hư hỏng	
6280	2501435	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501435	25		Hư hỏng	
6281	2501436	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501436	23		Hư hỏng	
6282	2501437	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501437	10		Hư hỏng	
6283	2501438	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501438	55		Hư hỏng	
6284		070231103959						Hư hỏng	
6285	2501439	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501439	33		Hư hỏng	
6286	2501440	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501440	35		Hư hỏng	
6287		070231103959						Hư hỏng	
6288		070231103959						Hư hỏng	
6289		070231103959						Hư hỏng	
6290	2501441	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501441	24		Hư hỏng	
6291	2501442	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501442	12		Hư hỏng	
6292	2501443	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501443	24		Hư hỏng	
6293		070231103959						Hư hỏng	
6294	2501444	070231103959	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501444	32		Hư hỏng	
6295		070231103959						Hư hỏng	
6296	2501445	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501445	16		Hư hỏng	
6297	2501446	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501446	20		Hư hỏng	
6298		070231103959						Hư hỏng	
6299	2501447	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501447	42		Hư hỏng	
6300	2501448	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501448	26		Hư hỏng	
6301	2501449	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501449	21		Hư hỏng	
6302		070231103959						Hư hỏng	
6303	2501450	070231103959	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501450	39		Hư hỏng	
6304		070231103959						Hư hỏng	
6305	2501451	070231103959	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501451	39		Hư hỏng	
6306	2501452	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501452	23		Hư hỏng	
6307	2501453	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501453	27		Hư hỏng	
6308	2501454	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501454	26		Hư hỏng	
6309	2501455	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501455	13		Hư hỏng	
6310	2501456	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501456	34		Hư hỏng	
6311	2501457	070231103959	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501457	73		Hư hỏng	
6312	2501458	070231103959	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501458	24		Hư hỏng	
6313		070231103959						Hư hỏng	
6314	2501459	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501459	13		Hư hỏng	
6315	2501460	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501460	18		Hư hỏng	
6316	2501461	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501461	25		Hư hỏng	
6317		070231103959						Hư hỏng	
6318		070231103959						Hư hỏng	
6319	2501462	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501462	37		Hư hỏng	
6320	2501463	070231103959	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501463	30		Hư hỏng	
6321		070231103959						Hư hỏng	
6322	2501464	070231103959	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501464	30		Hư hỏng	
6323	2501465	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501465	16		Hư hỏng	
6324		070231103959						Hư hỏng	
6325	2501500	070231103959	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501500	50		Hư hỏng	
6326	2501501	070231103959	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501501	30		Hư hỏng	
6327	2501502	070231103959	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2410K020646.CAPDONG.TL2501502	19		Hư hỏng	

Stt	ID nhập	Thị TS	Tên vật tư	ĐVT	Mã lô hàng	Số lượng	MÃ CTNH	Tình trạng VT-CCDC	Ghi chú
8528	2596820	01214073101821	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596820	34		Hư hỏng	
8529	2596821	01214073101821	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596821	25		Hư hỏng	
8530	2596822	01214073101821	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596822	39		Hư hỏng	
8531	2596823	01214073101821	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596823	15		Hư hỏng	
8532	2596824	01214073101821	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596824	22		Hư hỏng	
8533	2596825	01214073101821	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596825	39		Hư hỏng	
8534	2594927	01214073102089	Cáp đồng ngầm, 20x2x0.4	Mét	2411K029246.CAPDONG.TL2594927	46		Hư hỏng	
8535	2594928	01214073102089	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2411K029246.CAPDONG.TL2594928	43		Hư hỏng	
8536	2601210	01214073102089	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029346.CAPDONG.TL2601210	40		Hư hỏng	
8537	2601211	01214073102089	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029346.CAPDONG.TL2601211	20		Hư hỏng	
8538	2595338	01214073102089	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2411K029546.CAPDONG.TL2595338	14		Hư hỏng	
8539	2596091	01214073102089	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2411K029546.CAPDONG.TL2596091	20		Hư hỏng	
8540	2596092	01214073102089	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2411K029846.CAPDONG.TL2596092	44		Hư hỏng	
8541	2596093	01214073102089	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2411K029846.CAPDONG.TL2596093	18		Hư hỏng	
8542	2596094	01214073102089	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2411K029846.CAPDONG.TL2596094	25		Hư hỏng	
8543	2596543	01214073102089	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596543	33		Hư hỏng	
8544	2596829	01214073102089	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596829	39		Hư hỏng	
8545	2596830	01214073102089	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596830	36		Hư hỏng	
8546	2596831	01214073102089	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596831	45		Hư hỏng	
8547	2594901	01214073102090	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029246.CAPDONG.TL2594901	31		Hư hỏng	
8548	2594902	01214073102090	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029246.CAPDONG.TL2594902	40		Hư hỏng	
8549	2594903	01214073102090	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029246.CAPDONG.TL2594903	34		Hư hỏng	
8550	2595992	01214073102090	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2411K029746.CAPDONG.TL2595992	48		Hư hỏng	
8551	2595995	01214073102090	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2411K029746.CAPDONG.TL2595995	34		Hư hỏng	
8552	2596256	01214073102090	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596256	36		Hư hỏng	
8553	2596254	01214073102090	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596254	39		Hư hỏng	
8554	2596255	01214073102090	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596255	39		Hư hỏng	
8555	2596257	01214073102090	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596257	30		Hư hỏng	
8556	2596258	01214073102090	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596258	41		Hư hỏng	
8557	2596259	01214073102090	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596259	31		Hư hỏng	
8558	2596272	01214073102090	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596272	58		Hư hỏng	
8559	2596832	01214073102090	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596832	66		Hư hỏng	
8560	2601207	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029346.CAPDONG.TL2601207	34		Hư hỏng	
8561	2601208	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029346.CAPDONG.TL2601208	38		Hư hỏng	
8562	2601209	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029346.CAPDONG.TL2601209	38		Hư hỏng	
8563	2601212	01214073102190	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029346.CAPDONG.TL2601212	44		Hư hỏng	
8564	2601213	01214073102190	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029346.CAPDONG.TL2601213	44		Hư hỏng	
8565	2601214	01214073102190	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029346.CAPDONG.TL2601214	39		Hư hỏng	
8566	2595233	01214073102190	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029446.CAPDONG.TL2595233	28		Hư hỏng	
8567	2595234	01214073102190	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029446.CAPDONG.TL2595234	38		Hư hỏng	
8568	2595340	01214073102190	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2411K029546.CAPDONG.TL2595340	31		Hư hỏng	
8569	2595341	01214073102190	Cáp đồng ngầm, 10x2x0.4	Mét	2411K029546.CAPDONG.TL2595341	37		Hư hỏng	
8570	2595795	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029846.CAPDONG.TL2595795	20		Hư hỏng	
8571	2595796	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029846.CAPDONG.TL2595796	40		Hư hỏng	
8572	2595797	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029846.CAPDONG.TL2595797	45		Hư hỏng	
8573	2595798	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029846.CAPDONG.TL2595798	34		Hư hỏng	
8574	2595812	01214073102190	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029646.CAPDONG.TL2595812	37		Hư hỏng	
8575	2595813	01214073102190	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029646.CAPDONG.TL2595813	42		Hư hỏng	
8576	2595814	01214073102190	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029646.CAPDONG.TL2595814	23		Hư hỏng	
8577	2595954	01214073102190	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029746.CAPDONG.TL2595954	37		Hư hỏng	
8578	2595955	01214073102190	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029746.CAPDONG.TL2595955	30		Hư hỏng	
8579	2596242	01214073102190	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596242	37		Hư hỏng	
8580	2596243	01214073102190	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596243	20		Hư hỏng	
8581	2596244	01214073102190	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596244	37		Hư hỏng	
8582	2596245	01214073102190	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596245	37		Hư hỏng	
8583	2596246	01214073102190	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596246	16		Hư hỏng	
8584	2596260	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596260	63		Hư hỏng	
8585	2596275	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596275	20		Hư hỏng	
8586	2596695	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K030146.CAPDONG.TL2596695	52		Hư hỏng	
8587	2596694	01214073102190	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K030146.CAPDONG.TL2596694	35		Hư hỏng	
8588	2601189	01214073102191	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029346.CAPDONG.TL2601189	65		Hư hỏng	
8589	2601190	01214073102191	Cáp đồng treo, 50x2x0.4	Mét	2411K029346.CAPDONG.TL2601190	38		Hư hỏng	
8590	2595941	01214073102191	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029746.CAPDONG.TL2595941	28		Hư hỏng	
8591	2595942	01214073102191	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029746.CAPDONG.TL2595942	31		Hư hỏng	
8592	2595943	01214073102191	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029746.CAPDONG.TL2595943	35		Hư hỏng	
8593	2595944	01214073102191	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029746.CAPDONG.TL2595944	31		Hư hỏng	
8594	2595945	01214073102191	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029746.CAPDONG.TL2595945	43		Hư hỏng	
8595	2595946	01214073102191	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K029746.CAPDONG.TL2595946	33		Hư hỏng	
8596	2596253	01214073102191	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K029946.CAPDONG.TL2596253	33		Hư hỏng	
8597	2596526	01214073102191	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596526	68		Hư hỏng	
8598	2596527	01214073102191	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596527	32		Hư hỏng	
8599	2596523	01214073102191	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596523	41		Hư hỏng	
8600	2596524	01214073102191	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596524	34		Hư hỏng	
8601	2596525	01214073102191	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596525	29		Hư hỏng	
8602	2596528	01214073102191	Cáp đồng treo, 30x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596528	36		Hư hỏng	
8603	2596533	01214073102191	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596533	41		Hư hỏng	
8604	2596534	01214073102191	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596534	17		Hư hỏng	
8605	2596535	01214073102191	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596535	28		Hư hỏng	
8606	2596538	01214073102191	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030046.CAPDONG.TL2596538	27		Hư hỏng	
8607	2596659	01214073102191	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K030146.CAPDONG.TL2596659	18		Hư hỏng	
8608	2596660	01214073102191	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K030146.CAPDONG.TL2596660	32		Hư hỏng	
8609	2596661	01214073102191	Cáp đồng treo, 100x2x0.4	Mét	2411K030146.CAPDONG.TL2596661	38		Hư hỏng	
8610	2596672	01214073102191	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030146.CAPDONG.TL2596672	36		Hư hỏng	
8611	2596673	01214073102191	Cáp đồng treo, 10x2x0.4	Mét	2411K030146.CAPDONG.TL2596673	39		Hư hỏng	
8612	2596680	01214073102191	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596680	34		Hư hỏng	
8613	2596801	01214073102191	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596801	37		Hư hỏng	
8614	2596802	01214073102191	Cáp đồng treo, 20x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596802	33		Hư hỏng	
8615	2596826	01214073102191	Cáp đồng treo, 200x2x0.4	Mét	2411K030246.CAPDONG.TL2596826	45		Hư hỏng	

